

Obsah	1
Základní informace	2
Zapojení	3
Provoz	3
Vyhledání a nastavení parametrů	4

Frekvenční měnič

(pro třífázové asynchronní elektromotory)

Zkrácený návod k obsluze

VF-MB1

1 x 230 V	0,2 až 2,2 kW
3 x 380 – 500 V	0,4 až 15/18,5 kW

Ovládání pomocí externích signálů	7
Zobrazování provozních stavů	8
Opatření pro splnění norm	9
Projekční podklady	10

Technické údaje	12
Než zavoláte servis	13
Kontrola a údržba	14
Záruka	15
Likvidace měniče	16

POZNÁMKA

1. Tento návod k použití je určen pro koncové uživatele frekvenčního měniče.
2. Před instalací měniče a uvedením do provozu si pečlivě tento návod přečtěte a umístěte jej tak, aby byl v případě potřeby k dispozici.



ENETEX-TEP

I. Bezpečnostní pokyny

Položky popsané v těchto pokynech a na samotném měniči jsou velmi důležité, abyste mohli měnič bezpečně používat, zabránit zranění sebe i ostatních osob kolem vás a také zabránit poškození majetku v okolí. Seznamte se důkladně s níže uvedenými symboly a vyobrazeními a pak pokračujte ve čtení návodu. Neopomeňte dodržovat všechna uvedená varování.

Vysvětlení označení

Označení	Význam označení
 Varování	Indikuje, že chyby při použití mohou způsobit smrt nebo vážné zranění.
 Upozornění	Indikuje, že chyby při použití mohou způsobit zranění (*1) lidí nebo poškození fyzického majetku. (*2)

(*1) Poranění, popálení nebo úraz elektrickým proudem, které nebude vyžadovat hospitalizaci nebo dlouhodobou ambulantní péči.

(*2) Poškození fyzického majetku znamená rozsáhlé poškození majetku a materiálů.

Význam symbolů

Označení	Význam označení
 Indikuje zakáz (nedělejte to). Co je zakázáno, bude popsáno u symbolu v textové nebo obrázkové formě.	
 Indikuje pokyny, které je třeba dodržet. Podrobné pokyny jsou popsány u symbolu v textové nebo obrázkové formě.	
 -Indikuje varování. Na co se varování vztahuje, bude popsáno u symbolu v textové nebo obrázkové formě. -Indikuje upozornění. Na co se upozornění vztahuje, bude popsáno u symbolu v textové nebo obrázkové formě.	

■ Vymezení použití

Tento měnič se používá pro řízení otáček trifázových asynchronních motorů v běžném průmyslovém provozu.

Výstup měniče je trifázový a nelze jej použít pro řízení jednofázového motoru.



Bezpečnostní pokyny

- ▼ Měnič nemůže být použit v žádném zařízení, které by představovalo nebezpečí pro lidské tělo nebo jehož závada nebo chyba by představovala přímé ohrožení lidského života (ovládací zařízení v Jaderné elektrárně, letectví, kosmonautice a dopravě, systém podpory životních funkcí, zabezpečovací zařízení atd.). Pokud má být měnič použit pro nějaký speciální účel, kontaktujte nejprve dodavatele.
- ▼ Tento produkt byl vyroben pod nejpřísnějšími kontrolami kvality, ale pokud má být použit ve velmi důležitém zařízení, například zařízení, jehož chybná funkce by mohla způsobit velkou nehodu, musí být na zařízení nainstalován bezpečnostní obvod.
- Nepoužívejte měnič pro jiné účely, než pro regulaci vhodně zvolených trifázových asynchronních motorů v běžném průmyslovém provozu. (Použití pro jiné účely než pro vhodně zvolené trifázové asynchronní motory může způsobit nehodu.)

Použití

! Varování		Viz část
	<ul style="list-style-type: none"> Nikdy nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění. O opravy požádejte prodejce. <p>Demontáž zakázána</p>	2.
	<ul style="list-style-type: none"> Neotevřírejte kryt svorkovnice, když je měnič zapnutý. Měnič obsahuje mnoho částí s nebezpečným napětím a dotyk s nimi způsobí úraz elektrickým proudem. Nestrkejte prsty do otvorů, například otvorů pro kabely nebo chladicí ventilátory. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění. Nezasunujte do měniče žádné předměty (elektrické vodiče, tyče atd.). Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Nedovolte, aby se do styku s měničem dostala voda nebo jiné kapaliny. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. <p>Zakázáno</p>	2.1 2. 2. 2.
	<ul style="list-style-type: none"> Zapněte napájení, jen když je nasazen kryt svorkovnice. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud z měniče začne vycházet kouř, neovšem zápal nebo zvuk, okamžitě odpojte napájení. Pokud by zařízení pokračovalo v takovém stavu v provozu, mohlo by dojít k požáru. Požádejte prodejce o opravu. Vypněte vždy napájení, pokud není měnič dlouho používán, protože existuje možnost závady vlivem vlhkosti, prachu apod. Zůstane-li nepoužívaný měnič pod napětím, zvyšuje se riziko vzniku požáru. <p>Povinné</p>	2.1 3. 3.
! Upozornění		Viz část
	<ul style="list-style-type: none"> Nedotýkejte se žeber chladiče ani vybijecích rezistorů. Tyto části jsou horké a mohly byste se o ně spálit. <p>Zákaz dotyku</p>	3.
	<ul style="list-style-type: none"> Použijte měnič, který vyhovuje specifikacím použitého napájení a trifázového asynchronního motoru. Pokud použitý měnič této specifikacím nevyhovuje, nebude se motor otáčet správně a může také dojít k vážným nehodám způsobeným přehřátím a požárem. <p>Povinné</p>	1.1

■ Přeprava a instalace

 Varování		Viz část
	<ul style="list-style-type: none"> Neinstalujte a nepoužívejte měnič, pokud je poškozený nebo chybí některá součást. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Požádejte prodejce o opravu. Nedávejte blízko měniče žádné hořlavé předměty. Při závadě by mohlo dojít k požáru. Neinstalujte měnič na žádné místo, kde by se mohl dostat do styku s vodou nebo jinou kapalinou. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 	1.4.4 1.4.4 1.4.4

 Varování		Viz část
	<ul style="list-style-type: none"> Měnič musí být používán jen v prostředí, kterer je specifikováno v návodu. Použití v jiných podmínkách může způsobit závadu. Instalujte měnič na kovový podklad. Zadní panel se silně zahřívá. Neinstalujte měnič na hořlavé předměty, mohlo by dojít k požáru. Nepoužívejte měnič s odmontovaným krytem svorkovnice. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. To může způsobit vážné nebo smrtelné zranění. V případě, že systém vyžaduje speciální podmínky provozu, musí být v ovládacích obvodech měniče instalován ovlaďovač nouzového zastavení (například pro aktivaci mechanické brzdy při přerušení napájení). Provoz nelze zastavit okamžitě samotným měničem a existuje tedy riziko nehody nebo zranění. Všechny použité doplňky musí vyhovovat specifikacím firmy Toshiba. Použití jakýchkoli jiných doplňků může způsobit nehodu. Pokud je pro měnič použit stykač/jistič, musí být nainstalován ve skříni. Nedodržením tohoto pokynu vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem, což může způsobit vážné nebo smrtelné zranění. 	1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4 10

 Upozornění		Viz část
	<ul style="list-style-type: none"> Při přepravě nebo přemístování nedržte měnič za čelní krytu. Kryty se mohou uvolnit a měnič může spadnout a způsobit zranění. Neinstalujte měnič na žádné místo, kde by mohl být vystaven působení silných vibrací. Mohlo by dojít k pádu měniče a následnému zranění. 	2. 1.4.4
	<ul style="list-style-type: none"> Při demontáži nebo montáži krytu svorkovnice pomocí šroubováku dávejte pozor, abyste si nepoškrábali ruku a nezpůsobili zranění. Příliš silný tlak na šroubovák může způsobit poškrábání měniče. Před demontáží krytu kabelů odpojte vždy napájení. Po zapojení kabelů nezapomeňte namontovat kryt svorkovnice. Měnič musí být nainstalován na podkladu, který udrží jeho váhu. Je-li měnič nainstalován na nevhodném podkladu, může spadnout a způsobit zranění. Je-li třeba brzdit (pro zablokování hřídele motoru), nainstalujte mechanickou brzdu. Brzdění měničem nefunguje jako mechanická zárážka a při použití pro tento účel může dojít ke zranění. 	1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.4.4 1.4.4

■ Zapojení

		! Varování	Viz část
Zakázáno	<ul style="list-style-type: none"> Nepřipojujte vstupní napájení k výstupním svorkám (na straně motoru (U/T1,V/T2,W/T3)). Měnič se tím poškodi a může dojít k požáru. Nepřipojujte brzdné rezistory k DC svorkám (mezi PA+ - PC-). Mohlo by dojít k požáru. Po odpojení vstupního napájení se po dobu 15-ti minut nedotýkejte vodičů zařízení (MCCB (jističe)), připojených na vstupní straně měniče. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Nevpínajte externí napájecí zdroj dříve než měnič, pokud jsou při externím napájení používány svorky VIA nebo VIB jako digitální vstupy. Mohlo by to způsobit neočekávané stavů, protože svorky VIA nebo VIB jsou ve stavu ZAP. 	2.2 2.2 2.2 2.2	

		! Varování	Viz část
!	<ul style="list-style-type: none"> Elektrická instalace musí být provedena kvalifikovaným odborníkem. Připojení vstupního napětí osobou, která nemá odborné znalosti, může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Zapojte správně výstupní svorky (strana motoru). Při nesprávném pořadí fází se bude motor točit opačně a to může způsobit zranění. Připojení kabelů se musí provádět až po instalaci měniče. Jsou-li kabely připojeny dříve, může dojít ke zranění nebo úrazu elektrickým proudem. Před připojením kabelů musí být provedeny následující kroky. <ol style="list-style-type: none"> (1) Vypněte všechny zdroje napájení. (2) Počkejte nejméně 15 minut a zkонтrolujte, zda kontrolka nabíjení nesvítí. (3) Použijte měřicí přístroj, který dokáže změřit stejnosměrné napětí (800 V nebo vyšší) a zkonzolujte, zda napětí DC meziobvodu (mezi PA+ a PC-) nepřesahuje 45 V. Nejsou-li tyto kroky správně provedeny, hrozí při zapojování úraz elektrickým proudem. Útahnéte šrouby na svorkovnici předepsaným momentem. Nejsou-li šrouby utaženy předepsaným momentem, může dojít k požáru. Zkontrolujte, zda je vstupní napájecí napětí v rozmezí +10%, -15% jmenovitého napájecího napětí uvedeného na typovém štítku ($\pm 10\%$ při 100% zatížení v trvalém provozu). Není-li vstupní napájecí napětí v rozmezí +10%, -15% jmenovitého napájecího napětí ($\pm 10\%$ při 100% zatížení v trvalém provozu), může dojít k požáru. Když jsou svorky VIA nebo VIB používány jako digitální vstupy, nastavte správně parametr <i>F 109</i>. Pokud není správně nastaven, může dojít k závadě. 	2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.4.4 2.2	
Uzemnit	<ul style="list-style-type: none"> Uzemnění musí být správně připojeno. Není-li uzemnění řádně a bezpečně připojeno, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 	2.1 2.2 10.	

		! Upozornění	Viz část
Zakázáno	<ul style="list-style-type: none"> Nepřipojujte zařízení (například odrušovací filtry nebo du/dt filtry), která obsahují kondenzátory, na výstupní svorky (stranu motoru). Mohlo by dojít k požáru. 	2.1	

■ Provoz

		! Varování	Viz část
Zakázáno	<ul style="list-style-type: none"> Nikdy se nedotýkejte vnějšího konektoru, když je otevřen horní kryt svorkovnice na ovládacím panelu. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, protože je zde vysoké napětí. 	1.3.2	

⚠ Varování		Viz část
	<ul style="list-style-type: none"> Nedotýkejte se svorek měniče, když je měnič pod napětím, ani když motor stojí. Je-li měnič pod napětím, může při dotyku se svorkami dojít k úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se spínáčů, když máte mokré ruce a nečistěte měnič mokrou utěrkou. Takové postupy mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Nepřiblížujte se k motoru ve stavu nouzového zastavení, je-li nastavena funkce automatického restartu. Motor se může náhle znova rozběhnout a to může způsobit zranění. Provedte dostupná bezpečnostní opatření např. nasazení krytu na motor, abyste zabránili nehodám při nečekaném rozběhnutí motoru. 	3. 3. 3.
	<ul style="list-style-type: none"> Zapněte napájení, jen když je nasazen kryt svorkovnice. Při instalaci měniče s odmontovaným celinným krytem ve skříni zavřete vždy nejprve dveře rozvaděče a teprve pak zapněte napájení. Zapnutí napájení při odmontovaném krytu svorkovnice a otevřených dveřích rozvaděče může způsobit úraz elektrickým proudem. Před resetováním měniče po poruše zajistěte, že jsou ovládaci povely vypnuty. Je-li měnič resetován před vypnutím ovládacího povelu, může dojít k náhlému rozběhnutí motoru a zranění. 	3. 3.

⚠ Upozornění		Viz část
	<ul style="list-style-type: none"> Dodržujte všechny povolené provozní rozsahy motorů a mechanického zařízení. (Viz návod k motoru.) Nedodržení tétoho rozsahu může způsobit zranění. Nenastavujte příliš malou úroveň prevence zablokování ($F 5 \square 1$). Je-li parametr úrovne prevence zablokování ($F 5 \square 1$) nastaven na stejnou nebo nižší hodnotu než je magnetizační proud (proud bez zátěže), bude funkce ochrany proti zablokování stále aktivní a zvýší kmitočet, pokud vyhodnotí, že nastává rekuperační brzdění. Nenastavujte parametr úrovne prevence zablokování ($F 5 \square 1$) pod 30 % normálních provozních podmínek. 	3. 6.16.2
	<ul style="list-style-type: none"> Použijte měnič, který využívá specifikacím použitého napájení a trifázového asynchronního motoru. Pokud použitý měnič této specifikací nevyužívá, nebude se motor otáčet správně a může také dojít k vážným nehodám způsobeným přehřátím a požárem. Proud může unikat přes vstupní/výstupní kabely měniče kvůli nedostatečné elektrostatické izolaci motoru, což může mít špatný vliv na periferní zařízení. Velikost svodového proudu je ovlivněna taktovacím kmitočtem a délka vstupních/výstupních vodičů. Vyzkoušejte a použijte následující opatření proti úniku proudu. 	1.1.4 1.3.4

⚠ Varování		Viz část
	<ul style="list-style-type: none"> Nesprávně nakonfigurované nastavení může způsobit poškození nebo chybné fungování měniče. 	3.1

■ Když je zvoleno ovládání z externího ovládacího panelu

⚠ Varování		Viz část
	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte parametr Doba prodlevy při komunikaci ($F 8 \square 3$). Akce při prodlevě komunikace ($F 8 \square 4$) a Detekce odpojení externího ovládacího panelu ($F 7 \square 1$). Pokud nejsou parametry nastaveny správně, měnič nemůže být při přerušení komunikace okamžitě zastaven a může dojít ke zranění nebo nehodě. Musí být nainstalováno zařízení pro nouzové zastavení a zajišťovací mechanismus odpovídající parametrym systému. Pokud nejsou nainstalovány správné, měnič nemůže být při přerušení komunikace okamžitě zastaven a může dojít ke zranění nebo nehodě. 	6.19

■ Když je nastavena funkce restartu po krátkodobém výpadku (měnič)

⚠ Upozornění		Viz část
	<ul style="list-style-type: none"> Nepřiblížujte se k motoru a mechanickému zařízení. Pokud se motor zastaví kvůli krátkodobému výpadku napájení, zařízení se po obnovení napájení náhle rozběhne. To může způsobit nenadálé zranění. Připevněte varování před náhlým restartem po krátkodobém výpadku napájení na měniče, motory a zařízení, abyste předešli nehodám. 	6.12.1 6.12.1

■ Opatření pro splnění norem

 Upozornění		Viz část
	<ul style="list-style-type: none"> Při preventivní údržbě kontrolujte minimálně jednou za rok, zda bezpečnostní funkce vypnutí napájení funguje správně. 	9.3

■ Údržba a kontrola

 Varování		Viz část
	<ul style="list-style-type: none"> Nevyměňujete žádné díly. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem, požáru nebo zranění. O výměnu dílů požádejte prodejce. 	14.2
	<ul style="list-style-type: none"> Zařízení musí být kontrolováno každý den. Není-li zařízení kontrolováno a udržováno, nemusí být chyby a závady včas odhaleny a to by mohlo způsobit nehodu. Před kontrolou provedte následující kroky. (1) Vypněte všechny zdroje napájení. (2) Počkejte nejméně 15 minut a zkонтrolujte, zda kontrolka nabíjení nesvítí. (3) Použijte měřicí přístroj, který dokáže změřit stejnosměrné napětí (400/800 V DC nebo vyšší) a zkонтrolujte, zda napětí DC meziobvodu (mezi PA/+ a PC/-) nepřesahuje 45 V. Nejsou-li tyto kroky správně provedeny, hrozí při zapojování úraz elektrickým proudem. 	14. 14. 14.2

■ Likvidace měniče

 Upozornění		Viz část
	<ul style="list-style-type: none"> Pokud již nechcete měnič dále používat, nechte jej zlikvidovat ve specializované sběrně průmyslového odpadu (*). Pokud se pokusíte zlikvidovat měnič sami, může dojít k explozi kondenzátorů nebo úniku škodlivých plynů, což může způsobit zranění. (*) Viz místní předpisy pro nakládání s odpadem. Pokud nemáte příslušné oprávnění k likvidaci průmyslového odpadu, může to být považováno za porušení zákona. (Zákony týkající se likvidace a zpracování odpadových materiálů.) 	16.

■ Připevnění varovných štítků

Zde jsou uvedeny příklady varovných štítků, které mají pomáhat zabránit nehodám spojeným s měniči, motory a dalším zařízením. Připevněte varovné štítky tak, aby byly dobře viditelné, když použijete funkci automatického restartu (viz část 6.12.1) nebo funkci automatického resetu (viz část 6.12.3).

Pokud byl měnič naprogramován na restart při krátkodobém výpadku napájení, umístěte varovné štítky na místo, kde budou dobré viditelné a čitelné.

(Příklad varovného štítku)

 Varování (Nastaven automatický restart)
Nepřibližujte se k motorům a zařízení. Motory a zařízení, které se dočasně zastavily po krátkodobém výpadku napájení, se po obnově napájení náhle rozběhnou.

Pokud byla nastavena funkce autoresetu, umístěte varovné štítky na místo, kde budou dobré viditelné a čitelné.

(Příklad varovného štítku)

 Varování (Nastaven autoreset)
Nepřibližujte se k motorům a zařízení. Motory a zařízení, které se dočasně zastavily při poruše, se po uplynutí zadaného času náhle rozběhnou.

Obsah

I. Bezpečnostní pokyny	1
1. Základní informace	A-1
1.1 Kontrola dodaného zařízení	A-1
1.2 Označení měniče	A-2
1.3 Popis zařízení	A-3
1.3.1 Vnější vzhled	A-3
1.3.2 Otevření krytu svorkovnice	A-6
1.3.3 Silové a ovládací svorkovnice	A-8
1.4 Poznámky k použití	A-12
1.4.1 Motory	A-12
1.4.2 Měniče	A-14
1.4.3 Co dělat se svodovým proudem	A-15
1.4.4 Instalace	A-16
2. Zapojení	B-1
2.1 Pokyny pro zapojení	B-1
2.2 Standardní zapojení	B-2
2.2.1 Standardní zapojení 1(SOURCE)	B-3
2.2.2 Standardní zapojení 1(SINK)	B-4
2.3 Popis svorek	B-5
2.3.1 Silové svorky	B-5
2.3.2 Ovládací svorky	B-6
3. Provoz	C-1
3.1 Nastavení instalacního menu	C-1
3.2 Zjednodušené ovládání VF-MB1	C-3
3.2.1 Start a stop	C-3
3.2.2 Nastavení žádané hodnoty kmitočtu	C-5
3.3 Ovládání VF-MB1	C-7
3.4 Nastavení a seřízení výstupu FM pro měřící přístroj	C-11
3.5 Nastavení elektronické tepelné ochrany	C-13
3.6 Pevné žádané hodnoty (15 hodnot)	C-20
4. Nastavení parametrů	D-1
4.1 Režimy nastavení a zobrazení	D-1
4.2 Jak nastavit parametry	D-2
4.2.1 Nastavení parametrů v režimu EASY	D-2
4.2.2 Nastavení parametrů ve standardním režimu nastavení	D-3
4.3 Funkce užitečné při hledání parametru nebo změně nastavení parametru	D-4
4.3.1 Vyhledání a resetování změněných parametrů	D-7
4.3.2 Obnovení továrního nastavení	D-9
4.4 Kontrola nastavení regionu	D-11
4.5 Funkce tlačítka EASY	D-12
5. Základní parametry – kapitola není součástí tohoto návodu	
6. Rozšířené parametry – kapitola není součástí tohoto návodu	
7. Ovládání pomocí externím signálů	G-1
7.1 External ovládání	G-1
7.2 Ovládání pomocí svorkovnice	G-2
7.2.1 Funkce digitálních vstupů	G-2
7.2.2 Tabulka funkcí digitálních vstupů	G-4
7.2.3 Funkce digitálních výstupů	G-6
7.2.4 Tabulka funkcí digitálních vstupů	G-9

7.3	Nastavení žádané hodnoty analogovým signálem	G-12
7.3.1	Nastavení ŽH napěťovým signálem 0-10V.....	G-13
7.3.2	Nastavení ŽH proudovým signálem 4-20 mA.....	G-14
7.3.3	Nastavení ŽH proudovým signálem -10 ~ +10V.....	G-15
8.	Režim zobrazení provozních stavů	H-1
8.1	Schéma zobrazování dat v režimu zobrazení provozních stavů.....	H-1
8.2	Režim zobrazení hodnot	H-2
8.2.1	Zobrazení normálních provozních hodnot	H-2
8.2.2	Zobrazení detailních informací o poruchách	H-4
8.3	Informace o poruchách.....	H-5
8.3.1	Zobrazení kódu poruchy.....	H-5
8.3.2	Zobrazení informací při poruše.....	H-11
9.	Opatření pro splnění norem	I-1
9.1	Norma CE.....	I-1
9.1.1	Směrnice EMC	I-1
9.1.2	Opatření pro splnění směrnice CE	I-2
9.1.3	Směrnice pro nízké napětí	I-4
9.1.4	Opatření pro splnění směrnice pro nízké napětí	I-4
10.	Projekční podklady	J-1
10.1	Doporučené průřezy vodičů a jištění	J-1
10.2	Použití stykače	J-2
10.3	Použití tepelné ochrany	J-3
10.4	Přehled doplňků	J-3
11.	Tabulka parametrů – kapitola není součástí tohoto návodu	
12.	Technické údaje	L-1
12.1	Modely a jejich standardní parametry	L-1
12.2	Vnější rozměry a hmotnost	L-3
13.	Než zavoláte servis – poruchy a jejich odstranění	M-1
13.1	Příčiny poruch/ varování a jejich odstranění	M-1
13.2	Obnovení provozu po poruše	M-5
13.3	Pokud motor neběží a nezobrazuje se žádné hlášení o poruše	M-6
13.4	Jak určit příčinu jiných problémů	M-8
14.	Kontrola a údržba	N-1
14.1	Běžná kontrola	N-1
14.2	Pravidelná kontrola	N-2
14.3	Vyžádání servisního zásahu	N-3
14.4	Skladování měniče	N-4
15.	Záruka	O-1
16.	Likvidace měniče	P-1

1. Základní informace

1.1 Kontrola dodaného zařízení

Před použitím zakoupeného produktu zkontrolujte, zda odpovídá přesně vaši objednávce.

Upozornění



Povinné

Použijte měnič, který vyhovuje specifikacím použitého napájení a třífázového asynchronního motoru. Pokud použitý měnič nesplňuje tyto specifikace, nevyhovuje, nebude se motor otáčet správně a může také dojít k vážným nehodám způsobeným přehřátím a požarem.

1

Označení typu

Měnič kmitočtu


Model

Napájení

Výkon motoru


VF-MB1

1PH-200/240V-0.2kW/0.25HP



Výrobní štítek

Kartónová krabice




Označení typu

Označení typu

Varovný štítek

Instalační štítek



Varovný štítek



Výrobní štítek

Typ měniče

Jmenovitý výkon měniče

Napájení

Jmenovitý vstupní proud

Jmenovitý výstupní proud

TOSHIBA

TRANSISTOR INVERTER

VFMB1S-2002PL

0.2kW-0.6kVA-0.25HP [0]

[INPUT] 1PH 200...240V 3PH 200...240V

[OUTPUT] 50/60Hz 0.1...300

3.4/2.8 1.5

100% current rating up to 1000A

240V single phase protected by fuse,

IEC class CC 7A max

Serial No. 1942 16001202 0001 (1)

Made in Japan

Motor Overload Protection Class 10

UL LISTED 170M

IND. CONTEQ. E204788

CE

TOSHIBA INDUSTRIAL


PRODUCTS SALES CO. TSJ

Návod k obsluze

E6581697

**1**

EMC deska




Varovné štítky

Varovné štítky v 6 jazyčích



1.2 Označení měniče


Vysvětlení označení na výrobním štítku



Varování: Před čtením výrobního štítku na měniči umístěném v rozvaděči vždy nejprve vypněte napájení.


1.3 Popis zařízení

1.3.1 Vnější vzhled




* CANopen je registrovaná ochranná známka CAN.

[Ovládací panel 2]




[Otevření krytu ovládací svorkovnice]

1)



2)



1

★Zobrazování na displeji

LED displej na ovládacím panelu používá pro indikaci parametrů a operací následující symboly.

LED displej (číslice)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-

LED displej (písmena)

Aa	Bb	Cc	Dd	Ee	Ff	Gg	Hh	h	Ii	i	Jj	Kk	Ll
A	b	c	d	E	F	G	H	h	I	i	J	K	L

Mm	Nn	Oo	Oo	Pp	Qq	Rr	Ss	Tt	Uu	Vv	Ww	Xx	Yy	Zz
M	n	O	o	P	Q	r	S	t	U	v	W	X	Y	Z

1.3.2 Otevření krytu svorkovnice

Varování

Zakázáno

- Nikdy se nedotýkejte vnitřního konektoru, když je otevřen kryt horní svorkovnice na ovládacím panelu. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, protože je zde vysoké napětí.

Upozornění


Povinné

- Při demontáži nebo montáži krytu svorkovnice pomocí šroubováku dávejte pozor, abyste si nepoškrábali ruku a nezpůsobili zranění.
- Příliš silný tlak na šroubovák může způsobit poškrábání měniče.
- Před demontáží krytu kabelů odpojte vždy napájení.
- Po zapojení kabelů nezapomeňte namontovat kryt svorkovnice.


Pro otevření krytu svorkovnice a vytažení bloku svorkovnice použijte následující postup.

(1) Otevření krytu horní silové svorkovnice (vstupní svorkovnice), (VFMB1S-2002 až 2022PL, VFMB1-4004 až 4037PL)

1)



2)




Položte prst na kryt svorkovnice.


Odklopte kryt svorkovnice.

(2) Montáž dolní silové svorkovnice (výstupní svorkovnice), (VFMB1S-2002 až 2022PL, VFMB1-4004 až 4037PL)


1)



2)



3)




Umístěte svorkovnicu na spodní část měniče.


Zasuňte svorkovnicu nahoru.

Zasuňte přiložený šroub do otvoru.
Utáhněte šroub šroubovákem.
Pak zasuňte dodávaný zemnící šroub do zemníčkového otvoru a utáhněte zemnící šroub šroubovákem.


(3) Demontáž dolní silové svorkovnice (výstupní svorkovnice) (VFMB1S-2002 až 2022PL, VFMB1-4004 až 4037PL)



Uvolněte zemnící šroub a montážní šroub šroubovákom. Vytáhněte šrouby.




Posuňte svorkovnici směrem dolů.




Vysušte svorkovnici a vyjměte ji z měniče.


(4) Vyjmutí krytu silové svorkovnice (VFMB1-4055 až 4150PL)



Zasuňte šroubovák nebo jiný tenký předmět do otvoru označeného značkou \leftrightarrow .



Zatlačte na šroubovák.



Tlačte na šroubovák a zároveň posunujte kryt svorkovnice dolů, abyste jej mohli vyjmout.

★ Po zapojení kabelů nezapomeňte vrátit kryt zpět na původní místo.

1.3.3 Silové a ovládací svorkovnice

1) Silová svorkovnice


Při použití kabelového oka zakryjte stopku kabelového oka izolační trubičkou nebo použijte izolované kabelové oko. Pro uvolňování nebo utahování šroubů použijte plochý nebo křížový šroubovák.

Modely	VFMB1S-2002 až 2022PL VFMB1-4004 až 4037PL			VFMB1-4055 až 4150PL			
	Svorka	Velikost šroubu	Moment	Délka odizolovaného vodiče	Svorka	Velikost šroubu	Moment
Vstup	M3	0,6 Nm	7-8 mm		M4	1,4 Nm	9-10 mm
Výstup	M3	0,8 Nm	9-10mm				
Uzemnění (vstup)	M5	3,0 Nm	-		M5	3,0 Nm	-
Uzemnění (výstup)	M4	1,4 Nm	-				

Podrobnosti o funkci svorek viz část 2.3.1.


VFMB1S-2002 až 2007PL

VFMB1S-2015, 2022PL




VFMB1-4004 až 4015PL



VFMB1-4022, 4037PL



1

<Pohled shora>

VFMB1S-2002 až 2022PL,
VFMB1-4004 až 4037PL





Pozn. 1) Ohněte úchytky na otvoru pro vodiče v krytu svorkovnice, abyste mohli připojit svorky PB, PBe, PA/+, a PC/-.

Pozn. 2) Dbejte na to, abyste dobře zasunuli všechny vodiče do svorkovnice.



2) Odpínač zemnícího kondenzátoru

Měniče VF-MB1 mají vestavěný účinný filtr pro potlačení rušení, který je uzemněn přes kondenzátor. Svodový proud z měniče je možné snížit pomocí odpínače zemnícího kondenzátoru. Mějte však na paměti, že bez kondenzátoru nebude měnič splňovat normu pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Odpojení nebo připojení kondenzátoru provádějte vždy při vypnutém napájení měniče.

VFMB1S-2002 až 2022PL, VFMB1-4004 až 4037PL




VFMB1-4055 až 4150PL



3) Ovládací svorkovnice

Ovládací svorkovnice je společná pro všechny modely.


Velikost šroubu	Doporučený utahovací moment
Šroub M3	0,5 N·m



Délka odizolovaného vodiče: 6 (mm)

Šroubovák: Malý šroubovák s plochým ostřírem
(tloušťka břitu: 0,6 mm, šířka břitu: 3,5 mm)

Podrobnosti o funkcích všech svorek viz část 2.3.2.



Zkratovací propojka

Průměr a průřez vodiče

Vodič	1 drát	2 dráty stejně velikosti
Pevný	0,3-1,5 mm ²	0,3-0,75 mm ²
Lanko		

1.4 Poznámky k použití

1.4.1 Motory

Když je měnič připojen k motoru, dbejte následujících pokynů.

Upozornění



Použijte měnič, který vyhovuje specifikacím použitého napájení a třífázového asynchronního motoru. Pokud použitý měnič této specifikacím nevyhovuje, nebude se motor otáčet správně a může také dojít k vážným nehodám způsobeným přehřátím a požárem.

1

Srovnaní s pohonem napájeným síťovým napětím

Tento měnič využívá sinusovou PWM modulaci. Výstupní napětí a proud však nebudou tvořit přesné sinusové vlny, ale jejich tvar bude trochu zkreslený. To je důvod, proč ve srovnání s provozem při běžném napájení z elektrické sítě bude mírně vyšší teplota motoru, hlučnost a vibrace.

Provoz při nízkých otáčkách

Při trvalém provozu při nízkých otáčkách ve spojení s běžným motorem může dojít k poklesu chladicího účinku motoru. Pokud k tomu dojde, snižte výkon vzhledem ke jmenovité zátěži.

Pro trvalý provoz s nízkými otáčkami při jmenovitému momentu doporučujeme použít vhodně dimenzovaný motor nebo motor s nuceným chlazením navržený pro provoz s měničem. Při provozu s motorem určeným pro měnič musíte na měniči změnit stupeň ochrany motoru proti přetížení na použití VF motoru $\text{Q}_L \text{ R}$.

Nastavení ochrany proti přetížení

Měnič má ochranu proti přetížení pomocí obvodů sledující proudové přetížení (elektronická tepelná ochrana). Referenční proud elektronické tepelné ochrany se nastavuje na jmenovity proud měniče, takže musí být nastaven ve shodě se jmenovitým proudem použitého motoru.

Provoz při otáčkách nad 60 Hz

Provoz při kmitočtech nad 60 Hz zvýší hlučnost a vibrace. Existuje také možnost, že tyto překročí limity mechanické pevnosti motoru a limity ložisek, takže byste se měli o takovém použití poradit s výrobcem motoru.

Způsob mazání poháněných mechanizmů

Provz olejem mazaných převodovek do pomala a provozování převodového motoru při nízkých otáčkách zhorší účinek mazání. Poradte se s výrobcem převodovek o vhodném provozním režimu.

Nízké zatížení a zátěž s malou setrvačností

Motor může vykazovat nestabilitu, například neobvyklé vibrace nebo poruchové vypínání kvůli nadproudu při 5% nebo nižším zatížení nebo při velmi malé setrvačnosti zátěže. Pokud k tomu dojde, snižte taktovací kmitočet.

Výskyt nestability

Nestabilita se může projevit při následujících kombinacích zátěže a motoru.

- Při použití motoru, který překračuje povolené provozní parametry doporučené pro měnič
- Při použití motoru s příliš nízkým výkonem vzhledem k jmenovitému výstupnímu výkonu měniče
- Při použití speciálních motorů

V takovém případě snižte taktovací kmitočet měniče.

- Při použití spojek s velkou výškou, namontovaných mezi zátěží a motorem

Při použití měniče v této situaci použijte funkci S-rampy rozbehu/doběhu nebo, když je nastaveno vektorové řízení, nastavte odezvu řízení otáček/faktor stability nebo přepněte na režim řízení U/f.

- Při použití se zátěží, která vykazuje velké změny při otáčení, jako má třeba pohyb pístu

V takovém případě nastavte odezvu pro moment setrvačnosti při vektorovém řízení nebo přepněte na režim řízení U/f.

Brzdění motoru při výpadku napájení



Při výpadku napájení přejde motor na volný doběh a nezastaví se ihned. Pro rychlé zastavení motoru při výpadku napájení nainstalujte pomocnou brzdu. Existují různé typy brzdných zařízení, elektrické i mechanické. Vyberte brzdu, která je pro váš systém nejvhodnější.

Zátěž, která vyvolává zpětný moment

Při použití měniče se zátěží, která vytváří zpětný (rekuperacní) moment, může dojít k aktivaci obvodu ochrany proti přepětí nebo nadproudů, který způsobí poruchové vypnutí měniče.

Motory s brzdu

Když je použit motor s brzdou, kde je brzdrový obvod připojen přímo na výstupní svorky měniče, nelze brzdu při spuštění uvolnit kvůli sníženému počátečnímu napětí. Napájte proto obvod brzdy samostatně ze silového obvodu.



Na schématu obvodu 1 se brzda zapíná a vypíná přes MC2 a MC3. Pokud obvod nezapojíte tak, jak ukazuje schéma 1, může dojít k aktivaci ochrany proti nadproudů kvůli proudu vznikajícímu při zablokování rotoru po spuštění brzdy. (Příklad s přiřazením signálu připravenosti k provozu ST na svorku S2.)

Na schématu obvodu 2 se brzda zapíná a vypíná pomocí signálu nízkých otáček OUT.

Zapínání a vypínání brzdy pomocí detekce nízkých otáček může být vhodnější při takových aplikacích, jako je řízení výtahu. Před návrhem takového systému se poraďte s dodavatelem.

Opatření pro ochranu motorů před napěťovými špičkami du/dt

V systémech, kde je pro řízení provozu motoru použit měnič 500V třídy, může vznikat velmi vysoké špičkové napětí. Pokud toto napětí opakovaně dlouhodobě působí na cívky motoru, může dojít narušení jejich izolace. Závisí to na délce kabelu, vedení kabelu a typu použitého kabelu.

Zde jsou některé příklady opatření proti napěťovým špičkám.

- (1) Snižte taktovací kmitočet měniče.
- (2) Nastavte parametr F_3 / f_5 (volba režimu řízení taktovacího kmitočtu) na 2 nebo 3.
- (3) Použijte motor s odolnější izolací.
- (4) Zapojte mezi měnič a motor výstupní motorový filtr (AC tlumivku) nebo du/dt filtr (omezovač rázů).

1.4.2 Měniče

Ochrana měničů před nadproudem

Měnič má funkci ochrany proti nadproudům. Naprogramovaná úroveň proudu se nastavuje podle nejvýkonnéjšího použitelného motoru. Má-li použitý motor menší výkon, musí být úroveň nadproudů a elektronická tepelná ochrana motoru příslušně přenastavena. Je-li zapotřebí změnit nastavení, postupujte podle pokynů v části 5.13.


Výkon měniče

Nepoužívejte měnič s malým výkonom (kVA) pro regulaci motoru s velkým výkonem (o 2 nebo více stupňů vyšším), ani když je zátěž nízká. Zvlnění proudu zvýší výstupní špičkový proud a může tak snadno dojít k aktivaci ochrany proti nadproudům.

1

Kompenzace účiniku


Kondenzátory pro kompenzaci účiniku nemohou být nainstalovány na výstupu měniče. Pokud chcete použít motor, který má připojené kondenzátory pro kompenzaci účiniku, odpojte je. Jinak může dojít k nežádoucím výpadkům měniče a zničení kondenzátorů nebo měniče.



Provoz při jiném než jmenovitém napětí

Měnič nelze připojit k jinému napětí, než je jmenovité napětí uvedené na výrobním štítku. Pokud je nutné připojit měnič k napájecímu zdroji s jiným než jmenovitým napětím, použijte transformátor pro zvýšení nebo snížení napětí na jmenovitou hodnotu.

Jištění při připojení dvou nebo více měničů ke stejnemu přívodu napájení.



Vnitřní silový obvod měniče nemá žádnou pojistku. Proto je třeba při připojení dvou nebo více měničů ke stejnemu přívodu napájení, jak ukazuje obrázek výše, použít vhodné jističe tak, aby se při zkratu na měniči rozepnul pouze jistič u příslušného měniče (MCCB2 až MCCBn+1), ale ne jistič MCCB1. Pokud nejsou jističe s vhodnou charakteristikou k dispozici, zapojte mezi hlavní jistič MCCB1 a měnič pojistku.

Vysoké zkreslení napájecího napětí

V případech, že nelze zanedbat zkreslení napájecího napětí, způsobené sdílením přívodního napájení s jinými systémy, které deformují průběh napájecího napětí, což jsou například systémy s tyristory nebo velmi výkonné měniče, nainstalujte vstupní tlumivku, abyste zlepšili účiník, potlačili vyšší harmonické nebo omezili napěťové špičky.

■ Likvidace měniče


Viz kapitola 16.

1.4.3 Co dělat se svodovým proudem

⚠ Upozornění	
Povinné	<ul style="list-style-type: none"> Svodový proud může unikat přes vstupní/výstupní vodiče měniče kvůli nedostatečné elektrostatické izolaci motoru, což může mít špatný vliv na periferní zařízení. Velikost svodového proudu je ovlivněna taktovacím kmitočtem PWM a délkou vstupních/výstupních vodičů. V případě, že celková délka kabelu mezi měničem a motorem překročí 100 m, může docházet k poruchovému vypnutí kvůli nadproudu i při proudu motoru naprázdno. Jako protiopatření vedte jednotlivé fázové kably dostatečně daleko od sebe nebo nainstalujte filtr (MSF).

(1) Účinky svodového proudu přes zem


Svodový proud může procházet nejen systémem měniče, ale také přes zemnicí vodiče do jiných systémů. Svodový proud může způsobit nesprávnou funkci proudových chráničů, zemních relé, požárních alarmů a senzorů, rušení obrazu na TV obrazovkách nebo nesprávné vyhodnocení proudu při použití proudového transformátoru.



Nápravná opatření:

1. Pokud nedochází k rušení rádiového příjmu nebo podobnému problému, odpojte kondenzátor vestavěného odrušovacího filtru pomocí odpínače.
2. Snižte taktovací kmitočet PWM.
Nastavení taktovacího kmitočtu PWM se provádí pomocí parametru **F 3 0 0**.
I když se úroveň elektromagnetického rušení sníží, akustická hlučnost motoru se zvýší.
3. Pro proudové chrániče použijte produkty pro potlačení vysokých kmitočtů.

(2) Účinky svodového proudu ve vodičích




(1) Tepelná relé

Vysokofrekvenční složka proudu unikajícího do elektrostatické kapacity mezi výstupními vodiči měniče zvyšuje velikost činného proudu a způsobí nesprávné fungování externě připojených tepelných relé. Jsou-li vodiče delší než 50 metrů, může snadno dojít k nesprávnému fungování externího tepelného relé u modelů, které mají motory s nízkým jmenovitým proudem (několik A (ampér) nebo méně), protože bude větší poměr svodového proudu vůči jmenovitému proudu motoru.

Nápravná opatření:

- Použijte vestavěnou elektronickou tepelnou ochranu měniče. (Viz část 3.5)
Nastavení elektronické tepelné ochrany se provádí pomocí parametru $U_{L\pi}, EHr$.
- Snižte taktovací kmitočet PWM. Tím se však zvýší hluk motoru.
Nastavení taktovacího kmitočtu PWM se provádí pomocí parametru $F300$. (Viz část 6.14.)
- Stav lze zlepšit instalací fóliového kondenzátoru $0,1\mu\text{F}$ - $0,5\mu\text{F}$ - 1000V na vstupní/výstupní svorky tepelného relé na každé fázi.



(2) Proudový transformátor (CT) a ampérmetr

Je-li externě připojen CT a ampérmetr pro zjištění výstupního proudu měniče, vysokofrekvenční složka svodového proudu může ampérmetr nebo CT poškodit. Jsou-li kabely k motoru delší než 50 metrů, může vysokofrekvenční složka snadno projít přes externě připojený CT, přidat se k měřenému proudu a spálit ampérmetr u modelů, které mají motory s nízkým jmenovitým proudem (několik A (ampér) nebo méně), zejména u 400V modelů s nízkým výkonem (do 4,0 kW), protože bude větší poměr svodového proudu vůči jmenovitému proudu motoru.

Nápravná opatření:

- Použijte výstupní svorku pro měřící přístroj v ovládacím obvodu měniče.
Výstupní proud je možné přenášet na výstupní svorku pro měřící přístroj (FM). Pokud chcete připojit měřící přístroj, použijte ampérmetr s rozsahem 1 mA DC na plnou výchylku nebo voltmetr s rozsahem 10 V DC na plnou výchylku.
Lze nastavit také výstup 0-20 mA DC (4-20 mA DC). (Viz část 3.4.)
- Použijte monitorovací funkce vestavěné v měniči.
Pro zjištění hodnoty proudu použijte monitorovací funkce na ovládacím panelu měniče. (Viz část 8.2.1.)

1.4.4 Instalace

■ Prostředí pro instalaci

Tento měnič je elektronické regulační zařízení. Věnujte instalaci ve vhodném provozním prostředí maximální bezpečnosti.

Varování	
Zakázáno	<ul style="list-style-type: none"> • Nedávejte blízko měniče žádné hořlavé látky. Při poruše by mohlo dojít k požáru. • Neinstalujte měnič na žádné místo, kde by se mohl dostat do styku s vodou nebo jinou kapalinou. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Povinné	<ul style="list-style-type: none"> • Měnič musí být používán jen v prostředí, které je specifikováno v návodu. Použití v jiných podmínkách může způsobit závadu.

Upozornění	
Zakázáno	<ul style="list-style-type: none"> • Neinstalujte měnič v místech, kde se vyskytují silné vibrace. Mohlo by dojít k pádu zařízení a zranění osob.




- Neinstalujte zařízení v místech, kde je vysoká teplota nebo vysoká vlhkost, kde dochází ke kondenzaci vody nebo působení mrazu. Vyhnete se místům, kde hrozí postříkání vodou a kde se může vyskytovat mnoho prachu, kovových částic nebo olejová mlha.
- Neinstalujte zařízení na žádném místě, kde jsou agresivní plyny nebo obráběcí kapaliny.

- Používejte zařízení v místech s teplotou v rozmezí od -10°C do 60 °C..

Při instalaci měniče v místě, kde může okolní teplota překračovat 40 °C, používejte měnič při nižším než jmenovitém proudu.. (Viz část 6.14.)



[Místo pro měření okolní teploty]




Pozn.: Měnič vyžádá teplo. Při instalaci do skříně (rozvaděče) zajistěte dostatečný prostor a větrání.

- Neinstalujte měnič na žádné místo, kde by mohl být vystaven působení silných vibrací.



Pozn.: Je-li měnič nainstalován v místě působení vibrací, je třeba provést opatření pro utlumení vibrací. Požádejte o radu dodavatele.

- Je-li měnič nainstalován v blízkosti některého z níže uvedených zařízení, provedte opatření pro omezení pochodu při provozu.



- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Elektromagnety: | Připojte na cívku přepěťovou ochranu. |
| Brzdy: | Připojte na cívku přepěťovou ochranu. |
| Elmag. stykače: | Připojte na cívku přepěťovou ochranu. |
| Zářívkové osvětlení: | Připojte na cívku přepěťovou ochranu. |
| Rezistory: | Umístěte dálé od měniče. |

■ Způsob instalace

Varování

	<ul style="list-style-type: none"> • Neinstalujte a nepoužívejte měnič, pokud je poškozený nebo chybí některá součást. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Požádejte prodejce o opravu.
	<ul style="list-style-type: none"> • Instalujte měnič na kovový podklad. Zádní panel se silně zahřívá. Neinstalujte měnič na hořlavé předměty, mohlo by dojít k požáru. • Nepoužívejte měnič s odmontovaným čelním krytem. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. • V případě, že systém vyzádil speciální podmínky provozu, musí být v ovládacích obvodech měniče instalován ovlaďovač nouzového zastavení (například pro aktivaci mechanické brzdy při přerušení napájení). Provoz nelze zastavit okamžitě samotným měničem a existuje tedy riziko nehody nebo zranění. • Všechny použité doplňky musí vyhovovat specifikacím firmy Toshiba. • Použití jakýchkoli jiných doplňků může způsobit nehodu.



Upozornění



Povinné

- Měnič musí být nainstalován na podkladu, který udrží jeho váhu.
Je-li měnič nainstalován na nevhodném podkladu, může spadnout a způsobit zranění.
- Je-li třeba brzdit (pro zablokování hřídele motoru), nainstalujte mechanickou brzdu.
Brzdění měničem nefunguje jako mechanická zařízení a při použití pro tento účel může dojít ke zranění.

(1) Standardní instalace

Nainstalujte měnič na dobře větraném místě v interiéru a namontujte jej ve svislé poloze na plochou kovovou desku.


1

Pokud instalujete více měničů, měla by být mezera mezi měniči alespoň 3 centimetry a měniče by měly být uspořádány vodorovně.

Pokud měnič pracuje v místech s teplotami přesahujícími 40°C , je nutné snížit výstupní proud.

(2) Instalace těsně vedle sebe

Pokud jsou měniče nainstalovány těsně vedle sebe, je třeba snížit výstupní proud.



Prostor vyznačený na obrázku je minimální potřebný volný prostor. Protože vzduchem chlazené zařízení má nahodaře a dole chladicí ventilátory, zajistěte nad a pod zařízením co největší volný prostor, aby mohl vzduch dobře proudit.

Pozn.: Neinstalujte zařízení v místech, kde je vysoká teplota nebo vysoká vlhkost a kde je mnoho prachu, kovových částic nebo olejová mlha.

(3) Instalace naplocho

VFMB1S-2002 až 2022PL a VFMB1-4004 až 4037PL mohou být nainstalovány naplocho.

■ Ztrátový výkon měniče a potřebná ventilace

Až 5 % jmenovitého výkonu měniče připadá na ztrátu způsobené převodem ze střídavého proudu (AC) na stejnosměrný (DC) a naopak. Aby se zabránilo nárustu teploty uvnitř skříně, když se tyto ztráty mění na teplo, musí být vnitřek skříně větrán a chlazený.

Potřebné množství vzduchu pro nucené chlazení a potřebná velikost plochy pro rozptýlení tepla při provozu u využívané skříně v závislosti na výkonu motoru jsou uvedeny níže.

Napěťová třída	Typ měniče	Ztrátový výkon (W) Pozn. 1)		Požadované množství vzduchu pro nucenou ventilaci (m^3/min)		Velikost plochy pro rozptýlení tepla při instalaci do skříně (m^2)		Průkon v pohotovostním stavu (W) Pozn. 2)	
		4 kHz	12 kHz	4 kHz	12 kHz	4 kHz	12 kHz		
Jednofázová 240V třída	VFMB1S-	2002PL	25	27	0.14	0.15	0.49	0.54	11
		2004PL	38	43	0.22	0.24	0.76	0.86	11
		2007PL	51	56	0.29	0.32	1.03	1.11	11
		2015PL	81	93	0.46	0.53	1.62	1.86	11
		2022PL	103	112	0.58	0.63	2.05	2.23	11
		4004PL	28	31	0.16	0.18	0.55	0.63	15,3
Tifázevá 500V třída	VFMB1-	4007PL	37	48	0.21	0.27	0.75	0.96	15,3
		4015PL	63	77	0.36	0.44	1,26	1,54	15,3
		4022PL	78	97	0.44	0.55	1,57	1,94	17,1
		4037PL	125	154	0.71	0.87	2,50	3,07	17,1
		4055PL	233	291	1,32	1,65	4,66	5,81	22
		4075PL	263	352	1,49	2,00	5,26	7,05	22
		4110PL	403	507	2,29	2,88	8,06	10,1	31
		4150PL	480	611	2,72	3,47	9,59	12,2	31

Poznámky

- V případě nepřetržitého provozu při 100% zatížení. Teplelná ztráta doplňkových externích zařízení (vstupní tlumivka, DC tlumivka, odrušovací filtry atd.) není v teplelných hodnotách v tabulce zahrnutá.
- Je to spotřeba energie, když je měnič zapnutý, ale výstupní kmitočet je 0 Hz a běží chladicí ventilátor.

■ Opatření proti rušení

Měnič generuje vysokofrekvenční rušení. Při instalaci je třeba dodržovat příslušná opatření. Příklady jsou uvedeny níže.


- Vedte silové a ovládací vodiče odděleně. Nedávejte je do stejných instalačních kanálů, nevedte je souběžně a nesvazujte je k sobě.
- Pro ovládací obvody použijte stíněné a kroucené páry vodičů.
- Oddělte vstupní (napájecí) a výstupní (motorové) silové kabely. Nedávejte je do stejných instalačních kanálů, nevedte je souběžně a nesvazujte je k sobě.
- Uzemňte uzemňovací svorky měniče (図1).
- Nainstalujte ochranné RC členy na každou cívkou elektromagnetického stykače nebo relé, použitou u měniče.
- V případě potřeby nainstalujte odrušovací filtry.
- Pro splnění direktiv pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) nainstalujte doplňkovou EMC (odrušovací) desku a připevněte k ní stínění.
- Nainstalujte EMC (odrušovací) desku a použijte stíněné vodiče

1

■ Instalace více než jednoho měniče do rozvaděče

Když instalujete dva nebo více měničů do rozvaděče, dbejte na následující body.

- Měniče lze instalovat také těsně vedle sebe bez jakékoli mezery mezi nimi.
- Při instalaci měničů těsně vedle sebe použivejte měniče jen když okolní teplota nepresáhne 40 °C.
- Při použití měničů při okolní teplotě nad 40 °C ponechejte mezi měniči mezitu min. 3 cm a provozujte každý měnič při nižším proudu, než je jmenovitý průtok.
- Ponechejte nad a pod měniči volný prostor min 20 cm.
- Při instalaci měničů nad sebou použijte desku pro odklon výfuku vzduchu tak, aby teplo stoupající z dolního měniče nepůsobilo na horní měnič.



1

2. Zapojení

2

⚠ Varování



Demontáž zakázána

- Nikdy nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění. O opravy požádejte prodejce.



Zakázáno

- Nestrkejte prsty do otvorů, například otvorů pro kabely nebo chladicí ventilátory.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.
- Nezasunujte do měniče žádné předměty (elektrické vodiče, tyče atd.). Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nedovolte, aby se do styku s měničem dostala voda nebo jiné kapaliny.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

⚠ Upozornění



Zakázáno

- Při přepravě nebo přemístování nedržte měnič za čelní kryty.
Kryty se mohou uvolnit a měnič může spadnout a způsobit zranění.

2.1 Pokyny pro zapojení

⚠ Varování



Zakázáno

- Nikdy nesundávejte kryt svorkovnice, pokud je zařízení pod napětím, ani neotevřejte dveře rozvaděče (při vestavbě do rozvaděče).
Měnič obsahuje mnoho částí s nebezpečným napětím a dotyk s nimi způsobí úraz elektrickým proudem.



Povinné

- Zapněte napájení, jen když je nasazen čelní kryt nebo když jsou zavřeny dveře rozvaděče.
Když je zapnuto napájení bez nasazení krytu svorkovnice nebo při nezavření dveří rozvaděče, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.
- Elektrická instalace musí být provedena kvalifikovaným odborníkem.
Připojení vstupního napětí osobou, která nemá odborné znalosti, může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Zapojte správně výstupní svorky (strana motoru).
Při nesprávném pofaření fázi se bude motor točit opačně a to může způsobit zranění.
- Připojení kabelů se musí provést až po instalaci měniče.
Jsou-li kabely připojeny dříve, může dojít ke zranění nebo úrazu elektrickým proudem.
- Před připojením kabelů musí být provedeny následující kroky.
(1) Vypněte všechny zdroje napájení.
(2) Počkejte nejméně 15 minut a zkонтrolujte, zda kontrolka nabíjení nesvítí.
(3) Použijte měřicí přístroj, který dokáže změřit stejnosměrné napětí (400 V DC nebo 800 V DC nebo vyšší) a zkонтrolujte, zda napětí DC meziobvodu (mezi svorkami PA a PC) nepřesahuje 45 V.
Nejsou-li tyto kroky správně provedeny, hrozí při zapojování úraz elektrickým proudem.
Utahněte šrouby na svorkovnicu předepsaným momentem.
- Nejsou-li šrouby utaženy předepsaným momentem, může dojít k požáru.

⚠ Varování



Uzemnit

- Uzemnění musí být správně připojeno.
Není-li uzemnění rádně a bezpečně připojeno, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

⚠ Upozornění



Zakázáno

- Neopřipojujte zařízení, která obsahují kondenzátory (například odrušovací filtry nebo du/dt filtry), na výstupní svorky (stranu motoru).
Mohlo by dojít k požáru.

Prevence rádiového rušení

Abyste potlačili elektromagnetické rušení, oddělte od sebe napájecí kabely vedoucí k napájecím svorkám (R/L1, S/L2, T/L3) a výstupní kabely vedoucí k motorovým svorkám (U/T1, V/T2, W/T3).

Napájení ovládacího a silového obvodu

Napájení ovládacího a silového obvodu je u tohoto měniče stejné.

Pokud závada nebo poruchové vypnouti způsobí vypnouti silového napájení, vypnou se i ovládací obvod. Při kontrole příčiny závady nebo poruchového vypnutí použijte funkci paměti poruchových hlášení.

Pokud chcete zachovat funkčnost ovládacího obvodu, i když se silový obvod kvůli závadě nebo poruchovému vypnouti vypne, použijte doplňkový záložní napájecí zdroj pro ovládací obvod.

2

Zapojení


- Kvůli malému prostoru mezi svorkami silového obvodu použijte pro připojení vodiče s nalisovanými dutinkami. Připojte vodiče tak, aby se sousední kontakty nedotýkaly.
- Pro zemnici svorku použijte vodiče, jejichž průřez je stejný nebo vyšší, než je uveden v tabulce 10.1 a měnič vždy uzemněte (240V napěťová třída: zemnění typu D, 500V napěťová třída: zemnění typu C). Pro uzemnění použijte co možná nejkratší vodič s co největším průřezem a připojte jej co možná nejbliže k měniči.
- Velikosti elektrických vodičů použitých pro silový obvod viz tabulka v části 10.1.
- Délka silového vodiče v tabulce 10.1 by neměla přesahovat 30 m. Pokud je vodič delší než 30 m, je třeba zvětšit jeho průřez.

2.2 Standardní zapojení

		Varování
	Zakázano	<ul style="list-style-type: none"> • Nepřipojujte vstupní napájení k výstupním svorkám (na straně motoru (U/T1,V/T2,W/T3)). Připojení napájecího napájení na výstup může poškodit měnič a způsobit požár. Mohlo by dojít k požáru. Připojte rezistor podle pokynů v části 6.13.4. • Po odpojení vstupního napájení se po dobu 15 minut nedotýkejte vodičů zařízení (u jističe MCCB), připojených na vstupní straně měniče Při dotyku vodičů by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. • Nevypínajte externí napájecí zdroj dříve než měnič, pokud jsou při externím napájení používány svorky VIA nebo VIB jako digitální vstupy. Mohlo by to způsobit neočekávané stavы, protože svorky VIA nebo VIB jsou ve stavu ZAP.
	Povinné	<ul style="list-style-type: none"> • Když jsou svorky VIA nebo VIB používány jako digitální vstupy, nastavte správně parametr <i>F 109</i>. Pokud není správně nastaven, může dojít k závadě.
	Uzemnit	<ul style="list-style-type: none"> • Uzemnění musí být správně připojeno. Není-li uzemnění řádně a bezpečně připojeno, mohlo by při závadě nebo probíjení proudu dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.


2.2.1 Standardní schéma zapojení 1

Standardní schéma zapojení - SOURCE (pozitivní logika) (společná svorka: P24)



2.2.2 Standardní schéma zapojení 2


Standardní schéma zapojení - SINK (negativní logika) (společná svorka: CC)



2.3 Popis svorek

2.3.1 Silové svorky

■ Připojení s periferními zařízeními



2

Pozn. 1: Jednofázové modely nemají svorky T/L3. Používáte-li jednofázové modely, připojte napájecí kabely na svorky R/L1 a S/L2/N.

Silový obvod

Označení svorky	Funkce svorky
	Zemnicí svorka pro připojení měniče. Celkem jsou 3 svorky. Do 4,0 kW : 2 svorky na horní straně, 1 svorka na dolní straně. 5,5 až 15 kW : 3 svorky na dolní straně.
R/L1,S/L2,T/L3	240V třída: Jednofázové 200 až 240 V - 50/60 Hz 500V třída: Třífázové 380 až 500 V - 50/60 Hz * Pro jednofázové napájení se používají vstupní svorky R/L1 a S/L2/N.
U/T1,V/T2,W/T3	Připojení pro třífázový motor
PBe, PB	Připojení brzdných rezistorů Podle potřeby změňte parametry F 304, F 305, F 308, F 309.
PA/+	Svorka se kladným potenciálem pro interní DC napěťový meziobvod. Spolu se svorkou PC/- může sloužit pro napájení měniče stejnosměrným (DC) napětím.
PC/-	Svorka se záporným potenciálem pro interní DC napěťový meziobvod. Spolu se svorkou PA/+ může sloužit pro napájení měniče stejnosměrným (DC) napětím.

Uspořádání svorek silového obvodu je pro každý výkonový rozsah jiné.

Podrobnosti viz část 1.3.3.1)




2.3.2 Ovládací svorky

Ovládací svorkovnice je společná pro všechny modely zařízení.

Funkce a parametry jednotlivých svorek jsou uvedeny v následující tabulce.

Uspořádání svorek řídícího obvodu viz část 1.3.3.3).

Ovládací svorky

Označení svorky	Vstup/výstup	Funkce	Elektrické parametry	Vnitřní obvody měniče
F	Vstup	Multifunkční programovatelný digitální vstup	Spojení svorek F-P24 nebo F-CC působí otáčení vpřed; rozpojení způsobí zpomalení a zastavení. (Když je funkce uvolnění ST stále ZAP.) Lze přidat 3 různé funkce.	
R	Vstup			
RES	Vstup			
S1	Vstup			
S2	Vstup			
S3	Vstup			
CC	Společná pro vstup/výstup			
PP	Výstup	Výstup analogového napájení	10 V DC (povolený proud zátěže: 10 mA)	
VIA Pozn. 1)	Vstup	Multifunkční programovatelný analogový vstup. Tovární výchozí nastavení: Žádaná hodnota (ZH) kmitočtu 0 - 10 V DC (rozlišení 1/1000) / 0-60Hz (0-50Hz). Změnou nastavení parametru F 109 lze tuto svorku použít také jako multifunkční programovatelný digitální vstup.	10 V DC (vnitřní impedance: 30 kΩ)	

Označení svorky	Vstup/výstup	Funkce	Elektrické parametry	Vnitřní obvody měniče
-----------------	--------------	--------	----------------------	-----------------------

VIB Pozn. 1)	Vstup	Multifunkční programovatelný analogový vstup. Tovární výchozí nastavení: Žádaná hodnota (ŽH) kmitočtu 0 - 10 V DC (rozlišení 0-60Hz (0-50Hz)). Změnou nastavení parametru $F_{107} = 1$ lze změnit funkci na vstup -10+10 V Změnou nastavení parametru F_{109} lze tuto svorku použít také jako multifunkční programovatelný digitální vstup.	10 V DC (vnitřní impedance: 30 kΩ)	
VIC	Vstup	Multifunkční programovatelný analogový vstup. Vstup 0-20 mA (4-20 mA).	4-20 mA (vnitřní impedance: 250 Ω)	
FM	Výstup	Multifunkční programovatelný analogový výstup Tovární nastavení: skutečný (výstupní) kmitočet. Funkci lze přepnout na dopřívkové měřidlo (0-1 mA), napěťový výstup 0-10 V DC nebo proudový výstup 0-20 mA DC (4-20 mA) pomocí nastavení parametru $\square\square\square$. Max rozlišení 1/1000.	Ampérmetr s rozsahem 1 mA Voltmetr 0-10 V DC Povolený zatěžovací odpor: 1 kΩ nebo vyšší Ampérmetr 0-20 mA (4-20 mA) DC Povolený zatěžovací odpor: 750 Ω nebo nižší	
P24	Výstup	Napájecí výstup 24 V DC	24 V DC - 100 mA	
	Vstup	Je-li SW1 přepnutý do polohy PLC, lze tuto svorku použít jako společnou svorku, když je použit externí napájecí zdroj.	-	
+SU	Vstup	Vstup pro DC napájení ovládacího obvodu. Záložní zdroj pro napájení ovládacího obvodu se připojuje mezi svorky +SU a CC.	Napětí: 24 V DC ±10% Proud: 1 A nebo více	
	Výstup	Používá se spolu s STO pro zabezpečovací funkci. Svorky +SU a STO jsou při dodání od výrobce propojeny zkratovací lištou.	-	
STO Pozn. 2)	Vstup	Když jsou +SU a STO spojeny, je měnič uveden do pohotovostního stavu. (Tovární nastavení.) A když je spojení mezi nimi přerušeno, motor selvačnosti doběhne a zastaví se. Tyto svorky se používají pro zablokování. Tato svorka není multifunkční programovatelný vstup. Je to svorka pro funkci zabezpečení, která splňuje podmínky SIL II bezpečnostní normy IEC61508.	Nezávisle na SW1 ZAP: 17 V DC nebo více VYP: Méně než 12 V DC (VYP: volný doběh)	

Pozn. 1) Když jsou svorky VIA a VIB použity jako digitální vstupy, připojte zvyšovací (pull-up) nebo snižovací (pull-down) rezistory (pro přidržení úrovně log. 1 nebo log 0).

Pozn. 2) Když je svorka STO použita pro splnění bezpečnostních standardů, řídte se pokyny v části 9.3.

2

Označení svorky	Vstup / výstup	Funkce	Elektrické parametry	Vnitřní obvody měniče
OUT NO	Výstup	Multifunkční programovatelný výstup s otevřeným kolektorem. Tovární nastavení: výstup signálu indikujícího dosažení požadovaných otáček (dokončení rozbehu/dobehu). Multifunkční výstup, kterému lze přiřadit dvě různé funkce. Svorka NO je ekvivalentní (0 V) výstupní svorka. Je izolovaná od CC svorky. Změnou nastavení parametru F 6 5 9 lze tyto svorky použít také jako multifunkční programovatelné pulsní výstupy.	Výstup s otevřeným kolektorem 24 V DC - 100 mA Pro výstup impulsu musí procházet proud 10 mA nebo vyšší. Rozsah kmitočtu impulsu: 10~2 kp/s (kp/s = 1000 impulsu za sekundu)	
FLA FLB FLC Pozn. 3)	Výstup	Multifunkční programovatelný výstup s reléovým kontaktem. Používá se pro detekci poruch měniče. (Tovární nastavení.) Při aktivaci funkce ochrany je kontakt mezi FLA-FLC sepnut a kontakt mezi FLB-FLC rozepnut.	Max. kapacita přepínání: 250 V AC - 2 A (cosφ=1) : s odporovou zátěží 30 V DC - 1 A 250 V AC - 1 A (cosφ=0,4) Min. povolená zátěž 5 V DC - 100 mA 24 V DC - 5 mA	
RY RC Pozn. 3)	Výstup	Multifunkční programovatelný výstup s reléovým kontaktem. Tovární nastavení: Detekce dosažení nízkého kmitočtu. Multifunkční výstup, kterému lze přiřadit dvě různé funkce.	Max. kapacita přepínání: 250 V AC - 2 A (cosφ=1) : s odporom zátěže 30 V DC - 1 A 250 V AC - 1 A (cosφ=0,4) Min. povolená zátěž 5 V DC - 100 mA 24 V DC - 5 mA	

Pozn. 3) Působením vnějších vlivů, například vibrací, nárazů apod., může docházet zákmítům kontaktu (chvílkovému sepnutí/rozepnutí kontaktu). Pokud kontakt připojujete přímo ke vstupu programovatelného automatu, použijte filtr s časovou konstantou 10 ms nebo větší. Při připojení k programovatelnému automatu použijte pokud možno svorku OUT.

■ SINK (negativní) logika/SOURCE (pozitivní) logika (Když je použit vnitřní napájecí zdroj měniče)

Při použití sink logiky aktivuje obvod proud tekoucí ven z ovládací vstupní svorky. Takové svorky se nazývají svorkami se sink logikou.

Obecně používaná metoda v Evropě je source logika, ve které aktivuje obvod proud tekoucí do vstupní svorky.

Sink logika je někdy označována jako negativní logika a source logika jako pozitivní logika.


Obvody obou logik jsou napájeny z vnitřního napájecího zdroje měniče nebo z externího napájecího zdroje a jejich zapojení se liší podle použitého napájení.

Sink/source logiku lze přepínat přepínačem SW1.


<Příklady zapojení při použití interního napájecího zdroje měniče>

2

Přepínač SW1 : nastavení Sink



Přepínač SW1 : nastavení Source



Programovatelný
automat

Měnič

Programovatelný
automat

Měnič


■ SINK (negativní) logika/SOURCE (pozitivní) logika (Když je použit externí napájecí zdroj)

Svorka P24 se používá pro připojení k externímu napájecímu zdroji nebo pro izolaci svorky od jiných vstupních nebo výstupních svorek.

<Příklady zapojení při použití externího napájecího zdroje>

Přepínač SW1 : nastavení PLC

Sink (negativní) logika



2

■ Přepnutí přepínače

Umístění přepínače viz část 1.3.3 3).

(1) Přepínání sink/source logiky: SW1

Nastavení sink/source logiky pro svorky F, R, RES, S1, S2 a S3 se provádí přepínačem SW1.

Když je pro sink logiku použit externí napájecí zdroj, nastavte přepínač SW1 do polohy PLC.

Nastavte přepínače pro sink/source logiku dříve, než je zapnuto napájení měniče.

Po kontrole správnosti nastavení pro sink/source logiku můžete zapnout napájení.

(2) Přepínání funkce svorky S3: SW2

Nastavení svorky S3 jako digitálního vstupu/PTC vstupu (pro termistor) se provádí přepínačem SW2 a parametrem $F\ 14\ 7$.

Při použití svorky S3 jako digitálního vstupu posuňte přepínač SW2 do polohy LOGIC a nastavte parametr $F\ 14\ 7=0$.

Při použití svorky S3 jako PTC vstupu posuňte přepínač SW2 do polohy PTC a nastavte parametr $F\ 14\ 7=1$.

Nastavení přepínače SW2 musí vždy odpovídat nastavení parametru $F\ 14\ 7$.

Pokud to není dodrženo, může dojít k závadě.

3. Provoz

3

! Varování	
Zakázáno	<ul style="list-style-type: none"> Nedotýkejte se svorek měniče, když je měnič pod napětím, ani když motor stojí. Je-li měnič pod napětím, může při dotyku se svorkami dojít k úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se spínačů, když máte mokré ruce a nečistěte měnič mokrou utěrkou. Takové postupy mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Nepřiblížujte se k motoru ve stavu nouzového zastavení, je-li nastavena funkce automatického restartu. Motor se může náhle znova rozběhnout a to může způsobit zranění. Provedte dostupná bezpečnostní opatření např. nasazení krytu na motor, abyste zabránili nehodám při nečekaném rozběhnutí motoru.
Povinné	<ul style="list-style-type: none"> Zapněte vstupní napájení až po nasazení krytu svorkovnice (nebo zavření dveří skříně rozvaděče). Pokud je zapnuto vstupní napájení bez nasazeného krytu svorkovnice (nebo při nezavření dveří skříně), může dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud z měniče začne vycházet kouř, neobvyklý zápach nebo zvuk, okamžitě odpojte napájení. Pokud by zařízení pokračovalo v takovém stavu v provozu, mohlo by dojít k požáru. Požádejte prodejce o opravu. Vypněte vždy napájení, pokud měnič nebude delší dobu používán. Zapněte vstupní napájení až po nasazení krytu svorkovnice. Při instalaci měniče s odmontovaným krytem svorkovnice ve skříně zavřete vždy nejprve rozvaděče a teprve pak zapněte napájení. Pokud je zapnuto napájení bez nasazeného krytu svorkovnice (nebo při nezavření dveří skříně), může dojít k úrazu elektrickým proudem. Před resetováním měniče po poruše zajistěte, že jsou ovládací povely vypnuty. Je-li měnič resetován před vypnutím ovládacího povelu, může dojít k náhlému rozběhnutí motoru a zranění.

! Upozornění	
Zákaz dotyku	<ul style="list-style-type: none"> Nedotýkejte se žeber chladiče ani vybíjecích rezistorů. Tyto části jsou horké a mohly byste se o ně spálit.
Zakázáno	<ul style="list-style-type: none"> Dodržujte všechny povolené provozní rozsahy motorů a mechanického zařízení. (Viz návod k motoru.) Nedodržení těchto rozsahů může způsobit zranění.

3.1 Nastavení instalačního menu

! Varování	
Povinné	<ul style="list-style-type: none"> Při nesprávném nastavení dojde k poškození pohonu nebo nečekanému pohybu stroje. Ujistěte se, že jsou instalační parametry správně nastaveny.

Nastavte instalační menu podle základního kmitočtu a napětí základního kmitočtu připojeného motoru. (Pokud nevíte, jaký kód regionu vybrat v instalačním menu a jaké hodnoty je třeba nastavit, poradte se s prodejcem.)

Každé instalační menu automaticky nastavuje všechny parametry, které souvisejí se základním kmitočtem a napětím základního kmitočtu připojeného motoru. (Prohlédněte si tabulku na další straně.)

Při změně instalacního menu postupujte podle těchto kroků [Příklad: Nastavení kódu regionu na $E\ U$]

Ovládání z panelu	LED displej	Operace
	$SE\ \zeta$	Bliká Set (nastavení).
		Otačením kruhového ovladače vyberte kód regionu " $E\ U$ " (Evropa).
	$E\ U \Leftrightarrow In\ \zeta$	Stískněte střed kruhového ovladače, abyste potvrdili nastavení regionu.
	0.0	Zobrazuje se provozní kmitočet (pohotovostní stav)

- ★ Pokud chcete změnit vybraný region pomocí instalacního menu, vyvoltejte instalacní menu následujícím postupem.
Mějte však na paměti, že se tím obnoví také výchozí tovární nastavení všech parametrů.
 - Nastavte parametr $\zeta\ YP$ na " 13 ".
 - Nastavte parametr $SE\ \zeta$ na " 0 ".
- ★ Nastavení parametrů uvedených v tabulce na následující straně je možné měnit jednotlivě i poté, co jsou vybrány v instalacním menu.

■ Hodnoty nastavované jednotlivými instalacními parametry

Označení	Funkce	$E\ U$ (převážně v Evropě)	USR (převážně v Severní Americe)	$ASIA$ (převážně v Asii, Oceánii) Pozn. 1)	JP (převážně v Japonsku)
$UL /$ $uL /$ $F170$	Horní limit kmitočtu Základní kmitočet 1 Základní kmitočet 2	50,0 (Hz)	60,0 (Hz)	50,0 (Hz)	60,0 (Hz)
$F204 /$ $F213 /$ $F219 /$ $F330 /$ $F367 /$ $F814$	Koncový kmitočet	50,0 (Hz)	60,0 (Hz)	50,0 (Hz)	60,0 (Hz)
$uLu /$ $F171$	Napětí základního kmitočtu 1, 2	240V třída 500V třída	230 (V) 400 (V)	230 (V) 460 (V)	200 (V) 400 (V)
$P\ \zeta$	Volba režimu řízení U/f	0	0	0	2
$F307$	Korekce napájecího napětí (omezení výstupního napětí)	2	2	2	3
$F417$	Jmenovité otáčky motoru	1410 (min^{-1})	1710 (min^{-1})	1410 (min^{-1})	1710 (min^{-1})

Pozn. 1) Výjma Japonska.

3.2 Zjednodušené ovládání VF-MB1

Nastavení žádané hodnoty kmitočtu a způsobu ovládání je možné provádět některým z následujících postupů.

Start / Stop

- : (1) Start a stop z ovládacího panelu
- (2) Start a stop pomocí externích signálů připojených na svorkovnici

Nastavení kmitočtu

- : (1) Nastavení pomocí kruhového ovladače
- (2) Nastavení pomocí externích signálů připojených na svorkovnici
(0-10 V DC, 4-20 mA DC)

Pro volbu použijte základní parametry ***E R Q d*** (Volba způsobu ovládání) a ***F R Q d*** (Volba režimu nastavení kmitočtu).

3

[Nastavení parametru]

Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
<i>E R Q d</i>	Volba způsobu ovládání	0: Svorkovnice 1: Ovládací panel (včetně externího ovládacího panelu) 2: RS485 komunikace 3: CANopen komunikace 4: Komunikační doplněk	1
<i>F R Q d</i>	Volba způsobu nastavení kmitočtu	0: Kruhový ovladač 1 (uložení i při vypnutí napájení) 1: Svorka VIA 2: Svorka VIB 3: Kruhový ovladač 2 (stisknout střed pro uložení) 4: RS485 komunikace 5: Motorpotenciometr přes externí digitální vstup 6: CANopen komunikace 7: Komunikační doplněk 8: Svorka VIC 9, 10: - 11: Vstup série impulsů	0

★ ***F R Q d=0*** (kruhový ovladač 1) je režim, při kterém je kmitočet nastavený kruhovým ovladačem uložen, i když je vypnuto napájení.

★ Podrobnosti o nastavení ***F R Q d=4*** až ***7*** a ***11*** viz část 5.6.

3.2.1 Start a stop

[Příklad nastavovací procedury ***E R Q d***]

Ovládání z panelu	LED displej	Operace
	0.0	Zobrazuje skutečnou hodnotu kmitočtu (provoz zastaven). (Když je volba standardního zobrazení <i>F 7 10=0</i> [provozní kmitočet])
	R U H	Zobrazí se první základní parametr [Funkce Historie (<i>R U H</i>)].
	E R Q d	Pomocí kruhového ovladače vyberte " <i>E R Q d</i> ".
	/	Stiskněte střed kruhového ovladače pro zobrazení hodnoty parametru. (Tovární nastavení: /).
	0	Pomocí kruhového ovladače změňte hodnotu parametru na 0 (svorkovnice).
	0⇒E R Q d	Stiskněte střed kruhového ovladače pro uložení změněné hodnoty parametru. Zobrazí se střídavě <i>E R Q d</i> a nastavená hodnota parametru.

(1) Start a stop z ovládacího panelu (C700d=1)

Pro spuštění a zastavení motoru použijte tlačítka **RUN** a **STOP** na ovládacím panelu.

RUN: Spuštění motoru.

STOP: Zastavení motoru.

- ★ Směr otáčení je určen nastavením parametru F_r (volba chodu vpřed/vzad). (J : Chod vpřed, I : Chod vzad)
- ★ Pro přepínání směru otáčení vpřed a vzad z externího ovládacího panelu (doplňek) je třeba nastavit parametr F_r (volba chodu vpřed/vzad) na Z nebo J . (Viz část 5.8.)


(2) Start/Stop pomocí externího signálu na svorkovnici (C700d=0): Source (pozitivní) logika

Pro start a stop motoru použijte externí signály na svorkovnici měniče.

3

Spojení svorek **[F]** a **[P24]**: Chod vpřed

Rozpojení svorek **[F]** a **[P24]**: Zpomalení a zastavení



(3) Volný doběh


Standardní výchozí zastavení je doběh po rampě. Pro volný doběh přiřaďte na volný digitální vstup funkci "6 (ST)".

Nastavte parametr $F_{110}=0$.

Pro volný doběh rozpojte ST-P24 při zastavování motoru podle obrázku vpravo. Displej na měniči zobrazí v tomto okamžiku DFF .

Volný doběh lze provést také přiřazením funkce "95 (FRR)" na volnou svorku.


Při tomto nastavení se volný doběh provede spojením svorek FRR a P24.




(2) Nastavení kmitočtu pomocí externích signálů na svorkovnici ($F100d = 1, 2$ nebo B)

■ Nastavení kmitočtu

1) Nastavení kmitočtu pomocí externího potenciometru




★ Potenciometr
Nastavení kmitočtu pomocí potenciometru (1 - 10 k Ω , 1/4 W)
Podrobnejší informace o nastavení viz část 6.5.2.




2) Nastavení kmitočtu pomocí vstupního napětí (0-10 V)




★ Napěťový signál
Nastavení kmitočtu pomocí napěťových signálů (0-10 V).
Podrobnejší informace o nastavení viz část 6.5.2.



3) Nastavení kmitočtu pomocí vstupního proudu (4-20 mA)




★ Průtočový signál
Nastavení kmitočtu pomocí průtočových signálů (4-20mA).
Podrobnejší informace o nastavení viz část 6.5.2.



4) Nastavení kmitočtu pomocí vstupního napětí (-10 až +10 V)



★ Napěťový signál
Nastavení kmitočtu pomocí napěťových signálů (-10-+10V).
Podrobnejší informace o nastavení viz 6.5.2.




3.3 Ovládání VF-MB1

Přehled způsobů ovládání měniče s jednoduchými příklady.

Př. 1:

Nastavení kmitočtu pomocí kruhového ovladače a start/stop pomocí tlačítek na ovládacím panelu (1)

(1) Zapojení



3

(2) Nastavení parametrů (výchozí nastavení)

Označení	Funkce	Naprogramovaná hodnota
<i>F004</i>	Volba způsobu ovládání	1
<i>F005</i>	Volba způsobu nastavení kmitočtu	0

(3) Provoz

Start/Stop: Použijte tlačítka **RUN** a **STOP** na ovládacím panelu.


Nastavení kmitočtu: Nastavte kmitočet pomocí kruhového ovladače. Nastavení kmitočtu se ukládá pouhým otáčením kruhového ovladače.

*1: * U jednofázových modelů jsou svorky R/L1 a S/L2/N.

Př. 2:

Nastavení kmitočtu pomocí kruhového ovladače a start/stop pomocí tlačítka na ovládacím panelu (2)

(1) Zapojení



(2) Nastavení parametrů

Označení	Funkce	Naprogramovaná hodnota
<i>F70d</i>	Volba způsobu ovládání	1
<i>F71d</i>	Volba způsobu nastavení kmitočtu	3

(3) Provoz

Start/Stop: Použijte tlačítka **(RUN)** a **(STOP)** na ovládacím panelu.

Nastavení kmitočtu: Nastavte kmitočet pomocí kruhového ovladače.

Pro uložení nastaveného kmitočtu stiskněte střed kruhového ovladače.


Bude střídavě blikat *F7* a ŽH kmitočtu.

*1: * U jednofázových modelů jsou svorky R/L1 a S/L2/N.

Př. 3

Nastavení kmitočtu pomocí kruhového ovladače a start/stop pomocí externích signálů

(1) Zapojení



(2) Nastavení parametrů

Označení	Funkce	Naprogramovaná hodnota
<i>F704</i>	Volba způsobu ovládání	0
<i>F704</i>	Volba způsobu nastavení kmitočtu	0 nebo 3

(3) Provoz

Start/Strop: ZAP/VYP svorek F-CC/R-CC (se sink logikou)


Nastavení kmitočtu: Nastavte kmitočet pomocí kruhového ovladače.

*1: * U jednofázových modelů jsou svorky R/L1 a S/L2/N.

Př. 4

Nastavení kmitočtu pomocí externích signálů a start/stop pomocí externích signálů

(1) Zapojení



3

(2) Nastavení parametrů

Označení	Funkce	Naprogramovaná hodnota
<i>F00d</i>	Volba způsobu ovládání	0
<i>F00d</i>	Volba způsobu nastavení kmitočtu	1, 2 nebo 8

(3) Provoz

Start/Stop: ZAP/VYP svorek F-CC/R-CC (se sink logikou)

Nastavení kmitočtu: VIA: Vstup 0-10 V DC (externí potenciometr), VIB: Vstup 0-10 V DC nebo VIC: 4-20 DC mA pro nastavení kmitočtu

* Nastavte volbu VIA, VIB nebo VIC pomocí parametru *F00d*.

VIA : *F00d* = 1

VIB : *F00d* = 2

VIC : *F00d* = 8

*1: * U jednofázových modelů jsou svorky R/L1 a S/L2/N.

3.4 Nastavení a seřízení výstupu FM pro měřící přístroj

F 75 L : Nastavení funkce výstupu FM

F 77 : Seřízení výstupu FM

- Funkce

Jako výstupní signál ze svorky FM lze vybrat výstup 0 - 1 mA DC, 0 (4) - 20 mA DC nebo 0 - 10 V v závislosti na nastavení parametru **F 58 1**. Sefďte rozsah pomocí **F 77**.

Použijte ampérmetr s rozsahem 0 - 1 mA DC.

Pro nastavení výstupu 4 - 20 mA DC je třeba seřídit parametr **F 52 2** (počáteční hodnota analogového výstupu).


[Nastavení parametru]

Označ.	Funkce	Rozsah nastavení	Předpokládaný výstup při F 75 L = 1	Výchozí nastavení
F 75 L	Nastavení funkce výstupu FM	0: Výstupní kmitočet 1: Výstupní proud 2: ŽH kmitočtu 3: Výstupní napětí (přes DC napětí) 4: Výstupní napětí 5: Príkon 6: Výstupní výkon 7: Moment 8: - 9: Celkové zatížení motoru 10: Celkové zatížení měniče 11: Celkové zatížení PBR (brzd. rezistoru) 12: ŽH kmitočtu (po kompenzací) 13: Vstupní hodnota na VIA 14: Vstupní hodnota na VIB 15: Pevná hodnota 1 (výstupní proud odpovídající 100 %) 16: Pevná hodnota 2 (výstupní proud odpovídající 50 %) 17: Pevná hodnota 3 (jiná než výstupní proud) 18: RS485 komunikační data 19: Pro nastavení (zobrazuje se nastavená hodnota F 77). 20: Vstupní hodnota na VIC 21: Hodnota pulsního vstupu 22: - 23: Hodnota PID zpětné vazby 24: Celkový príkon 25: Celkový výkon	Maximální kmitočet (F H) - Maximální kmitočet (F H) 1,5x jmenovité napětí 1,5x jmenovité napětí 1,85x jmenovitý výkon 1,85x jmenovitý výkon 2,5x jmenovitý moment Jmenovité zatížení Jmenovité zatížení Jmenovité zatížení Maximální kmitočet (F H) Max. vstupní hodnota Max. vstupní hodnota - - Max. hodnota (100,0 %) - Max. vstupní hodnota Max. vstupní hodnota - Maximální kmitočet (F H) 1000x F 74 9 1000x F 74 9	0
F 77	Seřízení výstupu FM	-	-	-

■ Rozlišení

Všechny FM svorky mají rozlišení max. 1/1000.

■ Příklad nastavení výstupu 4-20 mA (Podrobnosti viz část 6.17.2)



Pozn. 1) Při použití FM svorky pro proudový výstup zajistěte, aby byl externí zatěžovací odpor menší než 750 Ω .


Při použití pro napěťový výstup použijte externí zatěžovací odpor vyšší než 1 k Ω .

Pozn. 2) $F\pi \text{ } S_L = 12$ je provozní kmitočet motoru.


■ Nastavení rozsahu pomocí parametru $F\pi$ (seřízení výstupu pro měřicí přístroj)

Připojte měřicí přístroje podle obrázku níže.

<Měření výstupního kmitočtu>



<Měření výstupního proudu>



[Příklad nastavení výstupu FM pro měřicí kmitočtu]

* Pro přednastavení nulového bodu použijte seřízovací šroub měřicího přístroje.

Ovládání z panelu	LED displej	Operace
-	60.0	Zobrazuje skutečnou hodnotu kmitočtu. (Když je volba standardního zobrazení $F\pi \text{ } 10$ nastavena na 0)
	RUEH	Zobrazí se první základní parametr "RUEH" (funkce Historie).
	$F\pi$	Pomocí kruhového ovladače vyberte $F\pi$.
	60.0	Stiskněte střed kruhového ovladače pro zobrazení skutečné hodnoty kmitočtu.
	60.0	Seruďte měřidlo pomocí kruhového ovladače. Výchylka měřidla se bude měnit, ale indikace na LED displeji měniče zůstane přitom stejná.
	$60.0 \Leftrightarrow F\pi$	Stiskněte střed kruhového ovladače pro uložení kalibrace měřidla. Zobrazí se střídavě $F\pi$ a kmitočet.
	60.0	Na displeji se obnoví původní zobrazení. (Když je volba standardního zobrazení $F\pi \text{ } 10$ nastavena na 0 (Provozní kmitočet))

■ Seřízení měřicího přístroje, za klidu měniče

- Seřízení výstupního proudu ($F\pi5L = ?$)

Pokud při seřizování měřicího přístroje pro výstupní proud dochází k velkému kolísání hodnot, které ztěžuje seřízení, je možné seřídit měřidlo za klidu měniče.

Když nastavíte $F\pi5L$ na 15 pro pevnou hodnotu 1 (odpovídá 100 % výstupního proudu), bude na výstupu signál s absolutními hodnotami (jmenovitý proud měniče = 100 %). V tomto stavu seříďte měřicí přístroj pomocí parametru $F\pi$ (Seřízení měřidla).

Podobně, když nastavíte $F\pi5L$ na 16 pro pevnou hodnotu 2 (výstupní proud při 50 %), je na svorku FM přiveden signál odpovídající polovině jmenovitého proudu měniče.

Po ukončení seřízení nastavte $F\pi5L$ na 1 (výstupní proud).

- Seřízení pro další položky ($F\pi5L = 0, 2, 14, 18, 20, 21, 23$ až 25)

$F\pi5L = 17$: Když je nastavena funkce "Pevná hodnota 3" (jiný než výstupní proud: 100%), bude na výstupu FM signál, který odpovídá následujícím hodnotám monitorovaných položek.

100% standardní hodnota pro jednotlivé položky je následující:

$F\pi5L=0, 2, 12, 23$: Maximální kmitočet (FH)
$F\pi5L=3, 4$: 1,5x jmenovité napětí
$F\pi5L=7$: 2,5x jmenovitý moment
$F\pi5L=9$ až 11	: Jmenovitý součinitel zatížení
$F\pi5L=13, 14, 20, 21$: Maximální vstupní hodnota (10 V nebo 20 mA)
$F\pi5L=18$: Maximální hodnota (100,0 %)
$F\pi5L=24, 25$: 1000x $F749$

3

3.5 Nastavení elektronické tepelné ochrany

[F41L] : Nastavení charakteristiky přetížení

[EHR] : Elektronická tepelná ochrana motoru 1

[OL1] : Nastavení charakteristiky elektronické tepelné ochrany

[F113] : Elektronická tepelná ochrana motoru 2

[F601] : Časový limit 150% přetížení motoru

[F631] : Volba charakteristiky pro poruchu OL1 – přetížení měniče

[F632] : Paměť elektronické tepelné ochrany

[F651] : Úroveň pro varování při přetížení

- Funkce

Tyto parametry umožňují nastavení vhodné charakteristiky elektronické tepelné ochrany podle určitých jmenovitých hodnot a charakteristik motoru.

[Nastavení parametrů]

Označení	Funkce	Rozsah nastavení				Výchozí nastavení	
<i>RUL</i>	Nastavení charakteristiky přetížení	0: - 1: Konstantní moment (150%-60s) 2: Proměnný moment (120%-60s)				0	
<i>t Hr</i>	Elektronická tepelná ochrana motoru 1	10 – 100 (%) / (A) *1				100	
<i>OLR</i>	Nastavení charakteristiky elektronické tepelné ochrany	Nastavovaná hodnota		Ochrana proti přetížení	Zablokování přetížení		
		0	Standard. motor	ano	ne	0	
		1		ano	ano		
		2		ne	ne		
		3	VF motor (speciální motor)	ne	ano		
		4		ano	ne		
		5		ano	ano		
		6		ne	ne		
		7		ne	ano		
<i>F173</i>	Elektronická tepelná ochrana motoru 2	10 – 100 (%) / (A) *1				100	
<i>F607</i>	Časový limit 150% přetížení motoru	10 – 2400 (s)				300	
<i>F631</i>	Volba charakteristiky pro poruchu OL1 – přetížení měniče	0: 150%-60s (120%-60s) 1: Odhad teploty				0	
<i>F632</i>	Pamět elektronické tepelné ochrany	0: Vypnuta 1: Zapnuta *2				0	
<i>F657</i>	Úroveň pro varování při přetížení	10-100				50	

*1: Jmenovitý proud měniče je 100 %. Když je parametr *F701* (volba jednotky proud/napětí) = 1 (A (ampéry)/V (volty)), může být nastaven v A (ampérech).

*2: *F632=1*: Stavy elektronické tepelné ochrany (celková hodnota přetížení) motoru a měniče jsou při vypnutí napájení uloženy. Po opětovném zapnutí se začíná počítat od této uložené hodnoty.

- 1) Nastavení charakteristik elektronické tepelné ochrany *OLR* a elektronické tepelné ochrany motoru 1 [*t Hr*], 2 [*F173*]

Volba charakteristiky elektronické tepelné ochrany *OLR* se používá pro povolení/blokování funkce poruchového vypnutí měniče při přetížení motoru (*OL2*) a funkce proudového omezení při přetížení.

Zatímco poruchové vypnutí měniče při přetížení (*OL1*) bude stále detekovaná operace, poruchové vypnutí motoru při přetížení (*OL2*) je možné vybrat pomocí parametru *OLR*.

Vysvětlení pojmu:

Proudové omezení: Je to doplňková funkce pro zařízení, jako jsou ventilátory, čerpadla a dmychadla s proměnnou charakteristikou momentu, kdy se proud zátěže snižuje se snížením provozních otáček.

Když měnič detekuje přetížení, tato funkce automaticky sníží výstupní kmitočet, než se aktivuje vypnutí motoru přetížením (*OL2*). Tato funkce řídí motor při kmitočtech, které umožňují udržovat proud zátěže v takovém rozmezí, že měnič může pokračovat v provozu, aniž by musel být vypnut.

Pozn.: Nepoužívejte funkci zablokování přetížení se zátěžemi, které mají konstantní moment (např. pásové dopravníky, kde je proud zátěže stálý bez ohledu na rychlosť).

[Použití standardních motorů (jiných než motorů určených pro použití s měničem)]

Když je motor používán při nižších kmitočtech než je jmenovitý kmitočet, sníží se účinek chlazení motoru. Při použití standardního motoru se urychlí spuštění ochrany proti přetížení, aby se zabránilo jeho přehřátí.

■ Nastavení charakteristik elektronické tepelné ochrany $\text{E} \text{Hr}$


Nastavovaná hodnota	Ochrana proti přetížení	Proudové omezení
0	ano	ne
1	ano	ano
2	ne	ne
3	ne	ano

■ Nastavení elektronické tepelné ochrany motoru 1 $\text{E} \text{Hr}$ (stejné jako $F \text{173}$)

Pokud je výkon motoru menší než výkon měniče nebo je jmenovitý proud motoru menší než jmenovitý proud měniče, nastavte elektronickou tepelnou ochranu 1 $\text{E} \text{Hr}$ tak, aby odpovídala jmenovitému proudu motoru.

3

* Při zobrazování hodnot v procentech: 100% = zobrazuje se jmenovitý výstupní proud (A) měniče.



Pozn.: Spouštěcí úroveň ochrany proti přetížení motoru je pevně nastavena na 30 Hz.

[Příklad nastavení: Když je VFMB1S-2007PL použit s 0,4kW motorem s jmenovitým proudem 2 A]

Ovládání z panelu	LED displej	Operace
	0.0	Zobrazuje skutečnou hodnotu kmitočtu. (Stav při zastavení.) (Když je volba standardního zobrazení $F \text{110}$ nastavena na 0 [Provozní kmitočet])
	$R \text{UH}$	Zobrazí se první základní parametr "R UH" (funkce Historie).
	$E \text{Hr}$	Pomocí kruhového ovladače vyberte parametr $E \text{Hr}$.
	100	Stiskněte střed kruhového ovladače pro zobrazení nastavení parametru (tovární výchozí nastavení je 100 %).
	48	Pomocí kruhového ovladače změňte hodnotu parametru na 48 % (= jmenovitý proud motoru/jmenovitý výstupní proud měniče $\times 100=2,0/4,2 \times 100$)
	$48 \leftrightarrow E \text{Hr}$	Stiskněte střed kruhového ovladače pro uložení změněné hodnoty parametru. Zobrazí se střídavě $E \text{Hr}$ a nastavená hodnota parametru.

Pozn.: Jmenovitý výstupní proud měniče je třeba počítat z jmenovitého proudu pro kmitočty nižší než 4 kHz bez ohledu na nastavení parametru taktovacího kmitočtu ($F \text{300}$).

[Použití motoru určeného pro provoz s frekvenčním měničem]

■ Nastavení charakteristik elektronické tepelné ochrany OLR

Nastavovaná hodnota	Ochrana proti přetížení	Proudové omezení
4	ano	ne
5	ano	ano
6	ne	ne
7	ne	ano


Motory zkonztruované pro provoz s měniči mohou být použity při nižších kmitočtech než standardní motory, ale účinnost jejich chlazení se při kmitočtech pod 6 Hz snižuje.

■ Nastavení elektronické tepelné ochrany motoru 1 LHR (stejné jako $F113$)

Pokud je výkon motoru menší než výkon měniče nebo je jmenovitý proud motoru menší než jmenovitý proud měniče, nastavte elektronickou tepelnou ochranu 1 LHR tak, aby odpovídala jmenovitému proudu motoru.

3

* Je-li označení hodnoty v procentech [%], pak se 100 % rovná jmenovitému výstupnímu proudu měniče [A].



Pozn.) Spouštěcí úroveň ochrany proti přetížení motoru je pevně nastavena na 6 Hz.

2) Časové omezení 150% přetížení motoru $F507$

Parametr $F507$ se používá pro nastavení časového úseku, po jehož uplynutí se motor při 150% zatížení vypne (přetížení OLZ). Rozsah nastavení je 10 až 2400 sekund.

3) Charakteristiky přetížení měniče $F531$

Tato funkce slouží pro ochranu měniče. Nelze ji vypnout nastavením parametru.

Měnič má dvě funkce pro detekci přetížení, mezi nimiž lze přepínat pomocí parametru $F531$ (způsob detekce přetížení měniče).

[Nastavení parametru]


Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
$F531$	Volba charakteristiky pro poruchu OL1 – přetížení měniče	0: 150%-60s (120%-60s) 1: Odhad teploty	0

Pokud se často aktivuje funkce ochrany měniče proti přetížení ($OL1$), lze to napravit snížením úrovně proudového omezení $F501$ nebo zvýšením rozbehové rampy REL nebo doběhové rampy DEC .

- $F53=0$ (150%-60s), $RUL=1$ (Konstantní moment)

Ochrana funguje jednotně bez ohledu na okolní teplotu, jak ukazuje křivka 150% 60-ti sekundového přetížení na obrázku níže.


Přetížení měniče



Charakteristiky ochrany měniče proti přetížení

- $F53=1$ (Odhad teploty), $RUL=1$ (Konstantní moment)

Tento parametr nastavuje automaticky ochranu proti přetížení na základě odhadu vzestupu interní teploty měniče (vyšrafováná oblast na obrázku níže).



Charakteristiky ochrany měniče proti přetížení

Pozn. 1: Pokud zátěž měniče překročí 150% jeho jmenovité zátěže nebo pokud je provozní kmitočet menší než 0,1 Hz, může dojít k poruchovému vypnutí měniče ($OL=1$ nebo $OL=1$ až $OL=3$) v kratší době.

Pozn. 2: Měnič je výrobcem nastaven tak, že pokud dojde k přetížení měniče, měnič automaticky sníží taktovací kmitočet, aby se zabránilo poruchovému vypnutí ($OL=1$ nebo $OL=1$ až $OL=3$). Snížení taktovacího kmitočtu způsobí zvýšení hlučnosti motoru, ale to neovlivní provoz měniče.

Pokud nechcete, aby měnič snížoval taktovací kmitočet automaticky, nastavte parametr $F315=0$.

Pozn. 3: Úroveň detekce přetížení se mění v závislosti na výstupním kmitočtu a taktovacím kmitočtu.

Pozn. 4: Informace o charakteristikách pro nastavení $RUL=2$ viz část 3.5.5.

4) Paměť elektronické tepelné ochrany $F532$

Umožňuje nastavit, zda bude při vypnutí měniče vynulována nebo uchována celková hodnota úrovně přetížení. Toto nastavení platí pro paměť elektronické tepelné ochrany motoru i pro paměť elektronické tepelné ochrany měniče.

[Nastavení parametrů]

Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
$F532$	Paměť elektronické tepelné ochrany	0: Vypnuta 1: Zapnuta	0

☆ $F532=1$ je nastavení, které splňuje standardy U.S. NEC.

5) Nastavení charakteristiky přetížení RUL

Charakteristiku přetížení měniče lze nastavit na 150%-60s nebo 120%-60s.

[Nastavení parametrů]

Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
RUL	Nastavení charakteristiky přetížení	0: - 1: Konstantní moment (150%-60s) 2: Proměnný moment (120%-60s)	0


☆ Informace o charakteristikách pro nastavení $RUL = 1$ viz část 3.5.3.

Pozn. 1) V případě nastavení $RUL = 2$ je třeba nainstalovat vstupní AC tlumivku (ACL) mezi napájecí zdroj a měnič.

$RUL = 2$ (Proměnný moment), $F53\ i=0$ (120%-60s)

Přetížení měniče


3



Charakteristika ochrany měniče proti přetížení

$RUL = 2$ (Proměnný moment), $F53\ i=1$ (Odhad teploty)

Tento parametr nastavuje automaticky ochranu proti přetížení na základě odhadu vzestupu interní teploty měniče (vyšrafovovaná oblast na obrázku níže).



Charakteristiky ochrany měniče proti přetížení

Pozn. 1: Jmenovitý výstupní proud měniče je změněn nastavením parametru $RUL = 1$ nebo 2 .

Podrobnosti o jmenovitých výstupních proudech viz strana L-1.

Pozn. 2: Po tomto nastavení se parametr RUL zobrazuje jako "0".

Pozn. 3: Aktuální nastavení charakteristiky přetížení měniče lze zkонтrolovat pomocí zobrazení provozních stavů.

Viz zobrazení "Přetížení a nastavení regionu" v části 8.2.1.

6) Úroveň pro varování při přetížení **F557**

Když úroveň přetížení motoru dosáhne nastavené hodnoty **F557** (%) z úrovni vypnouti při přetížení (OL2), nastane stav varování přetížení a na displeji bude blikat výstupní kmitočet a symbol "L" na levé pozici. Je možné vyslat signál varování přetížení.

[Nastavení parametrů]

Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
F557	Úroveň pro varování při přetížení	10-100 (%)	50

[Příklad nastavení] : Přiřazení signálu varování přetížení na svorku OUT.

Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Nastavení
F131	Digitální výstup 2A - použití (OUT)	0-255	16: POL

17 je inverzní signál.

3.6 Pevné žádané hodnoty (15 hodnot)

[S1 - S7] až **[S1 - S7]** : Pevné žádané hodnoty kmitočtů 1 až 7

[F287 - F294] až **[F287 - F294]** : Pevné žádané hodnoty kmitočtů 8 až 15

- Funkce

Lze nastavit až 15 rychlostních stupňů, které lze přepínat pomocí kombinace externích signálů na digitálních vstupech. Přednastavené otáčky lze naprogramovat libovolně v rozmezí od dolního limitu kmitočtu L_L po horní limit kmitočtu U_L .

[Způsob nastavení]

1) Start/stop

Ovládání spuštění a zastavení se provádí z ovládacího panelu.

Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Nastavení
[F100d]	Volba způsobu ovládání	0: Svojkovnice 1: Ovládací panel (včetně externího ovládacího panelu) 2: RS485 komunikace 3: CANopen komunikace 4: Komunikační doplněk	0

Pozn.: Pro přepínání mezi použitím přednastavených rychlostí otáček a jiných způsobů ovládání rychlosti (analogový signál, kruhový ovladač, komunikace, atd.) vyberte režim nastavení kmitočtu pomocí **[F100d]**. ⇒ Viz 3) nebo část 5.5.

2) Nastavení pevných žádaných hodnot (ŽH) kmitočtu

Nastavte počet rychlostních stupňů (kmitočtů).

[Nastavení parametru]

Nastavení otáček (kmitočtů) 1 až 7

Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
S1 - S7	Pevné žádané hodnoty kmitočtů 1-7	$L_L - U_L$ (Hz)	0,0

Nastavení otáček (kmitočtů) 8 až 15

Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
F287 - F294	Pevné žádané hodnoty kmitočtů 8-15	$L_L - U_L$ (Hz)	0,0

Příklad použití digitálních vstupů pro přepínání pevných ŽH: Nastavte přepínač SW1 do polohy SOURCE

O: ZAP - VYP (Jiné povely pro nastavení otáček, než povely pro použití pevných ŽH, se uplatní, jen když jsou všechny signály ve stavu VYP)

P24	Svorka	Přednastavené otáčky (Pevná ŽH kmitočtu)														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	S1	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○
	S2	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○
	S3	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○
	RES	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○

★ Funkce svorek jsou následující.

Svorka S1 Nastavení funkce digitálního vstupu 4A (S1)

F114=10 (Ovládání pevné ŽH kmitočtu 1: SS1)

Svorka S2 Nastavení funkce digitálního vstupu 5 (S2)

F115=12 (Ovládání pevné ŽH kmitočtu 2: SS2)

Svorka S3 Nastavení funkce digitálního vstupu 6 (S3) = (S3)


F116=14 (Ovládání pevné ŽH kmitočtu 3: SS3)

Svorka RES Nastavení funkce digitálního vstupu 3A (RES)

F113=16 (Ovládání pevné ŽH kmitočtu 4: SS4)

Při výchozím továrním nastavení není SS4 přiřazena. Přiřaďte SS4 k RES pomocí volby funkce digitálního vstupu.

Příklad zapojení (s logikou source)




3) Použití jiného zadávání žadané hodnoty kmitočtu spolu s pevnými žadanými hodnotami

Volba způsobu ovládání <i>F-N-D</i>		0: Svorkovnice		1: Ovládací panel (včetně externího ovládacího panelu), 2: RS485 komunikace 3: CANopen komunikace 4: Komunikační doplněk	
Volba způsobu nastavení kmitočtu <i>F-N-D</i>		1: Svorka VIA 2: Svorka VIB 5: Motorpotenciometr přes externí digitální vstup 8: Svorka VIC 11: Impulsní vstup	0: Kruhový ovladač 1 (uložení nastavení i při vypnutí napájení) 3: Kruhový ovladač 2 (stisknut střed pro uložení nastavení)	4: RS485 komunikace 6: CANopen komunikace 7: Komunikační doplněk	1: Svorka VIA 2: Svorka VIB 5: Motorpotenciometr přes externí digitální vstup 8: Svorka VIC 11: Impulsní vstup
Ovládání pevných ŽH kmitočtu	Aktivní	Povel pro pevnou ŽH platný Pozn.)	Povel ze svorkovnice platný	Povel z kruhového ovladače platný (Měnit nepřijímá povel pro přednastavenou ŽH kmitočtu.)	Povel z komunikace platný
	Neaktivní	Povel ze svorkovnice platný	Povel z kruhového ovladače platný	Povel z komunikace platný	

Pozn.) Povel pro pevnou ŽH má vždy přednost před jinými povely nastavení rychlosti, které jsou zadány ve stejném čase.

Níže je uveden příklad ovládání se 3 pevnými ŽH kmitočtu při továrním nastavení. (Hodnoty kmitočtů je třeba zadat do parametrů *5 r / t až 3*.)



Příklad ovládání 3 přednastavených rychlostí

3

4. Vyhledání a nastavení parametrů

4.1 Režimy nastavení a zobrazení

Tento měnič má tři následující zobrazovací režimy.

Standardní režim zobrazení

Standardní režim měniče. Tento režim je aktivován po zapnutí měniče

Tento režim slouží pro zobrazování výstupního kmitočtu a nastavení žádané hodnoty kmitočtu.

Zobrazuje také informace o varováních (alarmech) během provozu a poruchách.

- Zobrazuje se výstupní kmitočet atd.
 - F 110* Nastavení standardního zobrazení 1 na ovládacím panelu
 - (F 120)* Na stavení standardního zobrazení na externím ovládacím panelu
 - F 102* Provozní otáčky – násobek kmitočtu
 - Nastavení žádané hodnoty kmitočtu.
 - Zobrazení varování
- Nastane-li v měniči porucha, bude na LED displeji střídavě blikat signál poruchy a kmitočet.
- C* : Proud dosáhl mezní hodnoty nastavené pro nadproud.
- P* : Napětí dosáhlo mezní hodnoty nastavené pro přepětí.
- L* : Celková zátěž dosáhla 50 % nebo vyšší mezní hodnoty nastavené pro poruchové vypnutí nebo teplota v silovém obvodu dosáhla hodnoty pro varování při přetížení.
- H* : Teplota uvnitř měniče překročila mezní hodnotu nastavenou pro varování při přehřátí

Režim nastavení

Režim slouží k nastavení parametrů měniče.

⇒ Nastavení parametrů viz část 4. 2.

Existují dva režimy zobrazení parametrů. Podrobnosti o volbě a přepínání režimů viz část 4.2.

Režim nastavení EASY : Zobrazuje se jen sedm nejčastěji používaných parametrů (při výchozím nastavení).

Parametry je možné vybrat (zaregistrovat) podle potřeby (max. 32 parametrů).

Standardní režim nastavení: Zobrazují se všechny základní i rozšířené parametry.

★ Při každém stisknutí tlačítka EASY se přepíná mezi rychlým režimem nastavení a standardním režimem nastavení.


Režim zobrazení provozních stavů

Režim, ve kterém je možné sledovat provozní stav a základní data.

Umožňuje sledování nastavených kmitočtů, výstupního proudu/napětí a stavu vstupů/výstupů na svorkách.

⇒ Viz kapitola 8.

Jednotlivé režimy zobrazení se přepínají stisknutím tlačítka MODE.



4.2 Jak nastavit parametry

Existují dva typy režimů nastavení: Režim nastavení EASY a standardní režim nastavení. Režim, který má být aktivní po zapnutí měniče, je možné vybrat pomocí parametru **P 5 E L** (Volba zobrazování EASY sady). Režimy lze přepínat tlačítkem EASY. Mějte však na paměti, že se způsob přepínání liší, pokud je vybrán jen režim nastavení EASY. Podrobnosti viz část 4.5.

Kruhový ovladač a tlačítka mají následující funkce:



Otáčení kruhového ovladače
Používá se pro výběr položek a zvyšování / snižování hodnot. Pozn.)



Používá se pro volbu režimu a návrat do předchozího menu



Stisknutí středu kruhového ovladače
Používá se pro spuštění operací a potvrzení nastavených hodnot. Pozn.)



Používá se pro přepínání mezi rychlým a standardním režimem nastavení.
Při každém stisknutí ve standardním režimu zobrazení se střídavě přepíná mezi témito dvěma režimy nastavení.

Režim nastavení EASY

4

: Tento režim je nastaven, když je ve standardního režimu zobrazení stisknuto tlačítko EASY a zobrazí se "E R S Y". V režimu nastavení EASY svítí kontrolka EASY.

Zobrazuje se jen sedm nejčastěji používaných základních parametrů (tovární nastavení).

Rychlý režim nastavení


Označení	Funkce
C R O d	Volba způsobu ovládání
F R O d	Volba způsobu nastavení kmitočtu
R C C	Rozběhová rampa 1
d E C	Doběhová rampa 1
E H r	Elektronická tepelná ochrana motoru 1
F R	Sefizení výstupu FM
P 5 E L	Volba zobrazování EASY sady

★ V režimu nastavení EASY svítí kontrolka EASY.

★ Je-li tlačítko EASY stisknuto během otáčení kruhového ovladače, budou se hodnoty postupně zvyšovat nebo snižovat, i když se přestanete dotýkat kruhového ovladače. Tato funkce je užitečná při nastavování velkých hodnot.

Pozn.) Změna hodnoty číselných parametrů (**R C C** atd.) při otáčení kruhového ovladače ovlivní bezprostředně probíhající provoz. Mějte však na paměti, že je třeba stisknout střed kruhového ovladače, aby se nastavené hodnoty uchovaly i při vypnutí napájení.

Budete si také vědomi toho, že změna parametrů pro volbu položek (**F R O d** atd.) se při samotném otáčení kruhového ovladače na probíhajícím provozu neprojeví. Pro uplatnění nastavení těchto parametrů stiskněte střed kruhového ovladače.



Z bezpečnostních důvodů jsou následující parametry nakonfigurovány tak, aby se nedaly přeprogramovat během provozu měniče.

[Základní parametry]

<i>RUF</i>	(Funkce Průvodce)	<i>F<small>NOd</small></i> *1 (Volba způsobu nastavení kmitočtu)
<i>RUL</i>	(Nastavení charakteristiky přetížení)	<i>F<small>H</small></i> (Maximální kmitočet)
<i>RU1</i>	(Automatický rozbeh/dobeh)	<i>P<small>Ł</small></i> (Volba režimu řízení U/f)
<i>RU2</i>	(Automatické zvýšení momentu (makro))	<i>E<small>YP</small></i> (Tovární nastavení)
<i>C<small>NOd</small></i> *1	(Volba způsobu ovládání)	<i>S<small>EŁ</small></i> (Kontrola nastavení regionu)

[Rozšířené parametry]

<i>F 104</i> až <i>F 156</i>	<i>F 405</i> až <i>F 417</i>
<i>F 190</i> až <i>F 199</i>	<i>F 451</i>
<i>F 201</i> / <i>F 258</i> / <i>F 261</i>	<i>F 454</i> , <i>F 458</i>
<i>F 301</i> , <i>F 302</i>	<i>F 480</i> až <i>F 495</i>
<i>F 304</i> až <i>F 316</i>	<i>F 519</i> / <i>F 603</i> / <i>F 605</i> / <i>F 608</i> / <i>F 613</i>
<i>F 319</i>	<i>F 626</i> až <i>F 631</i>
<i>F 328</i> až <i>F 330</i>	<i>F 644</i> / <i>F 669</i> / <i>F 681</i> / <i>F 750</i> / <i>F 899</i>
<i>F 340</i> , <i>F 341</i>	<i>F 909</i> až <i>F 913</i>
<i>F 346</i>	<i>F 915</i> , <i>F 916</i>
<i>F 348</i> , <i>F 349</i>	<i>F 980</i>
<i>F 360</i> / <i>F 369</i>	<i>R 900</i> až <i>R 917</i>
<i>F 375</i> až <i>F 378</i>	<i>R 973</i> až <i>R 977</i>
<i>F 389</i> / <i>F 400</i>	


*1: *CNOd* a *FNOd* lze změnit za provozu nastavením *F 736=0*.

Pozn.) Parametr Cxxx viz "Návod pro sériovou komunikaci".

4.2.1 Nastavení parametrů v režimu EASY

Pro nastavení měniče do tohoto režimu stiskněte tlačítko MODE, když je aktivní rychlý režim nastavení (svítí kontrolka Easy).

Pokud si během ovládání nebude něčím jistí:
Můžete se vrátit do standardního režimu zobrazení několikanásobným stisknutím tlačítka MODE.



■ Nastavení parametrů v režimu nastavení EASY

- (1) Vyberte parametr, který má být změněn. (Otáčejte kruhový ovladač.)
- (2) Zobrazte naprogramované nastavení parametru. (Stiskněte střed kruhového ovladače.)
- (3) Změňte hodnotu parametru. (Otáčejte kruhový ovladač.)
- (4) Stiskněte tlačítko pro uložení změny. (Stiskněte střed kruhového ovladače.)

★ Pro přepnutí do standardního režimu nastavení stiskněte ve standardním režimu zobrazení tlačítko EASY. Zobrazí se "S t d" a režim nastavení se přepne.

4.2.2 Nastavení parametrů ve standardním režimu nastavení

Pro nastavení měniče do tohoto režimu stiskněte tlačítko MODE, když je aktivní standardní režim nastavení (nesvítí kontrolka Easy).


Pokud si během ovládání nebude něčím jistí:
Můžete se vrátit do standardního režimu zobrazení několikanásobným stisknutím tlačítka MODE.

■ Jak nastavit základní parametry

- (1) Vyberte parametr, který má být změněn (Otáčejte kruhový ovladač.)
- (2) Zobrazte naprogramované nastavení parametru. (Stiskněte střed kruhového ovladače.)
- (3) Změňte hodnotu parametru. (Otáčejte kruhový ovladač.)
- (4) Stiskněte tlačítko pro uložení změny. (Stiskněte střed kruhového ovladače.)

Pro přepnutí do rychlého režimu nastavení stiskněte ve standardním režimu zobrazení tlačítko EASY. Zobrazí se **E R S Y**
a režim nastavení se přepne.

- (5) Vyberte označení parametru, který chcete změnit. (Otáčejte kruhový ovladač.)
- (6) Stiskněte tlačítko Enter pro aktivaci vybraného parametru. (Stiskněte střed kruhového ovladače.)



■ Jak nastavit rozšířené parametry

Všechny rozšířené parametry mají označení složené z "F", "R" nebo "L", za kterým následují 3 číslice, takže vyberte a potvrďte nejprve záhlaví požadovaného parametru "F 1 - -" až "F 9 - -", "R - - -", "L - - -" ("F 1 - -": Skupina parametrů začínající od 100, "R - - -": Skupina parametrů začínající od A.)

- (7) Vyberte parametr, který má být změněn (Otáčejte kruhový ovladač.)
- (8) Zobrazte naprogramované nastavení parametru. (Stiskněte střed kruhového ovladače.)
- (9) Změňte hodnotu parametru. (Otáčejte kruhový ovladač.)
- (10) Stiskněte tlačítko Enter pro uložení změny. (Stiskněte střed kruhového ovladače.)

Rozsah nastavení a zobrazení parametrů

H 1: Byl učiněn pokus o přiřazení hodnoty, která je větší než programovatelný rozsah. (Mějte na paměti, že hodnota aktuálně nastavovaného parametru může překročit horní limit v důsledku změny jiných parametrů.)

L 0: Byl učiněn pokus o přiřazení hodnoty, která je menší než programovatelný rozsah. (Mějte na paměti, že hodnota aktuálně nastavovaného parametru může podkročit dolní limit v důsledku změny jiných parametrů.)

Pokud výše uvedený alarm bliká, nelze provést žádné nastavení hodnot, které jsou větší než **H 1** nebo menší nebo rovno **L 0**.

4.3 Funkce užitečné při hledání parametru nebo změně nastavení parametru

Tato část popisuje funkce užitečné při hledání parametru nebo změně nastavení parametru. Pro použití těchto funkcí musí být parametr předem vybrán nebo nastaven.

Vyhledání historie změn (funkce Historie) **RÜH**

Tato funkce automaticky vyhledá 5 naposledy změněných parametrů. Pro použití této funkce vyberte parametr **RÜH**.

(Zobrazují se jakékoli změny bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou stejně jako výchozí tovární nastavení.)

⇒ Podrobnosti viz část 5.1.

Nastavení parametrů podle účelu (funkce Průvodce) **RÜF**

Umožňuje vyvolat a nastavit jen parametry potřebné pro nějaký speciální účel.

Pro použití této funkce vyberte parametr **RÜF**.

⇒ Podrobnosti viz část 5.2.

4

Obnova výchozího továrního nastavení **EYP**

Pro obnovu výchozího (továrního) nastavení všech parametrů použijte parametr **EYP**. Pro použití této funkce nastavte parametr **EYP=3** nebo **13**.

⇒ Podrobnosti viz část 4.3.2.

Vyvolání uživatelské sady parametrů **EYP**

Umožňuje vyvolat uložené uživatelské nastavení parametrů.

Toto nastavení lze použít jako speciální výchozí uživatelské nastavení.

Pro použití této funkce nastavte parametr **EYP=7** nebo **8**.

⇒ Podrobnosti viz část 4.3.2.

Vyhledání změněných parametrů **ÜrÜ**

Automaticky vyhledá jen ty parametry, které byly naprogramovány na hodnoty odlišné od standardního výchozího nastavení. Pro použití této funkce vyberte parametr **ÜrÜ**.

⇒ Podrobnosti viz část 4.3.1.

4.3.1 Vyhledání a resetování změněných parametrů

ÜrÜ: Funkce automatické editace

• **Funkce**

Automaticky vyhledá je ty parametry, které jsou naprogramovány na hodnoty odlišné od standardního výchozího nastavení a zobrazí je v **ÜrÜ**. Nastavení parametrů ve skupině je také možné změnit.

Pozn. 1: Pokud resetujete parametr na jeho tovární nastavení, pak se již neobjeví ve skupině **ÜrÜ**.

Pozn. 2: Zobrazení změněných parametrů může zabrat několik sekund, protože se přitom kontrolují všechna data, uložená v sadě uživatelských parametrů **ÜrÜ**, oproti továrnímu výchozímu nastavení. Pro zrušení vyhledávání parametrů stiskněte tlačítko MODE.

Pozn. 3: Parametry, které nelze resetovat na výchozí nastavení, se po nastavení **EYP** na **3** nezobrazují.

Podrobnosti viz část 4.3.2.

■ Jak vyhledat a přeprogramovat parametry

Ovládání z panelu	LED displej	Operace
	0.0	Zobrazuje skutečnou hodnotu kmitočtu (provoz zastaven). (Když je volba standardního zobrazení $F \neq 0=0$ [provozní kmitočet])
	R U H	Zobrazí se první základní parametr „Funkce Historie“ (R U H)."
	G r U	Pomocí kruhového ovladače vyberte "G r U".
	U - - -	Stiskněte střed kruhového ovladače pro přechod do režimu editace uživatelských parametrů.
	R E C	Vyhledají se a zobrazí parametry, které mají hodnotu odlišnou od výchozího továrního nastavení. Parametry lze vybírat stisknutím středu kruhového ovladače nebo jeho otáčením doprava. (Otáčením kruhového ovladače doleva se vyhledávají parametry v opačném směru).
	8.0	Stiskněte střed kruhového ovladače pro zobrazení nastavené hodnoty.
	5.0	Otáčením kruhového ovladače změňte nastavenou hodnotu.
	5.0 → R E C	Stiskněte střed kruhového ovladače pro uložení změněné hodnoty. Bude střídavě blikat název parametru a nastavená hodnota.
	U - - F (U - - r)	Pomocí stejných kroků vyberte otáčením kruhového ovladače další požadované parametry a podle potřeby je změňte.
	G r U	Když se znova zobrazí G r U, je vyhledávání ukončeno.
 	Zobrazení parametru ↓ G r U ↓ F r - F ↓ 0.0	Vyhledávání lze zrušit stisknutím tlačítka MODE. Stiskněte během vyhledávání jednou tlačítko MODE, abyste se vrátili do režimu nastavení parametrů. Jeho stisknutím během vyhledávání se obnoví zobrazení G r U. Poté můžete stisknout tlačítko MODE pro návrat do režimu zobrazení stavu nebo do standardního režimu zobrazení (zobrazení provozního kmitočtu).

4.3.2 Obnovení továrního nastavení

[*£ YP*] : Tovární nastavení

- Funkce

Umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení skupiny parametrů, vymazat časové záznamy o provozu a uložit/vyvolat uživatelskou sadu parametrů.

[Nastavení parametru]

Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
<i>£ YP</i>	Tovární nastavení	0: - 1: 50Hz tovární nastavení 2: 60Hz tovární nastavení 3: Tovární nastavení 1 (inicializace) 4: Vymazání paměti poruch 5: Vymazání celkové doby provozu 6: Inicializace informaci o typu parametrů 7: Uložení uživatelské sady parametrů 8: Vymolání uživatelské sady parametrů 9: Vymazání záznamu celkové doby provozu ventilátoru 10, 11: - 12: Vymazání počtu spuštění 13: Výchozí nastavení 2 (úplná inicializace)	0

★ Při vyvolání této funkce se zobrazí jako hodnota 0 vpravo. Vlevo se zobrazí předchozí nastavení.

Příklad: **[3 0]**

★ *£ YP* nelze nastavit za chodu měniče. Měnič vždy nejprve zastavte a pak naprogramujte.

Naprogramovaná hodnota

50 Hz výchozí nastavení (*£ YP=1*)

Nastavení *£ YP* na 1 nastaví následující parametry pro provoz při základním kmitočtu 50 Hz.

(Nastavení hodnot jiných parametrů se nezmění.)

- Max. kmitočet (*F H*) : 50 Hz
- Základní kmitočet 1 (*u L*) : 50 Hz
- Vstup VIA koncový kmitočet (*F 2 0 4*) : 50 Hz
- Vstup VIC koncový kmitočet (*F 2 1 9*) : 50 Hz
- PID – max. limit ŽH kmitočtu (*F 3 6 7*) : 50 Hz
- Jmenovité otáčky motoru (*F 4 1 7*) : 1410 min⁻¹
- Horní limit kmitočtu (*UL*) : 50 Hz
- Základní kmitočet 2 (*F 1 7 0*) : 50 Hz
- Vstup VIB koncový kmitočet (*F 2 1 3*) : 50 Hz
- Automatický provozní kmitočet vysokých otáček při nízké zátěži (*F 3 3 0*) : 50 Hz
- Kmitočet komunikačního bodu 2 (*F 8 1 4*) : 50 Hz

60 Hz výchozí nastavení (*£ YP=2*)

Nastavení *£ YP* na 2 nastaví následující parametry pro provoz při základním kmitočtu 60 Hz.

(Nastavení hodnot jiných parametrů se nezmění.)

- Max. kmitočet (*F H*) : 60 Hz
- Základní kmitočet 1 (*u L*) : 60 Hz
- Vstup VIA koncový kmitočet (*F 2 0 4*) : 60 Hz
- Vstup VIC koncový kmitočet (*F 2 1 9*) : 60 Hz
- PID – max. limit ŽH kmitočtu (*F 3 6 7*) : 60 Hz
- Jmenovité otáčky motoru (*F 4 1 7*) : 1710 min⁻¹
- Horní limit kmitočtu (*UL*) : 60 Hz
- Základní kmitočet 2 (*F 1 7 0*) : 60 Hz
- Vstup VIB koncový kmitočet (*F 2 1 3*) : 60 Hz
- Automatický provozní kmitočet vysokých otáček při nízké zátěži (*F 3 3 0*) : 60 Hz
- Kmitočet komunikačního bodu 2 (*F 8 1 4*) : 60 Hz

Výchozí tovární nastavení 1 ($\xi \text{ } \text{Y} \text{P} = 3$)

Nastavení $\xi \text{ } \text{Y} \text{P}$ na 3 obnoví nastavení parametrů, které bylo naprogramováno výrobcem.

- ★ Když je nastaveno 3, zobrazí se po nakonfigurování nastavení na chvíli ***ln 1t*** a pak zmizí. Poté je měnič v režimu pro standardní motor. Tímto nastavením se také vymaže historie poruchového vypnutí.

Mějte na paměti, že nastavením $\xi \text{ } \text{Y} \text{P}=3$ se neobnoví standardní tovární nastavení následujících parametrů. (Pro inicializaci všech parametrů nastavte $\xi \text{ } \text{Y} \text{P}=13$.)

- | | |
|--|--|
| • AUL : Nastavení charakteristiky přetížení | • F470 ~ F475 : Poč. hodnota/zesílení VIA/VIB/VIC |
| • F15L : Nastavení funkce výstupu FM | • F669 : Volba logický výstup/pulsní výstup |
| • FN : Sefření výstupu FM | • F681 : Výstup FM – přepínání napětí/proud |
| • SEξ : Kontrola nastavení regionu | • F691 : Výstup FM - sklon charakteristiky AO |
| • F107 : Volba typu vstupu VIA | • F692 : Výstup FM - poč. hodnota AO |
| • F109 : Volba vstupu VIA/VIB AI/DI | • F880 : Volné záznamy |

* : Parametr Cxxx viz "Návod pro sériovou komunikaci".

Vymazání paměti poruch ($\xi \text{ } \text{Y} \text{P} = 4$)

Nastavení $\xi \text{ } \text{Y} \text{P}$ na 4 způsobí vymazání posledních osmi sad záznamů historie poruch.

- ★ Parametr se nemění.

Vymazání celkové doby provozu ($\xi \text{ } \text{Y} \text{P} = 5$)

Nastavení $\xi \text{ } \text{Y} \text{P}$ na 5 nastaví počítadlo doby provozu na počáteční hodnotu 0 (nula).

Inicializace informací o typu ($\xi \text{ } \text{Y} \text{P} = 6$)

Nastavení $\xi \text{ } \text{Y} \text{P}$ na 6 vymaže porucha $E \xi \text{ } \text{Y} \text{P}$. Pokud se však $E \xi \text{ } \text{Y} \text{P}$ zobrazí, informujte nás.

Uložení uživatelské sady parametrů ($\xi \text{ } \text{Y} \text{P} = 7$)

Nastavení $\xi \text{ } \text{Y} \text{P}$ na 7 uloží aktuální nastavení všech parametrů. (Viz část 4.2.7.)

Vyvolání uživatelské sady parametrů ($\xi \text{ } \text{Y} \text{P} = 8$)

Nastavení $\xi \text{ } \text{Y} \text{P}$ na 8 nače (vyvolá) sadu parametrů, která byla uložena nastavením $\xi \text{ } \text{Y} \text{P}$ na 7.

(Viz část 4.2.7.)

- ★ Nastavením $\xi \text{ } \text{Y} \text{P}$ na 7 nebo 8 můžete používat parametry jako vlastní výchozí parametry.

Vymazání záznamu celkové doby provozu ventilátoru ($\xi \text{ } \text{Y} \text{P} = 9$)

Nastavení $\xi \text{ } \text{Y} \text{P}$ na 9 nastaví počítadlo doby provozu na počáteční hodnotu 0 (nula).

Nastavte tento parametr, když vyměníte ventilátor apod.

Vymazání počtu spuštění ($\xi \text{ } \text{Y} \text{P} = 12$)

Nastavení $\xi \text{ } \text{Y} \text{P}$ na 12 nastaví počítadlo spuštění (startů) na počáteční hodnotu 0 (nula).

Výchozí tovární nastavení 2 ($\xi \text{ } \text{Y} \text{P} = 13$)

Nastavení $\xi \text{ } \text{Y} \text{P}$ na 13 obnoví výchozí tovární nastavení všech parametrů.

Když je nastaveno 13, zobrazí se po nakonfigurování nastavení na chvíli ***ln 1t*** a pak zmizí. Pak se zobrazí instalacní menu **SEξ**. Po zobrazení položek v instalacním menu provedte volbu instalacního menu. V tomto případě se obnoví výchozí tovární nastavení všech parametrů a vymaže se historie poruch. (Viz část 3.1.)

4.4 Kontrola nastavení regionu

5EŁ : (Kontrola nastavení regionu)

- Funkce
Umožňuje zkontrolovat, jaký region byl vybrán v instalačním menu.
Lze také spustit instalační menu a vybrat jiný region.

[Nastavení parametru]

Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
5EŁ	Kontrola nastavení regionu	0: Spuštění instalačního menu 1: Japonsko (jen zobrazení) 2: Severní Amerika (jen zobrazení) 3: Asie (jen zobrazení) 4: Evropa (jen zobrazení)	*

* Výchozí tovární nastavení parametrů závisí na nastavení instalačního menu. Zobrazuje se 1 až 4.

■ Obsah nastavení regionu

Číslo zobrazené při čtení hodnoty parametru **5EŁ** indikuje, jaký z následujících regionů byl vybrán v instalačním menu.

4

4: EU (Evropa) je vybrána v instalačním menu.

3: ASIA (Asie, Oceánie) je vybrána v instalačním menu.

2: USA (Severní Amerika) je vybrána v instalačním menu.

1: JP (Japonsko) je vybráno v instalačním menu.

Instalační menu se vyvolá nastavením **5EŁ=0**.

Podrobnosti viz část 3.1.

Poznámka: 1 až 4 nastavené u parametru **5EŁ** se dají pouze zobrazovat. Mějte na paměti, že je zde nelze měnit.

4.5 Funkce tlačítka EASY

PSEL : Volba zobrazování EASY sady

F750 : Volba funkce tlačítka EASY

F751 až **F782** : Parametry EASY sady 1 až 32

• **Funkce**

Pomocí tlačítka EASY lze přepínat mezi standardním režimem nastavení a režimem nastavení EASY.

Pro režim nastavení EASY lze vybrat (zaregistrovat) až 32 libovolných parametrů.

Tlačítku EASY lze přiřadit následující tři funkce pro snadné ovládání jedním tlačítkem.

- Přepínání režimu zobrazení/nastavení
- Funkce EASY režim nastavení
- Přepínání místní/dálkový režim ovládání

[Nastavení parametrů]

Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
PSEL	Volba zobrazování EASY sady	0: Standardní režim nastavení při zapnutí 1: Režim EASY nastavení při zapnutí 2: Pouze EASY režim nastavení	0
F750	Volba funkce tlačítka EASY	0: Funkce pro přepínání EASY/standardní režim nastavení 1: Tlačítko pro EASY režim nastavení 2: Tlačítko místní/dálkové ovládání 3: Spouštěcí úroveň maximálních/minimálních hodnot záznamníku dat	0

■ **Funkce pro přepínání rychlý/standardní režim nastavení (**F750=0**)**

Pomocí tlačítka EASY lze přepínat mezi standardním režimem nastavení a režimem nastavení EASY.

Způsob výběru a zobrazení parametrů se liší podle nastaveného režimu.

Režim nastavení EASY

Umožňuje předem vybrat (zaregistrovat) parametry (max. 32 parametrů) jejichž nastavení je třeba často měnit, a pak zobrazovat jen tyto parametry.

Standardní režim nastavení

Standardní režim nastavení, ve kterém lze prohlížet všechny parametry.

[Jak prohlížet parametry]

Pomocí tlačítka EASY přepněte na režim nastavení EASY nebo Standardní režim nastavení a pak stiskněte tlačítko MODE pro přechod do režimu nastavení.

Pomocí kruhového ovladače vyberte parametr.

Vztah mezi parametrem a vybraným režimem je zobrazen níže.

PSEL=0

* Měnič je po zapnutí ve standardním režimu nastavení. Stiskněte tlačítko EASY pro přepnutí do režimu nastavení EASY.

PSEL=1

* Měnič je po zapnutí v režimu nastavení EASY. Stiskněte tlačítko EASY pro přepnutí do standardního režimu nastavení.

PSEL=2

* Vždy režim nastavení EASY.

[Jak vybírat parametry]

Vyberte požadované parametry pro režim nastavení EASY jako parametry 1 až 32 (*F 75 1* až *F 78 2*). Všimněte si, že parametry je třeba specifikovat pomocí komunikačního čísla. Komunikační čísla jsou uvedena v Tabulce parametrů.
V režimu EASY se zobrazují pouze parametry zaregistrované jako parametry 1 až 32, a to v pořadí registrace.
Parametry jsou standardně nastaveny tak, jako ukazuje tabulka níže.

[Nastavení parametrů]

Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
<i>F 75 1</i>	Režim EASY - parametr 1	0-2999	3 (EASY)
<i>F 75 2</i>	Režim EASY - parametr 2	0-2999	4 (F00d)
<i>F 75 3</i>	Režim EASY - parametr 3	0-2999	9 (REL)
<i>F 75 4</i>	Režim EASY - parametr 4	0-2999	10 (dEC)
<i>F 75 5</i>	Režim EASY - parametr 5	0-2999	600 (EHR)
<i>F 75 6</i>	Režim EASY - parametr 6	0-2999	6 (FN)
<i>F 75 7</i>	Režim EASY - parametr 7		
<i>F 75 8</i>	Režim EASY - parametr 8		
<i>F 75 9</i>	Režim EASY - parametr 9		
<i>F 76 0</i>	Režim EASY - parametr 10		
<i>F 76 1</i>	Režim EASY - parametr 11		
<i>F 76 2</i>	Režim EASY - parametr 12		
<i>F 76 3</i>	Režim EASY - parametr 13		
<i>F 76 4</i>	Režim EASY - parametr 14		
<i>F 76 5</i>	Režim EASY - parametr 15		
<i>F 76 6</i>	Režim EASY - parametr 16		
<i>F 76 7</i>	Režim EASY - parametr 17		
<i>F 76 8</i>	Režim EASY - parametr 18		
<i>F 76 9</i>	Režim EASY - parametr 19		
<i>F 77 0</i>	Režim EASY - parametr 20		
<i>F 77 1</i>	Režim EASY - parametr 21		
<i>F 77 2</i>	Režim EASY - parametr 22		
<i>F 77 3</i>	Režim EASY - parametr 23		
<i>F 77 4</i>	Režim EASY - parametr 24		
<i>F 77 5</i>	Režim EASY - parametr 25		
<i>F 77 6</i>	Režim EASY - parametr 26		
<i>F 77 7</i>	Režim EASY - parametr 27		
<i>F 77 8</i>	Režim EASY - parametr 28		
<i>F 77 9</i>	Režim EASY - parametr 29		
<i>F 78 0</i>	Režim EASY - parametr 30		
<i>F 78 1</i>	Režim EASY - parametr 31		
<i>F 78 2</i>	Režim EASY - parametr 32	0-2999	50 (PSEL)

0-2999
(Nastavení pomocí komunikačního čísla)

999
(Žádná funkce)

Poznámka: Pokud je zadáno jiné než komunikační číslo, je považováno za 999 (nepřiřazena žádná funkce).

■ Funkce pro nastavení režimu EASY režim ($F\ 750=1$)

Tato funkce umožňuje registrovat v seznamu parametry, jejichž nastavení je třeba často měnit, abyste je pak mohli snadno prohlížet v rámci jediné operace.

Použití seznamu je možné jen v režimu zobrazení kmitočtu.

[Operace]

Nastavte parametr $F\ 750$ na 1 , zobrazte nastavení parametru, který chcete zaregistrovat, a stiskněte a podržte tlačítko EASY po dobu 2 sekund nebo déle. Registrace parametru do seznamu je hotova.

Pro načtení parametru stačí stisknout tlačítko EASY.

■ Přepínání místní/dálkový režim ovládání ($F\ 750=2$)

Pomocí této funkce lze snadno přepínat režim ovládání (z ovládacího panelu nebo ze svorkovnice), který se používá pro spouštění a zastavení měniče a pro nastavování kmitočtu.

Pro přepínání mezi těmito režimy ovládání nastavte parametr $F\ 750$ na 2 a pak vyberte požadovaný režim ovládání pomocí tlačítka EASY.

[Při ovládání pomocí svorkovnice]

Je-li $F\ 700=0$, není operace přepínání zapotřebí.

4

[Při ovládání pomocí ovládacího panelu]

Zapněte tlačítko EASY.

■ Spouštěcí úroveň maximálních/minimálních hodnot záznamníku dat ($F\ 750=3$)

Tato funkce umožňuje nastavit spouštění sledování maximálních/minimálních hodnot pro parametry $F\ 709$, $F\ 955$, $F\ 956$, $F\ 970$ a $F\ 972$ pomocí tlačítka EASY. Měření minimálních a maximálních hodnot, nastavené pro $F\ 709$, $F\ 955$, $F\ 956$, $F\ 968$, $F\ 970$ a $F\ 972$ začne hned, když stisknete tlačítko EASY po nastavení parametru $F\ 750$ na 3 . Maximální a minimální zaznamenané hodnoty se zobrazují jako absolutní hodnoty.


7. Ovládání pomocí externích signálů

7.1 Externí ovládání

Měnič je možné ovládat z externích zařízení.

V závislosti na způsobu ovládání je třeba nastavit různé parametry. Rozhodněte se, jaký způsob ovládání se bude používat (pro start/stop a pro nastavení ŽH kmitočtu), a pak nastavte správné parametry v souladu se zvoleným způsobem ovládání podle níže uvedeného postupu.

[Postup pro nastavení parametrů]




Nastavení pomocí komunikačního rozhraní viz návod Komunikace nebo část 6.33.

7.2 Ovládání pomocí svorkovnice

Přepínání sink/source logiky u digitálních vstupů se provádí pomocí přepínače SW1

7.2.1 Funkce digitálních vstupů

Tyto funkce se používají pro posílání signálů z externího programovatelného automatu na digitální vstupy pro ovládání a konfiguraci měniče. Široká nabídka funkcí umožňuje flexibilní návrh systému.



■ Nastavení funkce digitálního vstupu

Označe ní svorky	Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
F	F 111	Digitální vstup 1A - použití (F)	0-203 Pozn. 1)	2 (F)
	F 151	Digitální vstup 1B - použití (F)		0: (Bez funkce)
	F 155	Digitální vstup 1C - použití (F)		0: (Bez funkce)
R	F 112	Digitální vstup 2A - použití (R)	0-203 Pozn. 1)	4 (R)
	F 152	Digitální vstup 2B - použití (R)		0: (Bez funkce)
	F 156	Digitální vstup 2C - použití (R)		0: (Bez funkce)
RES	F 113	Digitální vstup 3A - použití (RES)	0-203 Pozn. 1)	8 (RES)
	F 153	Digitální vstup 3B - použití (RES)		0: (Bez funkce)
S1	F 114	Digitální vstup 4A - použití (S1)	0-203 Pozn. 1)	10 (SS1)
	F 154	Digitální vstup 4B - použití (S1)		0: (Bez funkce)
S2	F 115	Digitální vstup 5 - použití (S2)	0-203 Pozn. 3)	12 (SS2)
S3	F 116	Digitální vstup 6 - použití (S3)	0-203 Pozn. 4)	14 (SS3)
VIB	F 117	Digitální vstup 7 - použití (VIB)	8-55 Pozn. 5)	16 (SS4)
VIA	F 118	Digitální vstup 8 - použití (VIA)	8-55 Pozn. 6)	24 (AD2)
VIA VIB	F 109	Nastavení napětí/proudu analogových vstupů VIA/VIB	0-4	0
F až VIB	F 144	Doba odezvy digitálního vstupu	1-1000 (ms) Pozn. 7)	1

Pozn. 1) Je-li na jednu svorku přiřazeno několik funkcí, pracují souběžně.

Pozn. 2) V případě nastavení trvale aktivní funkce přidejte číslo menu k F 104, F 108 a F 110 (volba trvale aktivní funkce).

Pozn. 3) Při použití svorky S2 jako digitálního vstupu nastavte parametr F 145=0 (digitální vstup).

Pozn. 4) Při použití svorky S3 jako digitálního vstupu nastavte přepínač SW2 do polohy LOGIC a parametr F 145=1 (digitální vstup).


Pozn. 5) Při použití svorky VIB jako digitálního vstupu nastavte parametr F 109=1 až 4 (digitální vstup).

Pozn. 6) Při použití svorky VIA jako digitálního vstupu nastavte parametr F 109=3 až 4 (digitální vstup).

Pozn. 7) Pokud nelze dosáhnout stabilního provozu kvůli rušení v obvodu nastavení kmitočtu, zvětšte F 144.

■ Způsob zapojení


1) Pro digitální vstup



S logikou SOURCE

* Aktivuje se uzavřením obvodu mezi digitálním vstupem a svorkou P24 (společná). Použijte pro zadávání povelu vpřed/vzad nebo pevné (prednastavené) ŽH kmitočtu.

2) Pro zapojení s tranzistorovým výstupem (logika source)




Programovatelný automat


* Měnič je možné ovládat připojením společné svorky P24 a vstupní svorky k výstupu (bezkontaktnímu spínači) programovatelného automatu. Použijte pro zadávání povelu vpřed/vzad nebo pevné (prednastavené) ŽH kmitočtu. Použijte tranzistor, který pracuje při 24 V DC / 5 mA.

■ Příklad použití 3-vodičové ovládání (ovládání jedním stisknutím tlačítka)

Funkce 3-vodičového ovládání umožňuje ovládat měnič pomocí externích signálů a zachovat provozní stav bez použití sekvenčního obvodu (resetovací logický signál).



7



- Pozn. 1) Pro 3-vodičové ovládání nastavte $F \text{ } 1 \text{ } 0 = 5$ (ST: uvolnění) a $E \text{ } R \text{ } O \text{ } d = 0$ (svorkovnice). Pomocí volby funkce digitálního vstupu případě na některou vstupní svorku funkci HD (STOP při 3-vodičovém ovládání). Při přiřazení svorky S2 podle popisu výše nastavte $F \text{ } 1 \text{ } 4 = 5 \text{ } 0$ (HD: STOP při 3-vodičovém ovládání).
- Pozn. 2) Jsou-li vstupy ve stavu ZAP před zapnutím napájení měniče, je tento stav při zapnutí ignorován. (Prevence nečekaných pohybů.) Po zapnutí napájení měniče uveděte vstup znovu do stavu ZAP.
- Pozn. 3) Když je vstup HD (STOP při 3-vodičovém ovládání) ve stavu VYP, jsou vstupy F a R ignorovány, i když jsou ve stavu ZAP. Když je vstup HD nastaven do stavu ZAP, vstup R nefunguje, i když je ve stavu ZAP. Vstup F v tomto stavu také nefunguje, i když je ve stavu ZAP. Nastavte nejprve vstup F a R do stavu VYP a pak je nastavte do stavu ZAP.
- Pozn. 4) Zadání poveli krování během 3-vodičového ovládání způsobí zastavení měniče.
- Pozn. 5) Mějte na paměti, že DC brzdění pokračuje, i když je během DC brzdění vyslán signál pro spuštění.
- Pozn. 6) Pomocí funkce HD (STOP při 3-vodičovém ovládání) jsou udržovány jen funkce F a R. Když se F a R používají spolu s dalšími funkcemi, mějte na paměti, že tyto funkce nebudou udržovány aktivní. Například, pokud se přiřazena funkce F a SS1, F je udržována, ale SS1 není.

[Nastavení parametrů]

Označení svorky	Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Příklad nastavení
S2	F 1 5	Digitální vstup 5 - použití (S2)	0-203	50: HD (STOP při 3-vodičovém ovládání)

7.2.2 Tabulka funkcí digitálních vstupů

Positivní logika	Negativní logika	Funkce	Akce
2	3	F: Chod vpřed	ZAP: chod vpřed VYP: Doběh po rampě
4	5	R: Chod vzad	ZAP: chod vzad VYP: Doběh po rampě
6	7	ST: Uvolnění (ENABLE)	ZAP: Uvolnění, připravenost k provozu VYP: Blokování střídáče
8	9	RES: Reset	ZAP → VYP: Aktivace resetu
10	11	S1: Přednastavená rychlosť 1	
12	13	S2: Přednastavená rychlosť 2	Volba z 15 pevných ŽH kmitočtu pomocí signálů S1 až S4 (4 bity)
14	15	S3: Přednastavená rychlosť 3	
16	17	S4: Přednastavená rychlosť 4	
18	19	Krování	ZAP: Krování VYP: Krování není aktivní
20	21	Nouzové zastavení	ZAP: Externí porucha (nouz. vypnutí) Hlášení E. VYP: Po zastavení přes F 6 0 3 bude E.
22	23	Stejnosměrné (DC) brzdění	ZAP: Stejnosměrné brzdění VYP: Bez brzdění
24	25	Rozběhová/doběhová rampa 2	ZAP: Rozběhová/doběhová rampa 2 VYP: Rozběhová/doběhová rampa 1
26	27	Rozběhová/doběhová rampa 3	ZAP: Rozběhová/doběhová rampa 3 VYP: Rozběhová/doběhová rampa 1 nebo 2
28	29	Přepínání nastavení U/f	ZAP: Druhá sada nastavení U/f (U/f fixní, F. 1 7 0, F. 1 7 1, F. 1 7 2, F. 1 7 3, VYP: Nastavení P_L-u_L-L_u_b-L_H_r)
32	33	Proudové omezení 2	ZAP: Uvolněno při F. 1 8 5 VYP: Uvolněno při F. 6 0 1
36	37	Blokování PID regulace	ZAP: PID regulátor je blokován VYP: PID regulátor je uvolněn
46	47	Externí tepelná ochrana	ZAP: Externí porucha (tepelná ochrana) HI. VYP: Bez poruchy
48	49	Vnucené přepnutí na místní ovládání	ZAP: Místní ovládání (Nastavení L.H.D., F.R.D.) VYP: Komunikace
50	51	STOP při 3-vodičovém ovládání	ZAP: Chod je aktivní (tří vodičové ovládání) VYP: Doběh
52	53	Potlačení derivační/integrační složky PID regulace	ZAP: Složky I a D jsou vypnuty ZAP: PID regulace
54	55	Přepínání charakteristiky PID regulace	ZAP: Pozitivní VYP: Negativní
56	57	Vnucený provoz (motor běží, dokud nedojde ke hlášení poruchy)	ZAP: Vnucený režim provozu, kmitočet je nastaven v F. 2 9 4 VYP: Standardní režim provozu
58	59	Požární režim (motor běží, dokud nedojde k vypnutí napájení)	ZAP: Požární režim provozu, kmitočet je nastaven v F. 2 9 4 VYP: Standardní režim provozu

Pokračování na další straně

Pokračování z předchozí strany

Pozitivní logika	Negativní logika	Funkce	Akce
60	61	Pozastavení rozběhové/doběhové rampy	ZAP: Pozastavení rozběhové/doběhové rampy VYP: Standardní režim provozu
62	63	Signál synchronizace výpadku napájení	ZAP: Doběh po rampě při výpadku napájení VYP: Standardní režim provozu
64	65	Spouštěcí signál pro My function	ZAP: Logické funkce MY Function jsou aktivovány, při $R_5\ 7\ 7 = 1$ VYP: Logické funkce jsou vypnuty
74	75	Vymazání hodnoty elektroměru	ZAP: Dojte k vymazání hodnoty elektroměru VYP: Elektroměr nacítá
76	77	Spouštěcí signál pro záznamník dat	ZAP: Spustí se záznam v záznamníku dat VYP: Záznamník
78	79	Signál blokování rychlého pohybu při odlehčení zátěže	ZYP: Blokování rychlého pohybu při odlehčení zátěže VYP: Standardní režim provozu
80	81	Přídření výstupu RY-RC	ZAP: Po splnění podm. je RY-RC sepnut a drží VYP: Standardní režim provozu
82	83	Přídření výstupu OUT	ZAP: Po splnění podm. je OUT sepnut a drží VYP: Standardní režim provozu
88	89	Motorpotenciometr více *2	ZAP: Motorpotenciometr více VYP: Kmitočet motoru se nemění
90	91	Motorpotenciometr méně *2	ZAP: Motorpotenciometr méně VYP: Kmitočet motoru se nemění
92	93	Výmaz hodnoty motorpotenciometru *2	VYP→ZAP Výmaz akt. hodnoty potenciometru
96	97	Signál volného doběhu	ZAP: Volný doběh VYP: Standardní režim provozu
98	99	Volba směru otáčení	ZAP: Směr vpřed VYP: Směr vzad
100	101	Povel Start/Stop *2	ZAP: Start VYP: Stop
104	105	Přepínání priority ŽH kmitočtu	ZAP: ŽH kmitočtu z $F_{20} 1$, $F_{200}=0.9$. VYP: F.7.0.d.
106	107	Priorita svorky VI/II	ZAP: ŽH je sledována z VI/II VYP: F.7.0.d.
108	109	Priorita povelu ze svorkovnice	ZAP: Povely přes svorkovnicu jsou aktivní VYP: Nastavení dle C.7.0.d.
110	111	Povolení změny parametrů	ZAP: Změna parametrů je možná VYP: Nastavení dle C.7.0.d.
120	121	Rychlé zastavení 1	ZAP: Dynamické brzdění VYP: Dynamické brzdění zrušeno (Mějte na paměti, že provoz trvá, i když je vynucený doběh zrušen)
122	123	Rychlý doběh (automatický doběh)	ZAP: Automatický doběh VYP: Vnucený doběh zrušen (Mějte na paměti, že provoz trvá, i když je vynucený doběh zrušen)
134	135	Funkce přejíždění (pro textilní stroje)	ZAP: Funkce přejíždění je aktivní VYP: Standardní režim provozu
140	141	Zpomalení směrem vpřed	ZAP: Zpomalení po rampě na kmitočet $F_{38} 3$ VYP: Standardní režim provozu
142	143	Zastavení po zpomalení vpřed	ZAP: Zastavení vpřed VYP: Standardní režim provozu
144	145	Zpomalení směrem vzad	ZAP: Zpomalení po rampě na kmitočet $F_{38} 3$ VYP: Standardní režim provozu
146	147	Zastavení po zpomalení vzad	ZAP: Zastavení vzad VYP: Standardní režim provozu
200	201	Blokování změny parametrů	ZAP: Nastavení parametrů blokováno VYP: Nastavení parametry F_{100}
202	203	Blokování čtení parametrů	ZAP: Čtení/nastavení parametrů blokováno VYP: Nastavení parametry F_{100}

*1: Hodnoty jiné než výše uvedené nenastavujete.

*2: Aktivní, když je nastaveno $F_{7.0}.d$ (Volba způsobu nastavení kmitočtu) = 5 (Motorpotenciometr z externího digitálního vstupu).


Rozsah nastavení kmitočtu je od 0.0 do 100 (Horní limit kmitočtu). Rozběhová/doběhová rampa vztahující se k nastavení kmitočtu je $R_{11} C_{1} d E_{1}$ dokud není rychlosť rozběhu/doběhu přepnuta.

7.2.3 Funkce digitálních výstupů

Tyto funkce se používají pro posílání různých signálů z měniče do externích zařízení.

Pomocí volby funkcí digitálních výstupů můžete vybírat z mnoha funkcí výstupů.

Můžete také nastavit dva typy funkcí pro svorky RY-RC nebo OUT a pak vysílat signál, např. když je některá z funkcí nebo obě ve stavu ZAP.




■ Použití

Funkce FLA, B, C: Nastavit v parametru *F 132*.

Pozn. 1)

7



Funkce RY: Nastavit v parametru *F 130* a *F 137*.

Pozn. 1)

Funkce OUT: Nastavit v parametru *F 131* a *F 138*.

Pozn. 1) Působením vnějších vlivů, například vibrací, nárazů apod., může docházet zákmítům kontaktu (chvilkovému sepnutí/rozepnutí kontaktu). Pokud kontakt připojujete přímo ke vstupu programovatelného automatu, použijte filtr s časovou konstantou 10 ms nebo větší. Při připojení k programovatelnému automatu použijte pokud možno svorku OUT.

■ Přiřazení jednoho typu funkce k výstupní svorce

Označení svorky	Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
RY-RC	<i>F 130</i>	Digitální výstup 1A - použití	0 - 255	4 (Signál dosažení nízkého kmitočtu)
OUT	<i>F 131</i>	Digitální výstup 2A - použití		6 (Signál dosažení zadaného kmitočtu)
FL (A, B, C)	<i>F 132</i>	Digitální výstup 3 - použití		10 (Signál poruchy)

Pozn. 2) Při přiřazování jednoho typu funkce na svorku RY-RC nastavte pouze *F 130*.

Ponechejte parametr *F 137* ve standardním nastavení (*F 137 = 255*).

Pozn. 3) Při přiřazování jednoho typu funkce na svorku OUT nastavte pouze *F 131*.

Ponechejte parametr *F 138* ve standardním nastavení (*F 138 = 255*).

■ Přiřazení dvou typů funkcí k výstupní svorce (RY-RC, OUT)

Označení svorky	Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
RY-RC	<i>F 130</i>	Digitální výstup 1A - použití	0 - 255	4 (Signál dosažení nízkého kmitočtu)
OUT	<i>F 131</i>	Digitální výstup 2A - použití		6 (Signál dosažení zadaného kmitočtu)
RY-RC	<i>F 137</i>	Digitální výstup 1B - použití		255 (Vždy ZAP)
OUT	<i>F 138</i>	Digitální výstup 2B - použití		
RY-RC, OUT	<i>F 139</i>	Volba logické funkce digitálních výstupů RY-RC, OUT	0: <i>F 130 AND F 137</i> <i>F 131 AND F 138</i> 1: <i>F 130 OR F 137</i> <i>F 131 AND F 138</i> 2: <i>F 130 AND F 137</i> <i>F 131 OR F 138</i> 3: <i>F 130 OR F 137</i> <i>F 131 OR F 138</i>	0


Pozn. 4) *F 131* a *F 138* jsou aktívni, jen když *F 669 = 0*: Digitální výstup (výchozí).

Funkce není aktívna, když *F 669 = 1*: Nastaven impulsní výstup.

(1) Výstup signálu, pokud jsou zapnuty současně dvě funkce (AND).

Signál je aktívny, když parametr *F 139 = 0* nebo *2*, a funkce nastavené v parametrech *F 130* a *F 137* jsou současně zapnuty.

★ Časový průběh




7

(2) Výstup signálu, pokud je zapnuta jedna ze dvou typů funkcí (OR)

Signál je aktívny, když parametr *F 139 = 1* nebo *3*, a některá z funkcí nastavených v parametrech *F 130* a *F 137* je zapnuta.

★ Časový průběh



- (3) Jako signál se vysílá logický součin (AND) nebo logický součet (OR) dvou přiřazených funkcí.

Nastavení funkce digitálního výstupu

Označení svorky	Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
RY-RC	<i>F 130</i>	Digitální výstup 1A - použití	0-255	4 (LOW)
OUT	<i>F 131</i>	Digitální výstup 2A - použití		6 (RCH)
RY-RC	<i>F 137</i>	Digitální výstup 1B - použití		255 (Vždy ZAP)
OUT	<i>F 138</i>	Digitální výstup 2B - použití		255 (Vždy ZAP)
RY-RC/ OUT	<i>F 139</i>	Volba logické funkce digitálních výstupů RY-RC, OUT	0: <i>F 130 AND F 137</i> <i>F 131 AND F 138</i>	
			1: <i>F 130 OR F 137</i> <i>F 131 OR F 138</i>	
			2: <i>F 130 AND F 137</i> <i>F 131 OR F 138</i>	0
			3: <i>F 130 OR F 137</i> <i>F 131 AND F 138</i>	

Na výstupní svorky (RY-RC a OUT-NO) lze přiřadit dvě různé funkce a pomocí parametru *F 139* je možné nastavít dvě logické operace s těmito funkcemi.

V závislosti na nastavení parametru *F 139* se jako signál vysílá logický součin (AND) nebo logický součet (OR) dvou přiřazených funkcí

Je-li *F 139 = 0*, pak se logický součin (AND) funkcí *F 130* a *F 137* bude posílat do RY-RC.

Logický součin (AND) funkcí *F 131* a *F 138* bude posílán do OUT-NO.

Je-li *F 139 = 1*, pak se logický součet (OR) *F 130* a *F 137* bude posílat do RY-RC.

Logický součin (AND) funkcí *F 131* a *F 138* bude posílán do OUT-NO.

Je-li *F 139 = 2*, pak se logický součin (AND) funkcí *F 130* a *F 137* bude posílat do RY-RC.

Logický součet (OR) funkcí *F 131* a *F 138* bude posílán do OUT-NO.

Je-li *F 139 = 3*, pak se logický součet (OR) *F 130* a *F 137* bude posílat do RY-RC.

Logický součet (OR) funkcí *F 131* a *F 138* bude posílán do OUT-NO.

7

- ★ Pro přiřazení pouze jedné funkce k výstupním svorkám přiřaďte funkci do *F 130* a *F 131* a zároveň ponechejte *F 137* až *F 139* ve výchozím nastavení.

Pozn.: *F 138* (OUT-NO): Povoleno, jen když *F 669=0*

Blokováno a nelze přečíst nastavenou hodnotu, když je *F 669 = 1*.

(4) Přidržení výstupu ve stavu ZAP

- ★ Jestliže jsou splněny podmínky pro aktivaci funkcí přiřazených k výstupním svorkám RY-RC a OUT-NO a výsledkem je nastavení výstupních signálů do stavu ZAP, je výstup signálů udržován ve stavu ZAP, i když se podmínky změní. (Funkce přidržení stavu výstupní svorky)
- ★ Přiřaďte funkci digitálního vstupu č. 80 až 83 na dostupnou svorku digitálního vstupu.

Funkce digitálního vstupu

Funkce č.	Kód	Funkce	Funkce
80	HDRY	Přidržení výstupu RY-RC	ZAP: Po splnění podmínek je RY-RC sepnut a dále drží VYP: Stav RY-RC se mění v reálném čase podle podmínek.
82	HDOUT	Přidržení výstupu OUT-NO	ZAP: Po splnění podmínek je OUT-NO sepnut a dále drží VYP: Stav OUT-NO se mění v reálném čase podle podmínek.

Čísla (81, 83) jsou funkce s inverzními signály.

- ★ Jakmile je výstupní svorka RY-RC nebo OUT-NO uvedena do stavu ZAP, když je k ní přiřazena jedna z výše uvedených funkcí (funkce 80 až 83), je výstupní svorka RY-RC nebo OUT-NO udržována ve stavu ZAP.

7.2.4 Tabulka funkcí digitálních výstupů

<Vysvětlení označení>

- Varování Výstup varování při překročení nastavené hodnoty.
- Předvarování..... Předběžné varování. Výstup varování za stavu, při jehož pokračování by mohlo dojít k poruchovému hlášení měniče.

Tabulka funkcí výstupů a úrovní detekce

Nastavení parametru		Funkce	Popis funkce (při pozitivní logice)
Pozitivní logika	Negativní logika		
0	1	Dolní limit kmitočtu (LL)	ZAP: Provozní kmitočet je větší nebo roven hodnotě $L L$. VYP: Provozní kmitočet je menší než hodnota $L L$.
2	3	Horní limit kmitočtu (UL)	ZAP: Provozní kmitočet je větší nebo roven hodnotě $U L$. VYP: Provozní kmitočet je menší než hodnota $U L$.
4	5	Dosažení nízkého kmitočtu	ZAP: Provozní kmitočet je větší nebo roven hodnotě $F 100$. VYP: Provozní kmitočet je menší než hodnota $F 100$.
6	7	Ukončení rozběhu/doběhu	ZAP: Rozdíl mezi ŽH kmitočtu a provozním kmitočtem nepřesahuje nastavení $F 102$. VYP: Probíhá rozběh nebo doběh.
8	9	Signál dosažení kmitočtu	ZAP: Provozní kmitočet je v rozmezí $F 101 \pm F 102$. VYP: Provozní kmitočet je mimo rozmezí $F 101 \pm F 102$.
10	11	Porucha (všechny poruchy)	ZAP: Porucha měniče VYP: Není porucha měniče
14	15	Předvarování nadproud (OC)	ZAP: Výstupní proud je nad nastavenou hodnotou $F 601$ (nadproud). VYP: Výstupní proud je pod $F 601$.
16	17	Předvarování přetížení měniče (OL1)	ZAP: Uplynula prodleva pro detekci přetížení měniče ($B L 1$). VYP: Doba detekce je v určeném limitu.
20	21	Předvarování přehřátí	ZAP: Teplota chladiče uvnitř měniče je 95°C nebo vyšší. VYP: Po předvarování kvůli přehřátí klesla teplota pod 90°C nebo niže.
22	23	Předvarování přepětí	Přepětí při chodu nebo při dynamickém brzdění ZAP: Úroveň spouštění dyn. brzdění + 3% (400V třída: asi 740 V DC; 200V třída: asi 370 V DC)
24	25	Detekce podpětí v silovém obvodu (MOFF)	ZAP: Napětí v silovém obvodu je nižší než úroveň detekce podpěti v silovém obvodu ($R B F F$). (400V třída: asi 340 V DC; 200V třída: asi 170 V DC)
26	27	Detekce nízkého proudu	ZAP: Výstupní proud měniče je menší nebo roven hodnotě $F 611$ déle než $F 612$.
28	29	Detekce překročení momentu	ZAP: Moment větší nebo roven hodnotě ($F 616, F 6179$.trvá déle než $F 618$).
30	31	Předvarování přetížení brzdného rezistoru	ZAP: Uplynula prodleva pro detekci přetížení brzdného rezistoru ($B L r$). VYP: Doba detekce je v určeném limitu.
40	41	Start/Strop	ZAP: Výstupní střídáv v provozu nebo probíhá DC brzdění ($d b$).
42	43	Vážná porucha (OCA, OCL, EF, porucha fáze atd.)	ZAP: Zjištěna vážná porucha ($B C R, B C L, E F$, porucha fáze, abnormální výstup, zkrat). VYP: Není vážná porucha (byla resetována).
44	45	Nevýznamná porucha (OL, OC1, 2, 3, OP)	ZAP: Zjištěna nevýznamná porucha ($B L, B C 1, B C 2, B C 3, B P$). VYP: Není nevýznamná porucha (byla resetována).
50	51	Chladicí ventilátor	ZAP: Chladicí ventilátor zapnut. VYP: Chladicí ventilátor vypnut.
52	53	Krovování	ZAP: Krovování aktivní! VYP: Normální provoz
54	55	Přepínání ovládání z panelu/svorkovnice	ZAP: Ovládání ze svorkovnice VYP: Ovládání z ovládacího panelu
56	57	Varování celková doba provozu	ZAP: Celková doba provozu překročila hodnotu $F 621$. VYP: Celková doba provozu je menší než hodnota $F 621$.
58	59	Chyba komunikace PROFIBUS/DeviceNet /CC-Link	ZAP: Nastala chyba komunikace. VYP: Chyba komunikace odstraněna (resetována).
60	61	Volba směru otáčení	VYP: Chod vpřed ZAP: Chod vzad (Poslední stav je zachován, i když je chod zastaven.)
62	63	Připravenost k provozu 1	ZAP: Měnič je ve stavu připravenosti a lze ho spustit do provozu zadáním ŽH kmitočtu. VYP: Není v provozuschopném stavu.

Nastavení parametru		Funkce	Popis funkce (při pozitivní logice)
Pozitivní logika	Negativní logika		
64	65	Připravenost k provozu 2	ZAP: Měnič je ve stavu připravenosti a lze ho spustit do provozu zadáním povelu Start (Run) a ŽH kmitočtu. VYP: Není v provozuschopném stavu.
68	69	Uvolnění brzdy	ZAP: Signál uvolnění brzdy motoru VYP: Brzda blokována
70	71	Ve stavu (před-) varování	ZAP: Nastalo nebo bylo zjištěno více než jedno varování, předvarování, podpětí, nízký proud, překročení momentu, nedostatečné napájení řídícího obvodu, limit PID odchylky, abnormální kmitočet nebo limit momentu. VYP: Všechny výše uvedené alarty jsou zrušeny.
78	79	Porucha komunikace RS485	ZAP: Nastala chyba komunikace. VYP: Chyba komunikace odstraněna (resetována).
92	93	Výstup zadaných dat 1	Výstup bitových dat
94	95	Výstup zadaných dat 2	
106	107	Signál rychlého pohybu při odlehčení zátěže	ZAP: Zátěžový moment ($F_{335} \sim F_{338}$) nebo menší VYP: Zátěžový moment je roven ($F_{335} \sim F_{338}$) nebo vyšší
108	109	Signál zatížení	ZAP: Zátěžový moment ($F_{335} \sim F_{338}$) nebo vyšší VYP: Zátěžový moment je roven ($F_{335} \sim F_{338}$) nebo menší
120	121	Provoz na spodní hranici kmitočtu	ZAP: Trvalý problém provoz na spodní hranici kmitočtu VYP: Standardní provoz
122	123	Synchronizovaný provoz při výpadku napájení	ZAP: Synchronizovaný provoz při výpadku napájení VYP: Jiný než výše uvedený stav
124	125	Funkce přejíždění (pro textilní stroje)	ZAP: Funkce přejíždění je aktivní VYP: Standardní provoz
126	127	Doběh při přejíždění (pro textilní stroje)	ZAP: Aktivní doběh při funkci přejíždění VYP: Jiný než výše uvedený stav
128	129	Upozornění na výměnu dílů	Varování: Blíží se čas výměny dílů.
130	131	Předvarování překročení momentu	ZAP: Je zjištěno překročení momentu.
132	133	Volba ŽH kmitočtu 1/2	ZAP: Je nastavena volba ŽH kmitočtu 2.
134	135	Porucha (výjma nouzového zastavení)	ZAP: Nastala jiná porucha než nouzové zastavení.
136	137	Přepínání místní/dálkový režim	ZAP: Místní režim
138	139	Vnucený provoz	ZAP: Vnucený provoz (Provoz pokračuje v případě nevýznamné poruchy)
140	141	Požární provoz	ZAP: Požární provoz
144	145	Rozdíl signálů v limitu	ZAP: Rozdíl mezi ŽH PID F_{389} a F_{369} je v rozmezí $\pm F_{167}$. VYP: Jiný než výše uvedený stav
146	147	Porucha (vč. doby autorestartu)	ZAP: Pokud je měnič v poruše, nebo v autorestartu VYP: Bez poruchy a bez doby autorestartu
150	151	Varování detekce PTC (vysoká teplota motoru)	ZAP: Pokud teplota termistoru (PTC) je vyšší než zadaná v F_{646} .
152	153	Signál blokování měniče	ZAP: Když je rozpojena svorka STO
154	155	Přerušení signálu vstupu VIB	ZAP: Pokud je hodnota na vstupu VIB rovno nebo menší F_{633} . VYP: Hodnota signálu na VIB je větší než F_{633} .
156	157	Stav vstupu F	ZAP: Vstup F je ZAP VYP: Vstup F je VYP
158	159	Stav vstupu R	ZAP: Vstup R je ZAP VYP: Vstup R je VYP
160	161	Varování pro výměnu ventilátoru	ZAP: Dosažena doba pro výměnu ventilátoru VYP: Není dosažena doba
162	163	Varování počtu startů	ZAP: Počet startů dosáhl hodnoty v F_{648} VYP: Není dosažen počet startů
166	167	Aktivní rozběh	ZAP: Je aktívni rozbebehová rampa VYP: Jiný než výše uvedený stav
168	169	Aktivní doběh	ZAP: Je aktívni dobehová rampa VYP: Jiný než výše uvedený stav
170	171	Chod při konstantních otáčkách	ZAP: Konstantní otáčky (není rozběh ani doběh) VYP: Jiný než výše uvedený stav
172	173	DC brzdění	ZAP: Je aktívni DC brzdění VYP: Jiný než výše uvedený stav

Nastavení parametru		Funkce	Popis funkce (při pozitivní logice)
Pozitivní logika	Negativní logika		
222	223	Výstup My function 1	ZAP: Výstup My function 1 je ve stavu ZAP.
224	225	Výstup My function 2	ZAP: Výstup My function 2 je ve stavu ZAP.
226	227	Výstup My function 3	ZAP: Výstup My function 3 je ve stavu ZAP.
228	229	Výstup My function 4	ZAP: Výstup My function 4 je ve stavu ZAP.
230	231	Výstup My function 5	ZAP: Výstup My function 5 je ve stavu ZAP.
232	233	Výstup My function 6	ZAP: Výstup My function 6 je ve stavu ZAP.
234	235	Výstup My function 7	ZAP: Výstup My function 7 je ve stavu ZAP.
236	237	Výstup My function 8	ZAP: Výstup My function 8 je ve stavu ZAP.
238	239	Výstup My function 9	ZAP: Výstup My function 9 je ve stavu ZAP.
240	241	Výstup My function 10	ZAP: Výstup My function 10 je ve stavu ZAP.
242	243	Výstup My function 11	ZAP: Výstup My function 11 je ve stavu ZAP.
244	245	Výstup My function 12	ZAP: Výstup My function 12 je ve stavu ZAP.
246	247	Výstup My function 13	ZAP: Výstup My function 13 je ve stavu ZAP.
248	249	Výstup My function 14	ZAP: Výstup My function 14 je ve stavu ZAP.
250	251	Výstup My function 15	ZAP: Výstup My function 15 je ve stavu ZAP.
252	253	Výstup My function 16	ZAP: Výstup My function 16 je ve stavu ZAP.
254	255	Vždy VYP (pro testování signálu)	Výstup je vždy ve stavu VYP.

*1: Koeficienty určené výrobcem jsou menu nastavovaná výrobcem. Hodnotu těchto parametrů neměňte.


- Pozn. 1) ZAP v pozitivní logice : Relé nebo otevřený kolektor výstupního tranzistoru jsou zapnuté.
 VYP v pozitivní logice : Relé nebo otevřený kolektor výstupního tranzistoru jsou vypnuty.
 ZAP v negativní logice : Relé nebo otevřený kolektor výstupního tranzistoru jsou vypnuty.
 VYP v negativní logice : Relé nebo otevřený kolektor výstupního tranzistoru jsou zapnuté.

7.3 Nastavení žádané hodnoty analogovým signálem

U analogových vstupních svorek lze zvolit jednu ze čtyř funkcí (externí potenciometr, 0 až 10 V DC, 4 (0) až 20 mA DC, -10 až +10 V DC).

Volba funkce analogových vstupních svorek umožňuje flexibilní návrh systému.

Maximální rozlišení je 1/1000.



■ Volba funkce analogového vstupu

Označení svorky	Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
-	<i>F200</i>	Volba priority kmitočtu	0, 1	0
VIA	<i>F201</i>	Vstup VIA min. ŽH	0 - 100%	0
	<i>F202</i>	Vstup VIA počáteční kmitočet	0,0 - 500,0 Hz	0,0
	<i>F203</i>	Vstup VIA max. ŽH	0 - 100%	100
	<i>F204</i>	Vstup VIA koncový kmitočet	0,0 - 500,0 Hz	*1
-	<i>F207</i>	Volba způsobu nastavení kmitočtu 2	0-11	1
VIA až VIC	<i>F209</i>	Filtr analogových vstupů	4 - 1000 ms Pozn. 1)	64
VIB	<i>F210</i>	Vstup VIB min. ŽH	0 - 100 %	0
	<i>F211</i>	Vstup VIB počáteční kmitočet	0,0 - 500,0 Hz	0,0
	<i>F212</i>	Vstup VIB max. ŽH	0 - 100 %	100
	<i>F213</i>	Vstup VIB koncový kmitočet	0,0 - 500,0 Hz	*1
VIC	<i>F216</i>	Vstup VIC min. ŽH	0 - 100 %	0
	<i>F217</i>	Vstup VIC počáteční kmitočet	0,0 - 500,0 Hz	0,0
	<i>F218</i>	Vstup VIC max. ŽH	0 - 100%	100
	<i>F219</i>	Vstup VIC koncový kmitočet	0,0 - 500,0 Hz	*1

*1: * Výchozí tovární nastavení parametrů závisí na nastavení instalacního menu. Viz část 11.5.

Pozn. 1) Pokud nelze dosáhnout stabilního provozu kvůli rušení v obvodu nastavení kmitočtu, zvětšte *F209*.


7.3.1 Nastavení ŽH napěťovým vstupem (0 až 10 V)

Umožňuje nastavovat kmitočet pomocí analogového napěťového signálu 0 až 10 V DC mezi svorkami VIA a CC.

Následující schéma ukazuje příklad, kdy je zadáván povl Start ze svorkovnice

Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení	Příklad nastavení
<i>C R 0 d</i>	Volba způsobu ovládání	0 – 4	1 (ovládací panel)	0 (svorkovnice)
<i>F R 0 d</i>	Volba způsobu nastavení kmitočtu	0 – 11	0 (kruhový ovladač 1)	1 (svorka VIA)
<i>F 1 0 9</i>	Nastavení napětí/proud analogových vstupů VIA/VIB	0 – 4	0	0 – 2 (Napěťový signál (0 – 10 V))
<i>F 2 0 1</i>	Vstup VIA min. ŽH	0 – 100%	0	0
<i>F 2 0 2</i>	Vstup VIA počáteční kmitočet	0,0 – 500,0 Hz	0,0	0,0
<i>F 2 0 3</i>	Vstup VIA max. ŽH	0 – 100 %	100	100
<i>F 2 0 4</i>	Vstup VIA koncový kmitočet	0,0 – 500,0 Hz	*1	50,0/60,0
<i>F 2 0 9</i>	Filtr analogových vstupů	2 – 1000 (s)	64	64

*1: * Výchozí tovární nastavení parametrů závisí na nastavení instalaci menu. Viz část 11.5.




7.3.2 Nastavení ŽH proudovým signálem (4 až 20 mA)

Umožňuje nastavovat kmitočet pomocí analogového proudového signálu 4 (0) až 20 mA DC mezi svorkami VIC a PP.

Následující schéma ukazuje příklad, kdy je zadáván povel Start ze svorkovnice

Označe ní	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení	Příklad nastavení
<i>F10d</i>	Volba způsobu ovládání	0 – 4	1 (ovládací panel)	0 (svorkovnice)
<i>F20d</i>	Volba způsobu nastavení kmitočtu	0 – 11	0 (kruhový ovladač 1)	8 (Svorka VIC)
<i>F215</i>	Vstup VIC min. ŽH	0 – 100%	0	20 (nebo 0)
<i>F217</i>	Vstup VIC počáteční kmitočet	0,0 – 500,0 Hz	0,0	0,0
<i>F218</i>	Vstup VIC max. ŽH	0 – 100%	100	100
<i>F219</i>	Vstup VIC koncový kmitočet	0,0 – 500,0 Hz	*1	50,0/60,0
<i>F209</i>	Filtr analogových vstupů	2 - 1000 (s)	64	64

*1: * Výchozí tovární nastavení parametrů závisí na nastavení instalacního menu. Viz část 11.5.




7.3.3 Nastavení ŽH napěťovým signálem (-10 až +10 V)

Umožňuje nastavovat kmitočet pomocí analogového napěťového signálu -10 až +10 V DC mezi svorkami VIB a CC.

Následující schéma ukazuje příklad, kdy je zadáván povel Start ze svorkovnice

Označení	Funkce	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení	Příklad nastavení
<i>F 700 d</i>	Volba způsobu ovládání	0 – 4	1 (ovládací panel)	0 (svorkovnice)
<i>F 800 d</i>	Volba způsobu nastavení kmitočtu	0 – 11	0 (kruhový ovladač 1)	2 (Svorka VIB)
<i>F 107</i>	Vstup VIB - volba signálu	0: 0+10V 1: -10 ~ +10V	0	1 (-10 - +10V)
<i>F 109</i>	Nastavení napětí/proudu analogových vstupů VIA/VIB	0 – 4	0	0 (Analogový vstup)
<i>F 210</i>	Vstup VIB min. ŽH	0 - 100%	0	0
<i>F 211</i>	Vstup VIB počáteční kmitočet	0,0 - 500,0 Hz	0,0	0,0
<i>F 212</i>	Vstup VIB max. ŽH	0 - 100%	100	100
<i>F 213</i>	Vstup VIB koncový kmitočet	0,0 - 500,0 Hz	*1	50,0/60,0
<i>F 209</i>	Filtr analogových vstupů	2 - 1000 (s)	64	64


*1: * Výchozí tovární nastavení parametrů závisí na nastavení instalaciálního menu. Viz část 11.5.



8. Zobrazování provozních stavů

8.1 Průběh režimu zobrazení provozních stavů

Průběh režimu zobrazení je následující:



(Pokračování)

Zobrazená položka	Ovládání z panelu	LED displej	Komunikační č.	Popis
Pozn. 5 Digitální výstupy			FE07	Zobrazuje se stav ZAP/VYP jednotlivých řídících signálů na digitálních výstupech (RY-RC, OUT, FL). ZAP: / VYP: /
Verze CPU1			FE08	Zobrazuje se verze CPU1.
Verze CPU2			FE73	Zobrazuje se verze CPU2.
Jmenovitý proud měniče			FE70	Zobrazuje se jmenovitý proud měniče (A)
Pozn. 6 Nastavení přetížení a regionu			0998 0099	Zobrazuje se charakteristika přetížení měniče a nastavení regionu.
Pozn. 7 Poslední porucha 1			FE10	Poslední porucha 1 (zobrazeno střídavě).
Pozn. 7 Poslední porucha 2			FE11	Poslední porucha 2 (zobrazeno střídavě).
Pozn. 7 Poslední porucha 3			FE12	Poslední porucha 3 (zobrazeno střídavě).
Pozn. 7 Poslední porucha 4			FE13	Poslední porucha 4 (zobrazeno střídavě).
Pozn. 7 Poslední porucha 5			FD10	Poslední porucha 5 (zobrazeno střídavě).
Pozn. 7 Poslední porucha 6			FD11	Poslední porucha 6 (zobrazeno střídavě).
Pozn. 7 Poslední porucha 7			FD12	Poslední porucha 7 (zobrazeno střídavě).
Pozn. 7 Poslední porucha 8			FD13	Poslední porucha 8 (zobrazeno střídavě).
Pozn. 8 Upozornění na výměnu dílů			FE79	Zobrazuje se stav ZAP/VYP varování výměny dílů pro ventilátor, kondenzátor ovládací desky, kondenzátor výkonové desky, celkovou dobu provozu nebo počet startů. ZAP: / VYP: /
Pozn. 9 Varování počtu startů			FD32	Počet startů (10000 krát)
Celková doba provozu			FE14	Zobrazuje se celková doba provozu. (0,1 = 10 hodin, 1,00 = 100 hodin)
Výchozí režim zobrazení				Zobrazuje příčinu poruchy.

Poznámky viz strana H-7

Pozn. 1: Při kmitočtu 100 Hz a vyšším se vynechávají znaky vlevo. (Příklad: 120 Hz je 120.0)

Pozn. 2: Mezi zobrazením v % nebo A (ampér)/V (volt) můžete přepínat pomocí parametru $F 7 \Omega$ (volba jednotky proud/napětí).

Pozn. 3: Zobrazení vstupní napětí je vypočteno z DC napětí meziobvodu $\sqrt{2}$.

Pozn. 4: < VIA čárka > $F 109 = 3, 4$ (digitální vstup): aktivován ZAP/VYP podle vstupu VIA.
 $F 109 = 0$ až 2 (analogový vstup): vždy VYP.

< VIB čárka > $F 109 = 1$ až 4 (digitální vstup): aktivován ZAP/VYP podle vstupu VIB.
 $F 109 = 0$ (analogový vstup): vždy VYP.

< S3 čárka > $F 147 = 0$ (digitální vstup): aktivován ZAP/VYP podle vstupu S3.
 $F 147 = 1$ (vstup termistoru PTC): vždy VYP.

< S2 čárka > $F 145 = 0$ (digitální vstup): aktivován ZAP/VYP podle vstupu S3.
 $F 145 = 1$ (impulsní vstup): vždy VYP.

Pozn. 5: < OUT čárka > $F 669 = 0$ (digitální výstup): aktivován ZAP/VYP podle výstupu OUT.
 $F 669 = 1$ (impulsní výstup): vždy VYP.

Pozn. 6: Charakteristika přetížení měniče a nastavení regionu se zobrazují následovně:

$C-xx$: $RUL = 1$ (nastavena charakteristika Konstantní moment).

$u-xx$: $RUL = 2$ (nastavena charakteristika Proměnný moment).

$x-EU$: Instalační menu nastaveno pro EU.

$x-RS$: Instalační menu nastaveno pro RS IR.

$x-US$: Instalační menu nastaveno pro USR.

$x-UP$: Instalační menu nastaveno pro UP.

Pozn. 7: Záznamy posledních poruch se zobrazují v následujícím pořadí: 1 (nejnovější záznam poruchy

$\Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 4 \Rightarrow 5 \Rightarrow 6 \Rightarrow 7 \Rightarrow 8$ (nejstarší záznam poruchy). Pokud v minulosti k žádnému poruchovému hlášení nedošlo, zobrazí se hlášení "n Er r". Podrobnosti o posledních poruchách 1 až 8 lze zobrazit stisknutím středu kruhového ovladače, když se zobrazuje poslední porucha 1 až 8. Podrobnosti viz část 8.2.2.

Pozn. 8: Varování pro výměnu dílů se zobrazuje na základě hodnoty vypočtené z průměrné roční teploty okolí (parametr $F 34$), doby zapnutí měniče, provozní doby motoru a výstupního proudu (zatížení). Toto varování pouvažujte jen za orientační, jelikož je založeno na hrubém odhadu.

Pozn. 9: Celková doba provozu se zvyšuje, jen když je zařízení v provozu.

Pozn. 10: Pokud příslušný záznam poruchy neexistuje, zobrazí se hlášení "n Er r".

Pozn. 11: Referenční hodnoty položek, které se při monitorování zobrazují v procentech, jsou uvedeny níže.

- Výstupní proud: Zobrazuje se monitorovaný proud. Zobrazovanou jednotku lze přepnout na A.
- Vstupní napětí: Zobrazované napětí je napětí určené přepočtem napětí v DC meziobvodu na AC napětí. Referenční hodnota (100%) je 200 voltů (240V třída) nebo 400 voltů (500V třída). Zobrazovanou jednotku lze přepnout na V.
- Výstupní napětí: Zobrazuje se ŽH výstupního napětí. Referenční hodnota 100% je 200 V. Zobrazovanou jednotku lze přepnout na V (volty).
- Zatížení měniče: V závislosti na nastavení taktovacího kmitočtu ($F 300$) atd. může být skutečný jmenovitý proud menší, než je jmenovitý výstupní proud uvedený na výrobním štítku. Na základě skutečného jmenovitého proudu v daném okamžiku (po zmenšení) jako 100% hodnoty je indikován poměr zatěžovacího proudu vzhledem ke jmenovitému proudu. Činitel zatížení se používá také pro výpočet podmínek pro poruchu přetížení (OL).

Pozn. 12: Zobrazení položek označených * závisí na nastavení $F 710$ až $F 718$ a $F 720$.

U hodnoty každého parametru se podle čísla nastavení zobrazuje na levé straně znak uvedený v následující tabulce.

Parametr	Č. nastavení	LED displej	Funkce	Jednotka	Komunika- ční č.
<i>F 710 až F 718, F 720</i>	0	<i>o 50.0</i>	Provozní kmitočet	Hz / uživ. jedn.	FE00
	1	<i>C 15.5</i>	Výstupní proud *1	% / A	FC02
	2	<i>F 50.0</i>	ŽH kmitočtu	Hz / uživ. jedn.	FE02
	3	<i>Y 100</i>	Vstupní napětí (DC) *1	% / V	FC05
	4	<i>P 90</i>	Nastavené výstupní napětí *1	% / V	FC08
	5	<i>H 3.0</i>	Příkon	kW	FC06
	6	<i>H 2.8</i>	Výstupní výkon	kW	FC07
	7	<i>q 80</i>	Moment *1	%	FC04
	9	<i>G 60</i>	Celkové zatížení motoru	%	FE23
	10	<i>L 80</i>	Celkové zatížení měniče	%	FE24
	11	<i>r 80</i>	Celkové zatížení PBR (brzdného rezistoru)	%	FE25
	12	<i>b 5 1.0</i>	ŽH kmitočtu (po kompenzaci)	Hz / uživ. jedn.	FE15
	13	<i>R 65</i>	Vstupní hodnota na VIA	%	FE35
	14	<i>b 45</i>	Vstupní hodnota na VIB	%	FE36
<i>F 710, F 720</i>	18	xxxx	Libovolný kód z komunikace	-	FA51
<i>F 710 až F 718, F 720</i>	20	<i>C 35</i>	Vstupní hodnota na VIC	%	FE37
	21	<i>P 0.80</i>	Četnost vstupních pulsů	kp/s	FE56
	23	<i>d 40.0</i>	Hodnota zpětné vazby PID	Hz / uživ. jedn.	FE22
	24	<i>H 355</i>	Příkon	Závisí na <i>F 749</i>	FE76
	25	<i>H 348</i>	Výstupní výkon	Závisí na <i>F 749</i>	FE77
	26	<i>G 75</i>	Koefficient zatížení motoru	%	FE26
	27	<i>L 70</i>	Zatížení měniče	%	FE27
	28	<i>A 33.0</i>	Jmenovitý proud měniče	A	FE70
	29	<i>F 70</i>	Výstupní hodnota na FM	%	FE40
	30	<i>P 0.80</i>	Četnost výstupních pulsů	kp/s	FD40
	31	<i>P 34.5</i>	Celková doba zapnutí	100 hodin	FE80
	32	<i>F 28.5</i>	Celkové doby provozu ventilátoru	100 hodin	FD41
	33	<i>E 27.7</i>	Celková doba provozu	100 hodin	FE14
	34	<i>n 89.0</i>	Počtu startů	10000 krát	FD32
	35	<i>F 45.5</i>	Počet startů vpřed	10000 krát	FD33
	36	<i>r 43.5</i>	Počet startů vzad	10000 krát	FD34
	40	<i>R 33.0</i>	Jmenovitý proud měniče (korigovaný taktovací kmitočet)	A	FD70

*1: Tyto zobrazované hodnoty je možné filtrovat pomocí nastavení *F 745*. Viz část 6.29.7.

9. Opatření pro splnění norem

9.1 Norma CE

Evropská směrnice EMC (pro elektromagnetickou kompatibilitu) z roku 1996 (89/336/EHS.) a směrnice pro nízké napětí z roku 1997 (73/23/EHS) ukládají povinnost opatřit každý produkt, kterého se to týká, značkou CE jako doklad, že tyto směrnice splňuje. Měniče nepracují osamoceně, ale jsou určeny pro instalaci spolu s ovládacím panelem stroje a používány vždy ve spojení s jinými zařízeními nebo systémy, které je řídí. Samotné měniče nebyly proto považovány za zařízení podléhající směrnici EMC. Pro součásti ovšem začala také platit nová směrnice EMC z roku 2007. Z tohoto důvodu musí být na všech měničích značka CE, protože podléhají směrnicí pro nízké napětí.

Značka CE musí být umístěna na všechny stroje a systémy s vestavěnými měniči, protože tyto stroje a systémy podléhají výše uvedeným směrnicím. Je na odpovědnosti výrobců takových finálních produktů, aby na každý z nich umístili značku CE. Jelikož jde o „finální“ produkty, mohou podléhat také jiným příslušným směrnicím. Je na odpovědnosti výrobců takových finálních produktů, aby na každý z nich umístili značku CE. Aby bylo možné dosáhnout u strojů a systémů s vestavěnými měniči kompatibility se směrnicemi pro EMC a pro nízké napětí, tato část vysvětluje, jak instalovat měniče a jaké opatření by měla být přijata pro jejich splnění.

Otestovali jsme typické modely, nainstalované podle následujícího popisu v tomto návodu, abychom otestovali jejich soulad se směrnicí EMC. Nemůžeme však kontrolovat kompatibilitu všech měničů, protože to, zda splňují nebo nesplňují směrnici EMC, závisí na tom, jak jsou nainstalovány a zapojeny. Aplikovatelné směrnice EMC závisí na konstrukci stroje s ovládacím panelem a s vestavěnými měniči, vztahu u ostatními vestavěnými elektrickými součástmi, stavu kabeláže atd. Ověřte si proto prosím sami, zda váš stroj nebo systém vyhovuje uvedené směrnicí EMC.

9.1.1 Směrnice EMC

Značka CE musí být umístěna na každý finální produkt, který obsahuje měnič(e) a motor(y). Měniče z této řady jsou vybaveny EMI filtrem a splňují směrnicí EMC, pokud jsou správně zapojeny.

- Směrnice EMC
2004/108/EC

Normy EMC se dělí obecně na dvě kategorie – normy pro odolnost a normy pro vyzařování, které jsou dále kategorizovány podle provozního prostředí jednotlivých zařízení. Jelikož jsou měniče určeny pro provoz v průmyslových systémech v průmyslových prostředích, spadají do kategorií EMC uvedených v tabulce 1 níže. Testy vyžadované pro stroje a systémy jako finální produkty jsou téměř stejně jako testy vyžadované pro měniče.

9

Tabulka 1 Normy EMC

Kategorie	Podkategori	Normy produktu	Norma a úroveň testu
Vyzařování	Rádiové rušení	IEC 61800-3	CISPR11(EN55011)
	Rušení po vedení		CISPR11(EN55011)
Odolnost	Statický výboj		IEC61000-4-2
	Rádiové rušení, elektromagnetické pole		IEC61000-4-3
	Rychlý elektrický přechodný ráz		IEC61000-4-4
	Úder blesku		IEC61000-4-5
	Rušení po vedení indukované vysokofrekvenčním polem		IEC61000-4-6
	Pokles napětí, přerušení napájení a kolísání napětí		IEC61000-4-11

9.1.2 Opatření pro splnění směrnice EMC

Tato část vysvětluje, jaké opatření musí být provedena pro splnění směrnice EMC.

(1) Tento měnič je vybaven EMC filtrem.

Tabulka 2 Kombinace měniče a EMC filtru

Jednofázová 240V třída

Typ měniče	Kombinace měniče a filtru	
	Rušení po vedení IEC61800-3, kategorie C2 (Taktovací kmitočet PWM 4 kHz a délka motorových kabelů 10 m nebo kratší)	Rušení po vedení IEC61800-3, kategorie C2 (Taktovací kmitočet PWM 12kHz a délka motorových kabelů 5 m nebo kratší)
VFMB1S-2002PL	Vestavěný filtr	Vestavěný filtr
VFMB1S-2004PL		
VFMB1S-2007PL		
VFMB1S-2015PL		
VFMB1S-2022PL		


Třífázová 500 V třída

Typ měniče	Kombinace měniče a filtru		
	Rušení po vedení IEC61800-3, kategorie C2 (Taktovací kmitočet PWM 12kHz a délka motorových kabelů 5 m nebo kratší)	Rušení po vedení IEC61800-3, kategorie C2 (Taktovací kmitočet PWM 12 kHz a délka motorových kabelů 5 m nebo kratší)	Rušení po vedení IEC61800-3, kategorie C3 (Taktovací kmitočet PWM 12 kHz a délka motorových kabelů 25 m nebo kratší)
VFMB1-4004PL	Vestavěný filtr	Vestavěný filtr	-
VFMB1-4007PL			
VFMB1-4015PL			
VFMB1-4022PL			
VFMB1-4037PL			
VFMB1-4055PL	-	-	Vestavěný filtr
VFMB1-4075PL			
VFMB1-4110PL			
VFMB1-4150PL			


- 9
- (2) Použijte stíněné silové kably, např. motorové kably na výstupu měniče, a stíněné ovládací kably. Veděte kably a vodiče tak, aby měly minimální souběžnou délku. Dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi napájecími a ovládacími kably a mezi vstupními a výstupními kably. Nevedte je souběžně, nesvazujte je dohromady a při jejich křížení dodržujte pravý úhel.
 - (3) Pro omezení vyzařování je účinnější nainstalovat měnič do uzavřené kovové skříně. Použijte co nejsilnější a nejkratší vodiče, uzemněte rádně kovovou desku a rozvaděč a dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi zemnicím a napájecím kablem.
 - (4) Veděte vstupní a výstupní kably oddeleně.
 - (5) Pro potlačení rádiového rušení z kabelů uzemněte všechny stíněné kably prostřednictvím odrušovací desky. Je účinné uzemnit stíněné kably v blízkosti měniče a filtru (do vzdálenosti 10 cm od každého z nich). Ještě účinnější pro omezení rádiového rušení je nainstalování feritového jádra na stíněné kably.
 - (6) Pro další omezení rádiového rušení nainstalujte výstupní motorový filtr na výstup měniče a feritová jádra na zemnice kabely odrušovací desky a skříně.

[Příklad zapojení]

VFMB1S-2002 až 2022PL, VFMB1-4004 až 4037PL



VFMB1-4055 až 4150PL



9

9.1.3 Směrnice pro nízké napětí

Směrnice pro nízké napětí zajišťuje bezpečnost strojů a systémů. Všechny měniče Toshiba jsou označeny značkou CE v souladu s normou EN 50178 podle směrnice pro nízké napětí a mohou být proto nainstalovány do strojů a systémů a importovány bez problémů do evropských zemí.

Platná norma: IEC61800-5-1

Stupeň znečištění: 2

Kategorie přepětí: 3

9.1.4 Opatření pro splnění směrnice EMC

Pokud chcete měniče vestavět do stroje nebo systému, je třeba provést následující opatření, aby měnič splňoval direktivu pro nízké napětí.

- (1) Nainstalujte měnič do rozvaděčové skříně a uzemněte kryt měniče. Při provádění údržby dávajte dobrý pozor, abyste nestrčili prsty do otvorů pro kably a nedotkli se částí pod napětím, což by se mohlo stát v závislosti na modelu a výkonu použitého měniče.
- (2) Připojte zemníci vodič k zemnícím svorcům na odrušovací EMC desce. Nebo nainstalujte EMC desku (standardně dodávaná) a připojte další kabel k zemnícím svorcům na EMC desce. Parametry zemnicích kabelů viz tabulka 10.1 a 9.2.3)
- (3) Nainstalujte jistič nebo pojistku na vstupní stranu měniče. (Viz část 10.1 a 9.2.3)

spolehlivost spínání paralelním zapojením těchto 2 spínacích kontaktů.

Pozn. 4: Pokud je používáno přepínání napájení motoru z měniče na elektrickou síť, zvolte stykač třídy AC-3.

Pozn. 5: Vyberte jistič se jmenovitým vypínacím proudem, který odpovídá výkonu napájecího zdroje, protože zkratové proudy se velmi liší v závislosti na výkonu napájecího zdroje a parametrech elektrického rozvodu.

Pozn. 6: U měničů z 500V třídy použijte pro napájení ovládacích a řídících obvodů transformátor, který snižuje napájecí napětí na 230 V.

10.2 Použití stykače

Je-li měnič používán bez předřazeného elektromagnetického stykače, použijte jistič/spouštěč (s vypínačem) pro rozpojení napájecího obvodu při aktivaci poruchového obvodu měniče.


Při použití doplňkového brzdného modulu nainstalujte elektromagnetický stykač nebo jistič s vypínačem napájení měniče tak, aby byl silový obvod měniče odpojen, když je aktivováno poruchové relé (FL) v měniče, nebo když je aktivováno relé tepelné ochrany.

■ Elektromagnetický stykač v napájecím obvodu

Pro odpojení měniče od napájecího zdroje v následujících případů zapojte mezi měnič a napájecí zdroj elektromagnetický stykač na napájecí straně.

- (1) Když je aktivováno tepelné relé signalizující přetížení motoru
- (2) Když je aktivováno poruchové relé (FL) vestavěné v měniče
- (3) Při výpadku napájení (aby se zabránilo autorestartu)
- (4) Když je aktivováno relé ochrany rezistoru při použití brzdného rezistoru doplněk.

Je-li měnič používán bez nainstalovaného elektromagnetického stykače v napájecím obvodu, použijte místo stykače jistič s vypínačem cívky a nastavte jistič tak, aby se rozepnul, když je aktivováno výše uvedené ochranné relé. Pro detekci výpadku napájení použijte podpěťové relé apod.



Příklad zapojení elektromagnetického stykače v napájecím obvodu

Poznámky k zapojení

- Nepoužívejte elektromagnetický stykač na napájecí straně jako vypínač měniče, pokud se zařízení často spouští a zastavuje.
- Místo toho použijte pro spouštění a zastavování měniče svorky F a P24 (chod vpřed) nebo R a P24 (chod vzad).
- Nezapomeňte připojit k běžící cívce elektromagnetického stykače omezovač napěťových rázů.

■ Elektromagnetický stykač na výstupu

Stykač může být nainstalován na výstupní straně měniče pro přepínání regulovaných motorů nebo pro připojení síťového napětí do zátěže v případě, že je měnič mimo provoz.

Poznámky k zapojení


- Stykač na sekundární straně, který je připojen k napájecímu zdroji, musí být zajistěn tak, aby se na výstupní svorky měniče nemohlo dostat napětí z elektrické sítě.
- Pokud nainstalujete stykač (MC) mezi měnič a motor, nezapínejte a nevypínejte stykač během provozu. Zapínání a vypínání stykače za provozu vytvoří proudové rázy, které mohou způsobit závadu měniče.

10.3 Použití tepelné ochrany

- 1) Tento měnič má funkci elektronické tepelné ochrany proti přetížení.
V následujících případech by však mělo být mezi měničem a motorem nainstalováno relé proti přetížení, které bude vhodné pro nastavení úrovně elektronické tepelné ochrany motoru ($L_{H,r}$) a bude se hodit pro použití motoru.
 - Pokud je použit motor s jiným jmenovitým proudem, než má odpovídající motor Toshiba pro všeobecné použití.
 - Pokud je provozován jeden motor s nižším výkonem, než má použitelný standardní motor, nebo více než jeden motor najednou.
- 2) Pokud je tento měnič použit pro regulaci motoru s konstantním momentem, např. VF motor Toshiba, nastavte charakteristiky jednotky elektronické tepelné ochrany ($\mathcal{U}_L \mathcal{I}_T$) pro použití s VF motorem.
- 3) Doporučuje se použít motor s tepelnou ochranou vestavěnou ve vinutí motoru, aby byl motor dostatečně chráněn, zejména v rozsahu nízkých otáček.

10.4 Přehled doplňků

Pro měniče VF-MB1 jsou dostupná následující doplňky:



10

- (7) Ovládací panel s copy funkcí : RKP002Z
- (8) Ovládací panel : RKP007Z
- (9) Komunikační USB sada : USB001Z
- (10) Komunikační modul Profibus DP : PDP003Z
- (11) Komunikační modul DeviceNet : DEV003Z
- (12) Komunikační modul ETHERNET IP/ Modbus TCP : IPE002Z

C.	Název doplňku	Funkce, účel
(1)	Vstupní tlumivka (ACL)	Používá se pro zlepšení vstupního účinku napájení měniče, pro potlačení vyšších harmonických nebo potlačení vnějších vlivů z napájecí sítě. Vstupní tlumivku lze nainstalovat, pokud je výkon napájení 500 kVA nebo větší a je 10krát nebo vícekrát vyšší než výkon měniče, nebo když je ke stejnemu rozvodu připojen zdroj rušení, například tyristorové zařízení atd. nebo měniče s vysokým výkonom.
(3)	Filtr pro potlačení rušení splňující normu EMC	Pokud je EMC filtr správně nainstalován, splňuje měnič pokyny pro EMC. Měniče jsou standardně vybaveny vestavěnými odrušovacími filtry. Účinnost vestavěného filtru lze však zvýšit přidáním externího EMC filtru.
(4)	Brzdový rezistor	Používá se pro zkrácení doběhové rampy kvůli častému rychlému zastavování nebo zátěži s velkou setrvačností. Při dynamickém brzdění dochází ke zvýšení spotřeby rekuperacní energie.
(5)	Výstupní filtr pro potlačení napěťových rázů	Pokud je běžný motor napájen z frekvenčního měniče, který používá vysokorychlostní spinací prvky (IGBT, atd.), mohou napěťové rázy v závislosti na parametrech kabelu poškodit izolaci vinutí motoru. Provedte opatření proti rázovému napětí, například použitím motoru se zesílenou izolací a instalací AC tlumivky, filtru pro potlačení napěťových rázů, sinusového filtru atd. na výstupní straně měniče. Poznámka) Při použití sinusového filtru nastavte frekvenci taktovacího kmitočtu na 4,0~8,0 kHz nebo vyšší.
(6)	Doplňek pro záložní napájení řídícího obvodu	VF-MB1 napájí řídící obvod z vestavěného silového obvodu. Doplňkový zdroj 24V DC je určen pro napájení řídícího obvodu v případě vypnutí napájení silového obvodu. Doplňkový záložní zdroj pro ovládaci obvod se dá použít pro 200V i 500V modely.
(7)	Externí LED ovládací panel (s funkcí kopírování parametrů)	Externí ovládací panel s funkcí kopírování parametrů. Obsahuje LED displej, tlačítka RUN/STOP, tlačítka UP/DOWN, tlačítka MODE, tlačítka ENT, tlačítka EASY a tlačítka COPY MODE. Typ panelu: RKP002Z Typ kabelu: CAB0011, CAB0011 (1 m), CAB0013 (3 m), CAB0015 (5 m)
(8)	Externí LED ovládací panel	Externí ovládací panel. Obsahuje LED displej, tlačítka RUN/STOP, tlačítka UP/DOWN, tlačítka MODE, tlačítka ENT, tlačítka EASY a tlačítka FWD/REV. Typ panelu: RKP007Z Typ kabelu: CAB0011, CAB0011 (1 m), CAB0013 (3 m), CAB0015 (5 m)
(9)	Komunikační USB sada	Sada je určena pro připojení počítače k měničům, aby bylo možné nastavovat parametry a také ovládat několik měničů z jednoho počítače. • Připojení k počítači: umožňuje připojit měniče k počítači a vytvořit datovou komunikační síť mezi měniči. • Komunikace mezi měniči: Pro proporcionální ovládání několika měničů je možné vytvořit mezi měniči datovou komunikační síť. Typ sady: USB001Z
(10)	Komunikační karta PROFIBUS	Vestavitevná karta je určena ke komunikaci přes sběrnici PROFIBUS DP Typ karty: PDP003Z
(11)	Komunikační karta DeviceNet	Vestavitevná karta je určena ke komunikaci přes sběrnici DeviceNet Typ karty: DEV003Z
(12)	Komunikační karta ETHERNET IP/ Modbus TCP	Vestavitevná karta je určena ke komunikaci přes sběrnici ETHERNET IP/ Modbus TCP Typ karty: IPE002Z

■ Instalace komunikačních modulů



Vypněte všechny napájecí zdroje měniče a počkejte alespoň 15 minut. Zkontrolujte, zda kontrolka nabíjení na měniči nesvítí.

• Montáž

- ① Vytáhněte kryt modulu z měniče.
- ② Zasuňte modul do měniče.

• Demontáž



- ① Zatlačte na výstupek, abyste modul uvolnili.
- ② Zároveň modul vytáhněte ven.



■ Upevnění kabelů připojených k modulu měniče

- Pro měnič s výkonom 4,0 kW nebo nižším

- Pro měnič s výkonom 5,5 kW nebo vyšším



10

12. Technické údaje

12.1 Modely a jejich standardní parametry

■ Standardní parametry

Položka	Specifikace										
Trída vstupního napětí	1fázová 240V trída										
Použitý motor [kW] Pozn. 2)	0,2 (0,4)	0,4 (0,75)	0,75 (1,1)	1,5 (2,2)	2,2 (3,0)	VFMB1S					
Jmenovité zatížení	Typ	2002PL	2004PL	2007PL	2015PL	2022PL					
Výstupní výkon (kVA) Pozn. 1)	0,6	1,3	1,8	3,0	4,2						
Výstupní proud [A] Pozn. 2)	1,5 (1,9)	3,3 (3,7)	4,8 (6,0)	8,0 (10,0)	11,0 (13,7)						
Výstupní napětí Pozn. 3)	3fázová 200V až 240V										
Napájení	Jmen. proud při přetížení	150%-60 sekund, 200%-0,5 sekundy (120%/-60 sekund, 165%-0,5 sekundy) Pozn. 2)									
Napětí-kmitočet	1fázové 200V až 240V - 50/60 Hz										
Povolené kolísání	Napětí 170 až 264V Pozn. 4), kmitočet $\pm 5\%$										
Požadovaný výkon napájení (kVA) Pozn. 5)	0,8	1,4	2,3	4,0	5,4						
Kryt (IEC60529)	IP20										
Způsob chlazení	Vynucené vzduchové chlazení										
Barva	RAL7016										
Vestavěný filtr	EMC filtr										
Položka	Specifikace										
Trída vstupního napětí	3fázová 500V trída										
Použitý motor [kW] Pozn. 2)	0,4 (0,55)	0,75 (1,1)	1,5 (2,2)	2,2 (3,0)	4,0 (5,5)	5,5 (7,5)					
Jmenovité zatížení	Typ	4004PL	4007PL	4015PL	4022PL	4037PL					
Výstupní výkon (kVA) Pozn. 1)	1,1	1,8	3,1	4,2	7,2	11					
Výstupní proud [A] Pozn. 2)	1,5 (2,1)	2,3 (3,0)	4,1 (5,4)	5,5 (6,9)	9,5 (11,9)	14,3 (17,0)					
Výstupní napětí Pozn. 3)	3fázová 380V až 500V										
Napájení	Jmen. proud při přetížení	150%-60 sekund, 200%-0,5 sekundy (120%/-60 sekund, 165%-0,5 sekundy) Pozn. 2)									
Napětí-kmitočet	3fázové 380V až 500V - 50/60 Hz										
Povolené kolísání	Napětí 323 až 550V Pozn. 4), kmitočet $\pm 5\%$										
Požadovaný výkon napájení (kVA) Pozn. 5)	1,6	2,6	4,7	6,3	10,1	15,2					
Kryt (IEC60529)	IP20										
Způsob chlazení	Vynucené vzduchové chlazení										
Barva	RAL7016										
Vestavěný filtr	EMC filtr										

Pozn. 1: Výkon je počítán při 220 V pro 240V modely a při 440 V pro 500V modely.

Pozn. 2: Hodnota odpovídá nastavení parametru R_{UL} na konstantní moment.


Hodnota v () odpovídá charakteristice proměnného momentu.

Výstupní proud je třeba snížit v závislosti na taktovacím kmitočtu PWM, okolní teplotě a napájecím napětí.(Viz část 6.14)


Pozn. 3: Maximální výstupní napětí je stejně jako vstupní napětí.

Pozn. 4: Při 180V-264V pro 240V modely a při 342V-550V pro 500V modely, pokud je měnič používán při 100% zatížení.


Pozn. 5: Požadovaný výkon napájení se liší podle impedance na napájecí straně měniče (včetně impedance vstupní tlumivky a kabelů).

■ Rozměrové výkresy


Obr. A



Obr. B



Obr. C



Obr. D

13. Než zavoláte servis - Poruchy a jejich odstranění

13.1 Příčiny poruch/varování a jejich odstranění

Pokud nastane problém, diagnostikujte jej podle následující tabulky.

Pokud se zjistí, že je zapotřebí výměna dílu nebo problém nejde odstranit žádným způsobem popsaným v tabulce, kontaktujte prodejce Toshiba.

[Informace o poruše]

Kód chyby	Kód poruchy	Problém	Možné příčiny	Nápravná opatření
<i>0E1</i>	0001	Nadproud při rozbehu	<ul style="list-style-type: none"> Rozběhová rampa <i>REE</i> je příliš krátká. Nesprávné nastavení Urf. Signál restartu při otáčejícím se motoru po krátkém zastavení apod. Je použit speciální motor (např. motor s nízkou impedancí nebo vysokootáčkový motor 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšte rozběhovou rampu <i>REE</i>. Zkontrolujte nastavení parametru Urf. Použijte <i>F301</i> (auto-restart) a <i>F302</i> (překlenutí výpadku napájení). V případě <i>P_E=0, 1, 7, sníže u b</i>. V případě <i>P_E=2 až 5</i>, nastavte <i>F415</i> (Jmenovitý proud motoru) a provedte autotuning. Použijte měnič o výkonový stupeň vyšší
<i>0E2</i>	0002	Nadproud při doběhu	<ul style="list-style-type: none"> Doběhová rampa <i>dEE</i> je příliš krátká. Je použit speciální motor (např. motor s nízkou impedancí nebo vysokootáčkový motor 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšte doběhovou rampu <i>dEE</i>. Použijte měnič o výkonový stupeň vyšší
<i>0E3</i>	0003	Nadproud při konstantních otáčkách	<ul style="list-style-type: none"> Náhlé kolísání zátěže. Abnormální stav zátěže. Je použit speciální motor (např. motor s nízkou impedancí nebo vysokootáčkový motor 	<ul style="list-style-type: none"> Potačete kolísání zátěže. Zkontrolujte zátěž (poháněný stroj). Použijte měnič o výkonový stupeň vyšší
<i>0EL</i>	0004	Nadproud (nadproud na straně zátěže při spuštění)	<ul style="list-style-type: none"> Vadná izolace výstupu silového obvodu mezi motoru Motor má příliš nízkou impedanci. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte sekundární vinutí a stav izolace. Nastavte <i>F613=2, 3</i>
<i>0ER</i>	0005	Nadproud v měniči při startu	<ul style="list-style-type: none"> Vadný prvek silového obvodu. 	<ul style="list-style-type: none"> Volejte servis.
* <i>EPH1</i>	0008	Porucha vstupní fáze	<ul style="list-style-type: none"> Nastala porucha fáze na vstupu silového obvodu. Kondenzátor v silovém obvodu ztráci kapacitu. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte porucha fáze na přívodu silového obvodu. Zkontrolujte stav kondenzátoru v silovém obvodu.
* <i>EPHO</i>	0009	Porucha výstupní fáze	<ul style="list-style-type: none"> Nastala porucha fáze na výstupu silového obvodu. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte porucha fáze na výstupu silového obvodu, motoru atd. Nastavte parametr sledování poruchy výstupní fáze <i>F605</i>.
<i>OP1</i>	000A	Přepětí při rozbehu	<ul style="list-style-type: none"> Abnormální kolísání vstupního napětí. <ul style="list-style-type: none"> (1) Výkon napájecího zdroje větší než 200 kVA. (2) Kondenzátor pro zlepšení účinku je odpojen nebo připojen. (3) Ke stejněmu napájecímu okruhu je připojen systém s tyristorem. Signál restartu při otáčejícím se motoru po krátkém zastavení apod. 	<ul style="list-style-type: none"> Použijte vhodnou vstupní tlumivku.
<i>OP2</i>	000B	Přepětí při doběhu	<ul style="list-style-type: none"> Doběhová rampa <i>dEE</i> je příliš krátká. (Příliš velká rekuperacní energie.) Provoz při omezení přepětí <i>F305</i> je nastaven na <i>1</i>. (Blokováno). Abnormalní kolísání vstupního napětí. <ul style="list-style-type: none"> (1) Výkon napájecího zdroje větší než 200 kVA. (2) Kondenzátor pro zlepšení účinku je odpojen nebo připojen. (3) Ke stejněmu napájecímu okruhu je připojen systém s triistorem. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšte doběhovou rampu <i>dEE</i>. Nastavte provoz při omezení přepětí <i>F305</i> na <i>0, 2, 3</i>. Použijte vhodnou vstupní tlumivku.
<i>OP3</i>	000C	Přepětí při provozu se stálými otáčkami.	<ul style="list-style-type: none"> Abnormální kolísání vstupního napětí. <ul style="list-style-type: none"> (1) Výkon napájecího zdroje větší než 200 kVA. (2) Kondenzátor pro zlepšení účinku je odpojen nebo připojen. (3) Ke stejněmu napájecímu okruhu je připojen systém s tyristorem. Motor je v generátorickém režimu, protože zátěž způsobuje, že motor běží při vyšším kmitočtu, než je kmitočet na výstupu měniče. 	<ul style="list-style-type: none"> Použijte vhodnou vstupní tlumivku. Nainstalujte dopřívkový modul pro dynamické brzdení.

* Taktto označené poruchy lze povolit nebo blokovat pomocí nastavení parametrů.

(Pokračování na další straně)

(Pokračování)

Kód chyby	Kód poruchy	Problém	Možné příčiny	Nápravná opatření
<i>D L 1</i>	000D	Přetížení měniče	<ul style="list-style-type: none"> Rozběhová rampa je příliš krátká. Příliš silné DC brzdění Nesprávné nastavení U/f. Signál restartu při otácejícím se motoru po krátkém zastavení apod. Příliš velké zatížení. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšte rozběhovou rampu <i>R E C</i>. Změňte DC brzdění <i>F 2 S 1</i> a dobu DC brzdění <i>F 2 S 2</i>. Zkontrolujte nastavení parametru <i>U/f</i>. Použijte <i>F 3 0 1</i> (auto-restart) a <i>F 3 0 2</i> (překlenutí výpadku napájení). Použijte výkonnéjší měnič.
<i>D L 2</i>	000E	Přetížení motoru	<ul style="list-style-type: none"> Nesprávné nastavení U/f. Motor zablokován. Trvalý provoz při nízkých otáčkách. Nadměrná zatěž motoru během provozu. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte nastavení parametru <i>U/f</i>. Zkontrolujte zátěž (poháněný stroj). Nastavte parametr <i>D L 7</i> podle přetížení, které může motor vydrtit při chodu v nízkých otáčkách.
<i>D L 3</i>	003E	Přetížení silového obvodu	<ul style="list-style-type: none"> Taktovací kmitočet je vysoký a zvyšuje se zatěžový proud při nízkých otáčkách (zejména při 15 Hz nebo nižším provozním kmitočtu). 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšte provozní kmitočet. Snižte zatěž. Snižte taktovací kmitočet PWM. Když používáte motor spouštěn při 0 Hz, použijte funkci autorestart. Nastavte režim ovládání taktovacího kmitočtu <i>F 3 /G 1</i> na <i>1</i>. (Taktovací kmitočet s automatickým snížením).
<i>D L r</i>	000F	Přetížení dynamického brzdného rezistoru	<ul style="list-style-type: none"> Doběhová rampa je příliš krátká. Příliš velký dynamický brzdění. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšte doběhovou rampu <i>d E C</i>. Zvýšte výkon dynamického brzdného rezistoru (watáz) a nastavte brzdny odpor <i>P B R F 3 0 9</i>.
*	0020	Překročení momentu 1	Moment za provozu překročil úroveň sledování.	<ul style="list-style-type: none"> Povolte <i>F 5 /I 5</i> (Nastavení poruchy při nadměrném momentu). Zkontrolujte chybu systému.
<i>D L 2</i>	0041	Překročení momentu 2	Během provozu došlo překročení úrovni ochrany proti nadproudnu nebo úrovni omezení momentu v <i>F 4 5 2</i>	<ul style="list-style-type: none"> Snižte zatěž. Zvýšte úroveň ochrany proti vypnutí při nadproudnu nebo úroveň omezení momentu.
<i>D H</i>	0010	Přehřátí	<ul style="list-style-type: none"> Chladič ventilátor se neotáčí. Příliš vysoká okolní teplota. Blokovaný větrací otvory. Bлизко мěniče je заřízení produkující teplo. 	<ul style="list-style-type: none"> Pokud se ventilátor za provozu neotáčí, je třeba jej vyměnit. Restartujte provoz resetováním měniče poté, co dostatečně vychladne. Zajistěte kolem měnič dostatek volného místa. Nedávejte blízko měniče žádné zařízení produkující teplo.
<i>D H 2</i>	002E	Externí tepelná ochrana	Z externího ovládacího zařízení byly vysílány povel tepelné ochrany (funkce digitálního vstupu: nebo).	<ul style="list-style-type: none"> Motor je přehřátý, proto zkонтrolujte, zda proud procházející motorem nepřekračuje jmenovitý proud.
<i>E</i>	0011	Nouzové zastavení	Během automatického provozu nebo dálkového ovládání je vyslaný povel pro zastavení z ovládacího panelu nebo vzdáleného vstupního zařízení.	<ul style="list-style-type: none"> Resetujte měnič. Pokud signál pro nouzové zastavení trvá, ukončete jej před resetováním měniče.
<i>E E P 1</i>	0012	Porucha paměti EEPROM 1	Nastala chyba při zápisu dat.	<ul style="list-style-type: none"> Vyněte měnič a pak znova zapněte. Pokud to chybou neodstraní, volejte servis.
<i>E E P 2</i>	0013	Porucha paměti EEPROM 2	<ul style="list-style-type: none"> Přerušení napájení během operace a zrušení zápisu dat. Nastala chyba při zápisu dat. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyněte na chvíli napájení, pak je znova zapněte a zkuste znovu operaci . Zapište data znova. Pokus se to stává často, volejte servis.
<i>E E P 3</i>	0014	Porucha paměti EEPROM 3	Nastala chyba při čtení dat.	<ul style="list-style-type: none"> Vyněte měnič a pak znova zapněte. Pokud to chybou neodstraní, volejte servis.
<i>E rr 2</i>	0015	Porucha RAM hlavní jednotky	Rídící RAM je vadná.	Volejte servis.
<i>E rr 3</i>	0016	Porucha ROM hlavní jednotky	Rídící ROM je vadná.	Volejte servis.
<i>E rr 4</i>	0017	Porucha CPU 1	Rídící CPU je vadný.	Volejte servis.
<i>E rr 5</i>	0018	Chyba komunikace	Komunikace byla přerušena	Zkontrolujte zařízení dálkového ovládání, kabely atd.
<i>E rr 7</i>	001A	Porucha měření proudu	Závada měření proudu.	Volejte servis.
<i>E rr 8</i>	001B	Porucha doplňkové jednotky 1	Doplňkové zařízení selhalo. (například komunikační zařízení)	Zkontrolujte připojení doplňkové desky.
<i>E rr 9</i>	001C	Odpojení externího ovládacího panelu	Po spuštění chodu tlačítkem RUN na externím ovládacím panelu došlo během 10 sekund nebo více k jeho odpojení.	<ul style="list-style-type: none"> Pokud odpojíte externí ovládací panel, stiskněte nejprve tlačítko STOP. Tato porucha se zablokuje nastavením f731=1.

* Takt označené poruchy lze povolit nebo blokovat pomocí nastavení parametrů.
(Pokračování na další straně)

(Pokračování)

Kód chyby	Kód poruchy	Problém	Možné příčiny	Nápravná opatření
* <i>UE</i>	001D	Provoz při nízkém proudu Porucha	<ul style="list-style-type: none"> Během provozu klesl výstupní proud na úrovni sledování nízkého proudu. 	<ul style="list-style-type: none"> Aktivujte F 6 10 (sledování nízkého proudu). Zkontrolujte vhodnou úroveň sledování systému (F 6 0 9, F 6 1, F 6 12). Volejte servis, je-li nastavení správné.
* <i>UP 1</i>	001E	Podpětí (silový obvod)	<ul style="list-style-type: none"> Vstupní napětí (v silovém obvodu) je příliš nízké. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte vstupní napětí. Aktivujte F 6 2 7 (sledování podpěti). Pro volbu chování při krátkodobém výpadku napájení nastavte F 6 2 7=0, překlenutí výpadku napájení pomocí rekuperace F 3 0 2 a volbu autorestartu F 3 0 1.
<i>EE n</i> <i>EE n 1</i> <i>EE n 2</i> <i>EE n 3</i>	0028 0054 0055 0056	Chyba autotuningu	<ul style="list-style-type: none"> Parametry motoru uL, uLu, F 4 0 5, F 4 1 5, F 4 1 7 nejsou nastaveny správně. Je použit motor s výkonom o min. 2 třídy nižším než má měřítko. Výstupní kabel je příliš tenký. Měřítko je použit pro jinou zátěž, než jsou trifázové asynchronní motory. Motor není připojen. Motor se otáčí. Parametr P L =6 a je použit vysokootáčkový motor. 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte parametry v levém sloupci správně podle výrobního štítku motoru a provedete znovu autotuning. Nastavte parametr F 4 1 6 na méně než 70 % aktuální hodnoty a spusťte znovu autotuning. Nastavte parametry v levém sloupci správně podle výrobního štítku motoru a provedete znovu autotuning. Pokud pak nastane porucha, nastavte F 4 0 0 =1. Pripojte motor. Zkontrolujte sekundární stykač. Proveďte autotuning znova, až se motor zastaví. Použijte měřítko o výkonový stupeň vyšší.
<i>EF 2</i>	0022	Zemní zkrat	<ul style="list-style-type: none"> Ve výstupním kabelu nebo motoru došlo k zemnímu spojení. Nadproud v dynamickém brzdění rezistoru. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda u kabelu nebo motoru nedošlo ke zkratu na zem. Zvýšte doběhovou rampu d EL. Nastavte korekci napájecího napětí F 3 0 7 na 1 nebo 3.
* <i>SOUt</i>	002F	Ztráta synchronizace (jen pro motory s permanentními magnety)	<ul style="list-style-type: none"> Hřídel motoru je blokován. Odpojenia jedna vstupní fáze. Působí nárazové zatížení. Použita funkce DC brzdění. 	<ul style="list-style-type: none"> Odblokuje hřídel motoru. Zkontrolujte propojuvací kably mezi měřítkem a motorem. Prodružte rozbehouvou/doběhouvou rampu. Využijte funkci Step-out pokud se používá DC brzdění nebo změňte DC brzdění na funkci Servo lock.
<i>Pr F</i>	003B	Porucha obvodů STO	Porucha obvodu bezpečného odpojení momentu	<ul style="list-style-type: none"> Volejte servis.
<i>EE yP</i>	0029	Chybny typ měniče	Může jít o závadu.	<ul style="list-style-type: none"> Volejte servis.
<i>E - 13</i>	002D	Překročení rychlosti	<ul style="list-style-type: none"> Abnormální kolísání vstupního napětí. Překročení rychlosti kvůli ochraně proti přepětí. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte vstupní napětí. Nainstalujte doplňkový modul pro dynamické brzdení.
* <i>E - 18</i>	0032	Přerušení kabelu analogového signálu	Vstup signálu z VIC je menší nebo roven nastavení F 6 3 3 .	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda není půrušen kabel VIC signálu. Zkontrolujte také hodnotu vstupního signálu nebo nastavení F 6 3 3.
<i>E - 19</i>	0033	Chyba komunikace CPU	Nastala chyba komunikace mezi řídícími CPU.	<ul style="list-style-type: none"> Volejte servis.
<i>E - 20</i>	0034	Nadměrné zvýšení momentu	<ul style="list-style-type: none"> Nastavena příliš velká hodnota parametru pro automatické zvýšení momentu F 4 0 2. Motor má příliš nízkou impedanci. 	<ul style="list-style-type: none"> Snižte hodnotu parametru pro automatické zvýšení momentu F 4 0 2. Proveďte autotuning.
<i>E - 21</i>	0035	Porucha CPU 2	Rídici CPU je vadný.	<ul style="list-style-type: none"> Volejte servis.
<i>E - 23</i>	0037	Porucha doplňkové jednotky 2	Doplňkové zařízení je vadné.	<ul style="list-style-type: none"> Volejte servis.
<i>E - 26</i>	003A	Porucha CPU 3	Rídici CPU je vadný.	<ul style="list-style-type: none"> Volejte servis.
<i>E - 32</i>	0040	Porucha PTC termistoru	Porucha PTC tepelné ochrany	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte termistor v motoru
<i>E - 37</i>	0045	Porucha servo-lock???	Při operaci servo-lock není zajištěn hřídel motoru.	<ul style="list-style-type: none"> Snižte zátěž při operaci servo lock.

* Taktto označené poruchy lze povolit nebo blokovat pomocí nastavení parametrů.

Varování! Každá zobrazená zpráva v tabulce je varování, které však nezpůsobí poruchové vypnutí měniče.

Kód chyby	Problém	Možné příčiny	Nápravná opatření
OFF	Signál ST je VYP.	• Rozpojený obvod mezi svorkami ST-P24.	• Spojte svorky ST-P24.
NOFF	Podpětí v silovém obvodu	• Nízké napájecí napětí mezi R, S a T.	• Změřte napájecí napětí silového obvodu. Pokud je napětí na normální úrovni, měnič potřebuje opravu.
rErY	Probíhá obnova provozu	• Měnič je ve stavu autorestartu. • Došlo k zastavení při krátkém výpadku napájení. Zjistějte se otáčky motoru.	• Měnič se restartuje automaticky. Dávejte pozor, protože se stroj může náhle spustit.
Err1	Chyba nastavení kmitočtu	• Hodnoty nastavení kmitočtu v bodech 1 a 2 jsou příliš blízko sebe.	• Nastavte kmitočty v bodech 1 a 2 více od sebe.
CLr	Přijat povel resetu	• Toto hlášení se zobrazí, když je během zobrazování kódu poruchy stisknuto tlačítko STOP.	• Zrušte poruchu opětovným stisknutím tlačítka STOP.
E0FF	Přijat povel nouzového zastavení	• Ovládací panel použit pro zastavení provozu v režimu automatického nebo dálkového ovládání.	• Stiskněte tlačítko STOP pro nouzové zastavení. Pro zrušení nouzového zastavení stiskněte libovolně jiné tlačítka.
H11L0	Chyba nastavení / Střídavé se dvakrát zobrazí kód chyby a data.	• Zjištěna chyba v nastavení při čtení nebo zápisu dat.	• Zkontrolujte správnost nastavení.
HERR/End	Zobrazení první/poslední položky dat	• Zobrazuje se první/poslední datová položka v datové skupině RUGH.	• Stiskněte tlačítko MODE pro výstup ze skupiny dat.
db	Stejnosměrné (DC) brzdění	• Probíhá DC brzdění.	• Pokud nenastane problém, hlášení po několika desítkách sekund zmizí. Pozn.)
E1E2E3	Přetěžení hodnoty (překročení počtu číslic)	• Počet číslic např. hodnoty kmitočtu je větší než 4. (Horní číslice mají prioritu.)	• Změňte koeficient nasobení kmitočtu u uživatelské jednotky F702.
SSTOP	Aktivována funkce fázéného zastavení při krátkodobém výpadku napájení.	• Je aktivována funkce zastavení nastavená pomocí F302 (překonání výpadku napájení).	• Pro restartování provozu, resetujte měnič nebo aktivujte signál pro start.
L5TP	Automatické zastavení kvůli trvajícímu chodu při nízkém kmitočtu	• Byla aktivována funkce automatického zastavení, nastavená pomocí F256.	• Pro deaktivaci funkce automatického zastavení zvýšte zadáný kmitočet nad hodnotu dolního limitu kmitočtu (LL) + 2 Hz nebo zrušte nastavenou funkci.
In1t	Probíhá tovární nastavení	• Parametry jsou inicializovány na výchozí hodnoty.	• Toto hlášení normálně po chvíli zmizí (po několika sekundách až desítkách sekund).
R-01	Varování nastavení bodu 1	• V případě $P\dot{e} = 7$, jsou stejně nastavené hodnoty přinejmenším ve dvou z parametrů U_L , $F192$, $F192$, $F194$, $F196$ nebo $F198$ s výjimkou 0.0 Hz .	• Nastavte body na různé hodnoty.
R-02	Varování nastavení bodu 2	• V případě $P\dot{e} = 7$, je sklon Uf příliš velký.	• Nastavte méně strmý sklon Uf.
R-05	Horní limit výstupního kmitočtu	• Pokus o provoz při kmitočtu 10krát vyšším než je základní kmitočet (U_L nebo $F170$).	• Pracujte s kmitočtem v rozmezí desetinásobku základního kmitočtu.
R-17	Závada tlačítka ovládacího panelu	• Tlačítko RUN nebo STOP je drženo stisknuté déle než 20 sekund. • Tlačítko RUN nebo STOP je vadné.	• Zkontrolujte ovládací panel.
R-28	Varování svorky S3	• Nastavení přepínače SW2 neodpovídá nastavení parametru F147.	• Zajistěte shodu nastavení SW2 a F147. • Po tomto nastavení vyněte napájení a pak je znovu zapnete.
Rt_n	Autotuning	• Probíhá autotuning	• Toto hlášení normálně po několika sekundách zmizí.
RL05	Přerušení kabelu analogového signálu	• Signál na vstupu VIC je pod úrovni detekce analogového signálu nastavené pomocí F533 a hodnota nastavená v F544 je 1 nebo vyšší.	• Zkontrolujte, zda nejsou kabely přerušeny. Zkontrolujte také nastavení vstupního signálu nebo nastavenou hodnotu parametru F533 a F544.
FirE	Probíhá vnučený požární provoz	• Při provozu s vnučeným nastavením požárních otáček se střídavě zobrazuje "F ir E" a provozní kmitočet.	• Varování je normálně ukončeno po ukončení provozu s vnučeným nastavením požárních otáček.
PRR	Signál STO je VYP	• Svorka STO je odpojena od 24VDC.	• Spojte svorky STO a + SU.
PR551	Výsledek ověření hesla	• Po nastavení hesla (F138) bylo zadáno heslo do F139 (ověření hesla).	• Je-li heslo správné, zobrazí se PR55, a je-li nesprávné, zobrazí se FR1L.
ER5Y1	Prepínání zobrazení Rychlý režim nastavení (Easy) / Standardní režim nastavení	• Ve standardním režimu zobrazení bylo stisknuto tlačítko EASY.	• Když se zobrazuje ER5Y, je aktuální rychlý režim nastavení. Když se zobrazuje SEt, je aktuální standardní režim nastavení.
SEt	Požadavek na nastavení regionu	• Zkontrolujte, zda byl parametr nastavení regionu nastaven na 0.	• Nastavte region pomocí kruhového ovládače. Viz část 3.1.
nErr	Žádná porucha po poslední poruše	• Po vymazání posledních poruch není žádný nový záznam o poruše.	• Normální provoz.
n---	Žádné podrobnosti o poslední poruše	• Podrobné informace o poslední poruše se čtou stisknutím středu kruhového ovládače, když bliká $nErr \Rightarrow$ číslo.	• Normální provoz. Návrat do normálního provozu se provede pomocí tlačítka MODE.

Pozn.) Když je funkce DC brzdění (DB) přiřazena pomocí funkce digitálního vstupu 22 nebo 23, je normální, jestliže " $d\ b$ " zmizí při rozpojení obvodu mezi svorkou a CC.

[Zobrazení před-varování]

\mathcal{E}	Alarm nadproudů	Stejně jako $\mathcal{O}\mathcal{L}$ (nadproud)
P	Alarm přepětí	Stejně jako $\mathcal{O}P$ (přepětí)
L	Alarm přetížení	Stejně jako $\mathcal{O}L_1$ a $\mathcal{O}L_2$ (přetížení)
H	Alarm přehřátí	Stejně jako $\mathcal{O}H$ (přehřátí)
\mathcal{E}	Alarm komunikace	Stejně jako $E\ r\ r\ S$ (chyba komunikace)

Pokud nastanou dva problémy nebo více najednou, objeví se a bliká jedno z následujících varování.

$\mathcal{E}P$, $\mathcal{E}L$, $\mathcal{E}PL$

Blikající varování \mathcal{E} , P , L , H , \mathcal{E} se zobrazují v tomto pořadí zleva doprava.

13.2 Obnovení provozu měniče po poruše

Neresetujte měnič, pokud je kvůli poruše vypnut, dokud neodstraníte příčinu. Resetování vypnutého měniče před odstraněním problému způsobí další poruchové vypnutí.

Po poruše lze provoz měniče obnovit některou z následující operací:

- (1) Vypnutím napájení (nechtejte měnič vypnuty, dokud kontrolka (LED) nabité nezhasne.)
Pozn.: Podrobnosti Uložení příčiny poruchy měniče $F\ G\ O\ Z$.
- (2) Pomoci externího signálu (propojení svorek RES a P24 na svorkovnici → rozpojení) Ke svorce musí být přiřazena funkce resetování. (číslo funkce 8, 9)
- (3) Z ovládacího panelu
- (4) Přes komunikační rozhraní (Podrobnosti viz manuál pro komunikaci.)

Pro resetování měniče pomocí ovládacího panelu provedte tyto kroky.

1. Stiskněte tlačítko STOP a zkontrolujte, zda se zobrazilo $\mathcal{E}L\ r$.
 2. Dalším stisknutím tlačítka STOP se měnič resetuje, pokud byla příčina poruchy odstraněna.
- ☆ V případě poruchy kvůli přetížení [$\mathcal{O}L_1$: přetížení měniče, $\mathcal{O}L_2$: přetížení motoru, $\mathcal{O}L\ r$: přetížení brzdného rezistoru], nelze měnič resetovat vysláním resetovacího signálu z externího zařízení nebo z ovládacího panelu, dokud neuplyne doba virtuálního hlašení.

Doba virtuálního chlazení $\mathcal{O}L_1$: asi 30 sekund po výskytu poruchy
 $\mathcal{O}L_2$: asi 120 sekund po výskytu poruchy
 $\mathcal{O}L\ r$: asi 20 sekund po výskytu poruchy


- ☆ V případě poruchy kvůli přehřátí ($\mathcal{O}H$) měnič kontrokuje svoji vnitřní teplotu. Počkejte, dokud teplota v měniči dostatečně neklesne, než měnič resetujete.
- ☆ Měnič nelze restovat dokud je na digitálním vstupu aktivní signál nouzového zastavení.
- ☆ Měnič nelze resetovat, pokud nastalo předběžné varování.

[Upozornění]

Vypnutí měniče a jeho opětovné zapnutí může způsobit okamžitý restart měniče. Tento způsob resetování můžete použít, když potřebujete měnič okamžitě resetovat. Mějte však na paměti, že tato operace může poškodit systém nebo motor, pokud se často opakuje.

13.3 Pokud motor neběží a nezobrazuje se žádné hlášení o poruše...

Pokud motor neběží a nezobrazuje se žádné hlášení o poruše, zkuste zjistit příčinu takto:



13.4 Jak určit příčiny jiných problémů

Následující tabulka obsahuje seznam dalších problémů, jejich možné příčiny a nápravu.

Problémy	Příčiny a náprava
Motor se otáčí špatným směrem.	<ul style="list-style-type: none"> Přehoďte fáze na výstupních svorkách U/T1, V/T2 a W/T3. Přehoďte signály chodu vpřed/vzad z externího ovládacího zařízení. (Viz část 7.2.1.) V případě ovládání z panelu změňte nastavení parametru F_C.
Motor běží, ale jeho rychlosť se nemění normálně.	<ul style="list-style-type: none"> Příliš velké zatížení. Snižte zátěž. Aktivována funkce proudového omezení. Vyřaďte funkci proudového omezení. (Viz část 3.5.) Maximální kmitočet F_H a horní limit kmitočtu U_L jsou nastaveny příliš nízkou. Zvýšte maximální kmitočet F_H a horní limit kmitočtu U_L. Signál nastavení kmitočtu je příliš slabý. Zkontrolujte nastavenou hodnotu signálu, obvod, kabely atd. Zkontrolujte nastavení charakteristik (nastavení bodu 1 a 2) parametrů signálu nastavení kmitočtu. (Viz část 6.6.2) Běží-li motor při nízkých otáčkách, zkontrolujte, zda je aktivována funkce preventce zablokování, protože je zvýšení momentu příliš velké. Nastavte zvýšení momentu (u_b) a rozbežovou rampu (R_C). (Viz část 5.13 a 5.4.)
Motor se nezrychluje nebo nezpomaluje plynule.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavená rozbežová rampa (R_C) nebo doběhová rampa (d_E) je příliš malá. Zvýšte rozbežovou rampu (R_C) nebo doběhovou rampu (d_E).
Do motoru teče příliš velký proud	<ul style="list-style-type: none"> Příliš velké zatížení. Snižte zátěž. Pokud motor běží při nízkých otáčkách, zkontrolujte, zda není zesílení momentu příliš velké. (Viz část 5.13.)
Motor běží při vyšších nebo nižších otáčkách, než je specifikováno.	<ul style="list-style-type: none"> Motor má nevhodné jmenovité napětí. Použijte motor se správným jmenovitým napětím. Příliš nízké napětí na svorkách motoru. Zkontrolujte nastavení parametru napětí při základním kmitočtu ($u_L u$). (Viz část 5.11) Nahradte kabel kabelem s větším průřezem. Nesprávně nastavený převodní poměr atd. Změňte převodní poměr apod. Výstupní kmitočet není správně nastaven. Zkontrolujte rozsah výstupního kmitočtu. Nastavte základní kmitočet. (Viz část 5.11.)
Rychlosť motoru při provozu kolísá.	<ul style="list-style-type: none"> Příliš velké nebo malé zatížení. Potačete kolišání zátěže. Parametry měniče nebo motoru nevyhovují pro pohon zátěže. Použijte vhodný měnič nebo motor. Zkontrolujte, zda se mění signál nastavení kmitočtu. Je-li parametr volby řízení $U/f P_L$ nastaven na 3, zkontrolujte nastavení vektorového řízení, provozní podmínky apod. (Viz část 5.12.)
Nelze změnit nastavení parametru.	<ul style="list-style-type: none"> Změňte nastavení parametru F_{700} (zákaz měny nastavení parametru) na 0 (povoleno), pokud je nastaven na 1 až 4. Nastavte heslo pro ověření do F_{739}, pokud bylo zadáno heslo do F_{738}. (Viz část 6.29.1) Vypněte digitální vstup, pokud je tomuto digitálnímu vstupu přiřazena funkce 200 až 203 (zákaz editace/čtení parametrů) Z bezpečnostních důvodů nelze některé parametry přeprogramovat, pokud je měnič v chodu. (Viz část 4.2.)

Jak řešit problémy s nastavením parametrů

Když zapomenete, které parametry byly změněny	<ul style="list-style-type: none"> Můžete vyhledat všechny změněné parametry a změnit jejich nastavení. Podrobnosti viz část 4.3.1.
Když chcete obnovit výchozí nastavení všech změněných parametrů	<ul style="list-style-type: none"> Můžete obnovit výchozí nastavení všech změněných parametrů. Podrobnosti viz část 4.3.2.

14. Kontrola a údržba

! Varování



Povinné

- Zařízení musí být kontrolováno každý den.
Není-li zařízení kontrolováno a udržováno, nemusí být chyby a závady včas odhaleny a to by mohlo způsobit nehody.
- Před kontrolou provedte následující kroky.
 - Vypněte všechny zdroje napájení měniče.
 - Podkopajeťte nejméně 15 minut a zkонтrolujte, zda kontrolka nabíjení nesvítí.
 - Použijte měřicí přístroj, který dokáže změřit stejnosměrné napětí (400 V/800 V nebo vyšší) a zkонтrolujte, zda napětí DC meziobvodu (mezi PA-PC/) nepřesahuje 45 V.
- Nejsou-li tyto kroky správně provedeny, hrozí při kontrole úraz elektrickým proudem.

Neopomeňte provádět běžnou a pravidelnou kontrolu měniče, abyste zabránili jeho poškození vlivem faktorů okolního prostředí, například teploty, vlhkosti, prachu a vibrací nebo vlivem stárnutí jeho součástí.

14.1 Běžná kontrola

Elektronické součásti jsou citlivé na teplo. Nainstalujte měnič v chladném, dobrě větraném a bezprašném prostředí, aby se zvýšila jeho životnost.

Účelem pravidelných kontrol je udržovat vhodné prostředí pro použití a najít každou známku poruchy nebo špatného fungování porovnáním aktuálních provozních údajů s předchozími záznamy o provozu.

Předmět kontroly	Postup kontroly			Kritéria pro posouzení
	Kontrolovaná položka	Interval kontroly	Metoda kontroly	
1. Prostředí interiéru	1) Prach, teplota a plyn 2) Kapající voda nebo jiná kapalina 3) Okolní teplota	Příležitostně Příležitostně Příležitostně	1)Vizuální kontrola, kontrola pomocí teploměru, kontrola zápachu 2)Vizuální kontrola 3)Kontrola pomocí teploměru	1)Zlepšete stav prostředí, pokud neodpovídá požadavkům. 2)Hledejte známky kondenzace vody. 3)Max. teplota: 60 °C
2. Jednotky a součásti	1)Vibrace a hluk	Příležitostně	Kontrola doteckem skříně	Je-li zjištěno něco neobvyklého, otevřete dveře a zkонтrolujte transformátor, tlumičky, stykače, relé, ventilátory atd. uvnitř. V případě potřeby zastavte provoz.
3. Provozní údaje (strana výstupu)	1)Zátěžový proud 2)Napětí (*) 3) Teplota	Příležitostně Příležitostně Příležitostně	Elektromagnetický AC ampérmetr AC voltmetr s usměrňovačem Teploměr	Hodnoty v rozmezí jmenovitého proudu, napětí a teploty. Žádný významný rozdíl od údajů získaných v normálním stavu.

*) Měřené napětí se může trochu lišit podle použitého voltmetu. Při měření napětí používejte vždy stejný měřicí přístroj nebo voltmetr.

■ Kontrolní body

- Něco neobvyklého v místě instalace
- Něco neobvyklého v chladicím systému
- Neobvyklé vibrace nebo hluk
- Přehřátí nebo odbarvení
- Neobvyklý západ
- Neobvyklé vibrace motoru, hluk nebo přehřívání
- Přilnutí nebo nahromadění cizích materiálů (vodivých látek)

■ Pokyny pro čištění

Při čištění měniče otřete prach měkkou utěrkou pouze z jeho povrchu, ale nepokoušejte se očistit špínu nebo skvrny z jakýchkoli jiných částí. Odolné skvrny odstraňte utěrkou navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem nebo ethylalkoholem.

Nikdy nepoužívejte žádné z chemikálií uvedených v tabulce níže; použití kterékoli z nich může poškodit nebo sloupnit náter z odlivaných dílů (např. plastových krytů) měniče.

Aceton	Chlorehan	Tetrachlorehan
Benzén	Ethylacetát	Trichlorehýlen
Chloroform	Glycerin	Xylen

14.2 Pravidelná kontrola

Provádějte pravidelné kontroly v intervalech 3 nebo 6 měsíců podle provozních podmínek.


⚠ Varování

 Povinné	<ul style="list-style-type: none"> Před kontrolou provedte následující kroky. <ol style="list-style-type: none"> Vypněte všechny zdroje napájení měniče. Počkejte nejméně 15 minut a zkонтrolujte, zda kontrolka nabíjení nesvítí. Použijte měřicí přístroj, který dokáže změřit stejnosměrné napětí (400 V/800 V nebo vyšší) a zkонтrolujte, zda napětí DC meziobvodu (mezi PA-PC/) nepřesahuje 45 V. Nejsou-li tyto kroky správně provedeny, hrozí při kontrole úraz elektrickým proudem.
 Zakázáno	<ul style="list-style-type: none"> Nikdy nevyměňujte žádné díly. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem, požáru nebo zranění. O výměnu dílů požádejte prodejce.

■ Kontrolované položky

- Zkontrolujte, zda jsou šrouby na všech šroubových svorkách pevně utaženy. Je-li některý šroub uvolněný, utáhněte jej znova šroubovákem.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny pružinové svorky dobře zajištěny. Zkontrolujte je vizuálně, abyste zjistili, zda se na nich neprojevují stopy po přehřátí.
- Zkontrolujte vizuálně všechny kabely a vodiče, zda nejsou poškozené.
- Odstraňte špínu a prach. Odstraňte špínu a prach pomocí vysavače. Očistěte větrací otvory a desky plošných spojů. Udržujte je stále čisté, abyste zabránili poruchám způsobeným špínou nebo prachem.
- Není-li měnič dlouhou dobu připojen k elektřickému napájení, sníží se kapacita jeho elektrolytického kondenzátoru.
Když měnič dlouho nepoužíváte, připojte jej jednou za dva roky k napájení po dobu 5 hodin nebo déle, aby se obnovila kapacita elektrolytického kondenzátoru. Zkontrolujte také funkčnost měniče. Doporučuje se nepřipojit měnič přímo k napájecí síti, ale zvyšovat postupně dodávané napětí pomocí transformátoru apod.
- Je-li to zapotřebí, provedte test izolace na svorkovnici silového obvodu pomocí 500V zkoušeče izolace. Nikdy neprovádějte test izolace na ovládacích svorkách nebo deskách plošných spojů. Při testování izolace motoru odpojte nejprve motorový kabel od výstupních svorek měniče U/T1, V/T2 a W/T3. Když provádíte test izolace na periferních obvodech (jiných než je obvod motoru), odpojte všechny jejich kably od měniče, aby se na měnič nedostalo během testu žádné napětí.

Pozn.: Před testem izolace vždy odpojte všechny kabely od svorkovnice silového obvodu a otestujte měnič samostatně bez jiných připojených zařízení.



- Nikdy neprovádějte tlakovou zkoušku měniče. Tlaková zkouška může poškodit jeho součásti.
- Kontrola napětí a teploty

Doporučený voltmetr : Vstup ... Elektromagnetický voltmetr ()

Vstup ... Voltmetr s usměrňovačem (- -)

Pro detekci závad může být velmi užitečné, když vždy změříte a zapíšete okolní teplotu před, během a po ukončení provozu.

■ Výměna spotřebních dílů

Měnič je sestaven z velkého počtu elektronických dílů včetně polovodičových součástek.

Níže uvedené díly podléhají vlivem času opotřebení kvůli svému složení nebo fyzikálním vlastnostem. Použití velmi starých nebo poškozených dílů vede k degradaci výkonu nebo poškození měniče. Abyste takovým problémům zabránili, měli by být měnič pravidelně kontrolován.

Pozn.: Životnost dílů závisí obecně na okolní teplotě a podmínkách používání. Níže uvedené životnosti dílů platí pro používání v normálních provozních podmínkách.

1) Chladicí ventilátor

Ventilátor pro chlazení částí vyzařujících teplo má provozní životnost asi 10 let. Ventilátor je také třeba vyměnit, pokud je neobvykle hlučný nebo vibruje.

2) Vyhlažovací kondenzátor

Vyhlažovací hliníkový elektrolytický kondenzátor v silovém DC meziobvodu ztrácí na kapacitě působením zvlněného proudu atd. Kondenzátor je zapotřebí vyměnit, když je používán asi 10 let za normálních podmínek. Jelikož je vyhlazovací kondenzátor namontován na desce plošných spojů, musí být vyměněn spolu s touto deskou.

<Kritéria pro kontrolu vzhled>

- Nesmí z nich vytékat kapalina
- Nesmí mít poškozené pouzdro (uvolněný bezpečnostní ventil)
- Změřte kapacitu a izolační odpor

Pozn.: Pro orientační určení doby výměny dílů je vhodné použít funkci varování pro výměnu dílů.

Pro zajištění bezpečného použití byste nikdy neměli vyměňovat díly sami. O výměnu dílů požádejte autorizovaný servis nebo vašeho dodavatele. (Dobu výměny dílů lze zjistit také monitorováním doby provozu a aktivací signálu varování.)

■ Standardní intervaly výměny hlavních dílů

Tabulka níže uvádí jako vodítko intervaly výměny, odhadované na základě předpokladu, že měnič bude používán v normálním provozním prostředí s normálními provozními podmínkami (okolní teplota, podmínky větrání a doba provozu). Interval výměny jednotlivých částí neznamená jejich životnost, ale počet let, během nichž se jejich poruchovost významně nezvyšuje.

Použijte také funkci varování pro výměnu dílů.

Název dílu	Standardní interval výměny (Pozn. 1)	Způsob výměny a další
Chladicí ventilátor	10 roků	Vyměnit za nový (Rozhodnutí o výměně závisí na výsledcích kontroly.)
Vyhlažovací elektrolytický kondenzátor silového obvodu	10 let (Pozn. 2)	Vyměnit za nový (Rozhodnutí o výměně závisí na výsledcích kontroly.)
Relé	-	Rozhodnutí o výměně závisí na výsledcích testu
Hliníkový elektrolytický kondenzátor namontovaný na desce plošných spojů	10 let (Pozn. 2)	Vyměnit za novou desku (Rozhodnutí o výměně závisí na výsledcích kontroly.)

Pozn. 1: Interval výměny je vypočten za předpokladu, že roční průměrná okolní teplota je 40°C. V okolním prostředí se nesmí vyskytovat agresivní plyny, olejová mlha a prach.

Pozn. 2: Hodnoty platí pro případ, že výstupní proud měniče dosahuje 80 % jmenovitého proudu měniče.

Pozn. 3: Životnost dílů velmi závisí na provozním prostředí

14.3 Vyžádání servisního zásahu

Při zjištění závady se obrátěte na příslušné servisní středisko Toshiba prostřednictvím vašeho prodejce. Při zjištění závady se obrátěte na příslušné servisní středisko Toshiba prostřednictvím vašeho prodejce.

Když požadujete servis, sdělte nám prosím spolu s podrobnostmi o závadě také data z výrobního štítku na pravém boku měniče, informace o použitých doplňkových zařízeních atd.

14.4 Skladování měniče

Pokud měnič krátkodobě nebo dlouhodobě skladujete, dodržuje následující pokyny.

1. Uložte měnič na dobré větraném místě, chráněném před teplem, vlhkostí, prachem a kovovými pilinami.
2. Není-li měnič dlouhou dobu připojen k elektrickému napájení, sníží se kapacita jeho elektrolytického kondenzátoru.

Když měnič dlouho nepoužíváte, připojte jej jednou za dva roky k napájení po dobu 5 hodin nebo déle, aby se obnovila kapacita elektrolytického kondenzátoru. Zkontrolujte také funkčnost měniče. Doporučuje se nepřipojit měnič přímo k napájecí síti, ale zvyšovat postupně dodávané napětí pomocí transformátoru apod.

15. Záruka

Každá část měniče, která se ukáže být vadná, bude opravena a nastavena zdarma za následujících podmínek:

1. Tato záruka se vztahuje pouze na měnič samotný.
2. Každá část měniče, která selže, nebo je poškozena při normálním používání během dvanácti měsíců od data dodání bude opravena zdarma.
3. U následujících typů selhání nebo poškození ponese náklady na opravu uživatel, i když to bude v době záruky.
 - Selhání nebo poškození způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím nebo manipulací anebo nepovolenou opravou nebo modifikací měniče.
 - Selhání nebo poškození způsobené pádem měniče nebo nehodou během přepravy po zakoupení měniče.
 - Selhání nebo poškození způsobené ohněm, slanou vodou nebo větrem, agresivními plyny, zemětřesením, bouří nebo záplavou, bleskem, napájecím napětím neodpovídající ČSN nebo jinými přírodními katastrofami.
 - Selhání nebo poškození způsobené použitím měniče pro jiný účel nebo aplikaci, než pro jaké je určen.
4. Všechny náklady (doprava, ztrátový čas při dopravě, práce při opravě) vzniklé naší společnosti při opravách u zákazníka budou vyúčtovány zákazníkovi, pokud není tato záležitost řešena servisní smlouvou, která má v takovém případě přednost před touto zárukou.

16. Likvidace měniče

Upozornění



Povinné

- Pokud již nechcete měnič dále používat, nechte jej zlikvidovat ve specializované sběrně průmyslového odpadu (*). Pokud se pokusíte zlikvidovat měnič sami, může dojít k explozi kondenzátorů nebo úniku škodlivých plynů, což může způsobit zranění.
(*) Viz místní předpisy pro nakládání s odpadem. Pokud nemáte příslušné oprávnění k likvidaci průmyslového odpadu, může to být považováno za porušení zákona. (Zákony týkající se likvidace a zpracování odpadových materiálů.)

Pokud již nechcete měnič dále používat, nechte jej zlikvidovat ve specializované sběrně průmyslového odpadu (*).

Nesprávný postup při likvidaci měniče může dojít k explozi kondenzátorů a únik škodlivých plynů, což může způsobit zranění osob.

Firma **ENETEX-TEP s.r.o.** sídlí v Modřicích u Brna a byla založena v roce 2000. Od svého počátku nabízí svým zákazníkům v České republice i zahraničí kvalitní služby a dodávky v oblasti elektrických regulovaných pohonů, automatizační technice, projekční činnosti a díky znalostem celé řady technologických procesů realizuje dodávky kompletních elektročástí do širokého spektra průmyslových odvětví.

Na základě dlouholetých zkušeností mohou zaměstnanci firmy ENETEX-TEP s.r.o. nabízet zákazníkům komplexní řešení elektrických pohonů s ohledem na přání zákazníka s těsnou vazbou na řídící systémy s možností nadřazené vizualizace a přenosem zvolených dat po průmyslových sběrnících.

V mnoha průmyslových oborech jsou aplikovány nemodernější poznatky z uvedených oblastí a tak je možné zakázky provádět od základních konzultací, přes samotnou realizaci až po následný servis.

Základní zaměření firmy


- **Elektrické pohony**
- **Průmyslová automatizace**
- **Projekce**
- **Rizení technologických procesů a servis**



Elektrické pohony

Od počátku roku 2007 byla v oblasti pohonářské techniky zahájena spolupráce s firmou **TOSHIBA**, tradičním dodavatelem špickové pohonářské techniky. V této oblasti nabízí firma frekvenční měniče pro asynchronní elektromotory pohyby ve výkonovém rozsahu od 0,2 kW až do 630 kW, s napětím 1x230 až 3x690V.

Firma je rovněž výhradním partnerem rakouské firmy Schneider Electric Power Drives GmbH (dříve VA TECH ELIN EBG Elektronik GmbH) pro Českou republiku v oblasti elektrických regulovaných pohonů, především měničů kmitočtu pro asynchronní elektromotory řady **MX eco/pro**. Výkonový rozsah dodávaných přístrojů začíná od 0,7 kW až 2 400 kW a zahrnuje napěťové řady od 3x400 V až do 3x690 V.



Průmyslová automatizace

V uvedené oblasti, kterou firma stále poslívá, byl na počátku zvolen strategický partner - firma **SIEMENS AG**. Široká nabídka hardware, stále se rozvíjející úroveň produktů a portfolio programů umožňuje splnit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků na řízení technologických procesů. Rozsah činnosti v oblasti automatizační techniky začíná u zjištění aktuálních potřeb zákazníka a stavu technologie s následným návrhem koncepce řešení. Dalším krokem je pak volba vhodné řady řídícího systému (**SIMATIC S7-200 až S7-400**) a vytípování jednotlivých dílů s ohledem na potřeby procesu. Součástí dodávky jsou v současné době i operátorské panely standardní i dotykové ("touch panels"). Nedílnou součástí je také vizualizace procesu v programech **WINCC** a **WINCC Flexible** včetně dodávky potřebné výpočetní techniky (PC, monitory, tiskárny).

Projekce

Projekční práce jsou nedílnou součástí komplexních dodávek firmy ENETEX-TEP s.r.o. Protože ne vše je nutné s ohledem na potřeby technologie nasazovat regulované pohony, dodáváme celé řadě zákazníků projektovou dokumentaci jako samostatný produkt. Zákazníci si poté zajišťují realizaci vlastními silami. Projektová dokumentace je dodávána v tištěné i elektronické podobě a dle volby v **AutoCAD 2012 LT** nebo **ELCAD 7.6** v závislosti na volbě zákazníka.

Rizení technologických procesů a servis

Dlouholeté zkušenosti zaměstnanců firmy **ENETEX-TEP s.r.o.** s přípravou a prováděním kompletních dodávek umožňují dodávky elektročástí různých technologických celků v mnoha oblastech průmyslu např.

Stěžejní průmyslové oblasti jsou následující:

Průmysl stavebních hmot

Energetika

Vodárenství

Chemie

Ekologie, systémy čištění odpadních vzdachů a plynů

Výsledné dodávky jsou ve finále odzkoušeny a po proškolení obsluhy a uživatelů uvedeny do provozu. U většiny akcí je samozřejmostí i pravidelný servis a údržba dodaných zařízení.



ENETEX-TEP s.r.o.

Masarykova 118, 664 42 Modřice

Tel. + 420 547 423 311, Fax. + 420 547 423 325

tep@enetex.cz; www.enetex-tep.cz

Technické změny vyhrazeny